Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14413/10/26-15201	Data raportu	29-10-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	28-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/96293/26/10/14	Miejsce oględzin	ul. Estrady 14, 01-932 Warszawa

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**W0L0XEP68H4261259**
Marka, model	OPEL Corsa E Hatchback 14-19
Typ, wersja	Corsa 1.4 LPG Enjoy
Numer rejestracyjny	WD6775J
Silnik (rodz./poj./moc)	G/1398 ccm/66 kW
Stan licznika	154 186 km
Data 1. rej./rok prod.	26-07-2017/2017
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik niskiego ciśnienia w oponach, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby przednie, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie komfortowe, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, obudowy i wsporniki w kolorze nadwozia, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Radio R 3.0 z wejściem Aux-In, Tapicerka materiałowa Spot, Układ wspomagania ruszania na pochyłościach, Wspomaganie hamowania awaryjnego, Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne, tryb City, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Środkowy słupek oklejony folią w kolorze czarnym, Światła do jazdy dziennej, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Komputer pokładowy, Lampki do czytania z przodu, System multimedialny IntelliLink (wyświetlacz dotykowy 6,95, USB, Bluetooth, 6 głośników), Wyświetlacz graficzny pomiędzy zegarami

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BARUM, POLARIS 5	185/65 15 88T	6,0 mm
	lewe	BARUM, POLARIS 5	185/65 15 88T	6,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS860	185/65 15 88T	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS860	185/65 15 88T	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	pęknięcie	WY	1.4
2	Listwa ozdobna osłony chl.	pęknięcie	WY	0.1
3	Obicie półki tylnej	pęknięcie	WY	0.1
4	Błotnik przedni L	wgniecenie	NA	1.5
5	Pokrywa przednia	inne	NA	

6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	1.2
7	Poszycie słupka środkowego L	inne	NA	
8	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	
9	Podsufitka	zabrudzenie	NA	
10	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie	NA	
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
12	Lampa tylna zewnętrzna kpl. L	zarysowanie		
13	Błotnik tylny R	wgniecenie, wgniecenie, wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Kluczyki



Fot. 34
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36
Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 38
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3




Fot. 44
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Lampa tylna zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 50
Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54
Słupek środkowy L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56
Błotnik przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 58
Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Półka/roleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 1