Nr zlecenia DEKRA: SKFS/SIG/95067/26/10/10
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 10-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Tomasz Rokita
SIG Sp.z o.o.
ul. Kamieńskiego 51
30-644 Kraków

Rzeczoznawca:
Paweł Szwabowicz
DEKRA Polska - O. Lubin

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0107577
Producent	VOLKSWAGEN
Model	Passat [B8] 14-19
Typ/wersja	Passat 2.0 TDI BMT Trendline
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1461
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2050
Rozstaw osi 1/2	2791
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczana spalin	DPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	KR3GV93
VIN	WVWZZZ3CZJE253792
Data 1. rejestracji	13-08-2018
Data nast. bad. techn.	13-07-2027
Rok produkcji	2018
Stan licznika [km]	292 017 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy uni
Data oględzin	2026-10-13

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	FALKEN, ZIEX ZE914A	215/60 16 99V	45 %
	lewe	FALKEN, ZIEX ZE914A	215/60 16 99V	45 %
tylna	prawe	FALKEN, ZIEX ZE914A	215/60 16 99V	45 %
	lewe	FALKEN, ZIEX ZE914A	215/60 16 99V	45 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
2. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
3. Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash Basic & Front - domykanie szyb, wstępne napinanie pasów bezp.
4. Asystent siły hamowania
5. Czujnik ciśnienia w oponach
6. Czujnik deszczu
7. ESP - system stabilizacji toru jazdy
8. Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył
9. Fotele przednie z regulacją wysokości
10. Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
11. Immobilizer
12. Kierownica skórzana, 3-ramienna
13. Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych
14. Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 3 strefowa
15. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
16. Komputer pokładowy MFA Plus
17. Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe
18. Lakier uni
19. Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe)
20. Listwy dookoła szyb bocznych, czarne
21. Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane
22. Listwy w dolnej części drzwi oraz zderzaka przedniego, czarne
23. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, po stronie kierowcy asferyczne
24. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
25. MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
26. Podłokietnik przedni ze schowkiem
27. Radio MP3/WMA Composition Colour z 6,5 calowym kolorowym ekranem dotykowym + 4 głośniki/SD/AUX
28. Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia
29. Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje
30. System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
31. System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu
32. System Start/Stop
33. System automatycznego hamowania po kolizji
34. System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
35. System stabilizacji toru jazdy przyczepy
36. System wykrywania zmęczenia kierowcy
37. Tapicerka materiałowa Lizard
38. Tylne oparcie składane, dzielone (60/40)
39. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
40. Wspomaganie kierownicy, elektromechniczne, zależne od prędkości
41. Wykończenie wnętrza New Brushed
42. Zamek centralny z pilotem
43. Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia
44. Zegarek analogowy w desce rozdzielczej
45. Światła do jazdy dziennej

Wyposażenie dealerskie

1. Pakiet Komfort ..... -
   Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył
   Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze
   Przygotowanie do GSM z Bluetooth z gniazdem USB
   Tempomat

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)[1] ..... -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Inne

Stan dbałości o pojazd ..... -
Braki i uszkodzenia ..... -
Aktywne kontrolki/sprawdzenie w serwisie ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.


Data: 12-11-2026

Rzeczoznawca DEKRA:
Paweł Szwabowicz

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 125
2	Błotnik przedni lewy	do 125
3	Słupek przedni lewy	do 125
4	Drzwi przednie lewe	do 125
5	Dach	do 125
6	Słupek środkowy lewy	do 125
7	Próg lewy	do 125
8	Drzwi tylne lewe	do 125
9	Błotnik tylny lewy	do 125
10	Pokrywa/klapa	do 125
11	Błotnik tylny prawy	do 125
12	Drzwi tylne prawe	do 125
13	Słupek środkowy prawy	do 125
14	Próg prawy	do 125
15	Drzwi przednie prawe	do 125
16	Słupek przedni prawy	do 125
17	Błotnik przedni prawy	do 125

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Drzwi	tyln. l.	odkształcenie, płytkie		
Pokrywa kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej, liczne		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).
Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza
Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie, głębokie	w części dolnej	
Zderzak	tyln.	zarysowanie, głębokie	w części prawej	

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).
Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Fotel	przed. l.	rozerwanie, głębokie		
Podłokietnik	środk.	rozerwanie, łagodne		
Konsola	środk.	zarysowanie, łagodne		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).
Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Silnik		błąd układu (sygnalizacja usterki)		

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.
Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła
Stan techniczny podwozia (zawieszenie).
Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Stan techniczny układu kierowniczego
Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy
Stan układu hamulcowego.
Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator
Stan techniczny układu wydechowego.
Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.
Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:
- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:
- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:
Nie dotyczy.

Jazda próbna
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
Warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Przeprowadzono dodatkową weryfikację roku produkcji.
Dealer VW Polska

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.




Fot. 10.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.




Fot. 24.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl