Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14546/11/26-15201	Data raportu	12-11-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	10-11-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/102925/26/11/03	Miejsce oględzin	MDM AUTO (PLAC PĘPOWO), GDAŃS...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**TSMJYAD2S00B17216**
Marka, model	SUZUKI S-Cross 21-
Typ, wersja	S-Cross 1.4 SHVS Elegance
Numer rejestracyjny	WD9381R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1373 ccm/95 kW
Stan licznika	44 268 km
Data 1. rej./rok prod.	05-09-2023/2023
Data nast. bad. techn.	04-09-2028
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

ABS z funkcją EBD, Alarm fabryczny, Alarm włączonych świateł i pozostawionego kluczyka, Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów, BAS - wspomaganie hamowania awaryjnego, Bagażnik z systemem wyjmowanej podwójnej podłogi i oświetleniem, Blokada zamka w drzwiach tylnych, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, DSBS (Układ reagowania przedkolizyjnego z kamerą monoskopową i czujnikiem laserowym), Drzwi bagażnika, otwierane mechanizmem elektronicznym, Drzwi boczne z belkami wzmacniającymi, ESP - system stabilizacji toru jazdy, ESS (funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym), Felgi aluminiowe 17", polerowane, z ogumieniem 215/55, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie, ogrzewane, Funkcja automatycznego włączania wycieraczek, Funkcja automatycznego włączania świateł, Gałka skrzyni biegów, czarna ze wstawkami w kolorze chromu, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 12V w podłokietniku, Gniazdo USB, Głośnik centralny, Głośniki szerokopasmowe x4, Głośniki wysokotonowe x2, Immobilizer, Kamera cofania 360°, Kanapa tylna, z oparciem składanym i dzielonym asymetrycznie 60:40, trzy zagłówki, Kierownica 3-ramienna, skórzana z przyciskami do sterowania (tempomatem, telefonem, audio), Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klamki wewnętrzne w kolorze chromu, Klamki zewnętrzne, w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Konsola środkowa, Lampki kabinowe przednia i centralna, Lampy przednie LED (światła mijania i drogowe), Lampy zespolone tylne LED, Listwy boczne ozdobne w kolorze czarnym, Listwy ozdobne boczków drzwi, w kolorze satynowego srebra, Listwy ozdobne okien, w kolorze chromu, Listwy ozdobne zderzaków, w kolorze srebrnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Lusterka boczne, podgrzewane, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne wewnętrzne z manualną regulacją ustawienia dzień i noc, Nagrzewnica PTC, Nawiew wentylacji na nogi pasażerów tylnych siedzeń, Ogranicznik prędkości, Oparcie tylnej kanapy z regulowanym kątem pochylenia, Osłona chłodnicy w kolorze chromu, Osłony nadkoli i progów, Osłony przeciwsłoneczne z przodu, z lusterkiem oraz uchwytem na bilet parkingowy, podświetlane, Osłony zderzaków, Oświetlenie LED tablic rejestracyjnych, Pasy bezpieczeństwa, trzypunktowe z napinaczami oraz regulacją wysokości mocowania, przód, Pasy bezpieczeństwa, trzypunktowe, tył, Pedał hamulca i sprzęgła bezpieczny (zapadające się w przypadku zderzenia czołowego), Podnóżek po stronie kierowcy, Poduszka kolanowa kierowcy, Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtynowe, Podłokietnik z przodu, Podłokietnik z tyłu, Podświetlenie schowka, półeczki dolnej oraz miejsca na nogi z przodu, Przełącznik trybów jazdy, Półka bagażnika, Relingi dachowe (srebrne - anodowane aluminium), Schowek na okulary, System Traffic Sign Recognition (system rozpoznawania znaków drogowych), System dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera, System eCall, System kluczyka elektronicznego, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX oraz górne punkty kotwiczenia, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPWS), System multimedialny interaktywny z nawigacją, ekranem dotykowym 9", Bluetooth, DAB, System ostrzegania o niestabilności kierunku jazdy (Vehicle Sway Warning), System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu LDW, System przeciwdziałania zjeżdżaniu z pasa ruchu LDP, Szyba tylna ogrzewana, Szyby atermiczne, Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna, dodatkowo przyciemniane, Szyby elektryczne, przód, Szyby elektryczne, tył, Tapicerka ze skóry naturalnej łączona ze skórą syntetyczną, Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty na butelki w drzwiach, przód i tył, Uchwyty na kubki, przód i tył, Uchwyty na siatke i torbę w bagażniku, Wspomaganie ruszania na wzniesieniu HHC, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, progresywne, Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wyświetlacz kolorowy wielofunkcyjny zintegrowany z zestawem wskaźników 4,2", Zamek centralny zdalnie sterowany, Zamek z dodatkowym zabezpieczeniem przed kradzieżą, Zestaw naprawczy koła, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne przód, Światła przeciwmgielne tył, Lakier metaliczny

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DĘBICA, NAVIGATOR 3	215/55 17 98V	5,0 mm
	lewe	DĘBICA, NAVIGATOR 3	215/55 17 98V	5,0 mm
tylna	prawe	DĘBICA, NAVIGATOR 3	215/55 17 98V	6,0 mm
	lewe	DĘBICA, NAVIGATOR 3	215/55 17 98V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150

8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Spojler tylny, góra	liczne, wgniecenie	WY	0.4
3	Obicie półki tylnej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
4	Błotnik przedni L	liczne, wgniecenie	NA	2
5	Pokrywa przednia	liczne, wgniecenie	NA	2.5
6	Dach	liczne, wgniecenie	NA	2.5
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	liczne, wgniecenie	NA	2.7
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	liczne, wgniecenie	NA	2.5
9	Błotnik tylny L	liczne, wgniecenie	NA	2.5
10	Słupek przedni (A) z progiem R	wgniecenie, wgniecenie		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
13	Poszycie słupka środkowego L	wgniecenie, wgniecenie		
14	Błotnik tylny R	zarysowanie		
15	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42

Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52
Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54
Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 62
Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 66

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 68

Błotnik przedni L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69
Uchwyt drzwi prze L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70
Półka/roleta tylna - Inne 1