# Raport z oględzin pojazdu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numer raportu | 14469/11/26-15201 | Data raportu | 05-11-2026 |
| Rzeczoznawcy | mgr inż. Piotr Mirkowski<br>mgr inż. Paweł Barszcz (WSP) | Data oględzin | 03-11-2026 |
| Nr zlecenia | PKOM(DZS)/GDA/100084/26/10/26 | Miejsce oględzin | MDM AUTO (PLAC PĘPOWO), GDAŃS... |

## Dane pojazdu



| | |
|---|---|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | **U5YH4812ANL127314** |
| Marka, model | KIA Ceed Kombi 21- |
| Typ, wersja | Ceed 1.0 T-GDI S |
| Numer rejestracyjny | CT662AG |
| Silnik (rodz./poj./moc) | benz./998 ccm/74 kW |
| Stan licznika | 166 824 km |
| Data 1. rej./rok prod. | 27-07-2022/2022 |
| Data nast. bad. techn. | 22-07-2027 |
| Nadwozie | KOM 5/5 |
| Lakier | biały/2-warstwowy uni |
| Skrzynia biegów | manualna |

## Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Antena dachowa standardowa, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kia Driver Attention Warning - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy i o ruszeniu poprzedz.pojazdu, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z f. wykrywania pieszych, Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku, Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe, dojazdowe, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, lampka do czytania w podsufitce oraz schowek na okulary, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Radio DAB sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników, Sortownik pod podłogą w bagażniku, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona 60:40, Tylny spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Światła przeciwmgielne

## Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|---|---|---|---|---|
| przednia | prawe | DĘBICA, PRESTO HP2 | 195/65 15 91H | 8,0 mm |
| | lewe | DĘBICA, PRESTO HP2 | 195/65 15 91H | 8,0 mm |
| tylna | prawe | DĘBICA, PRESTO HP2 | 195/65 15 91H | 8,0 mm |
| | lewe | DĘBICA, PRESTO HP2 | 195/65 15 91H | 8,0 mm |

## Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

## Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Pokrywa komory silnika | do 150 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | do 150 |
| 3 | Błotnik przedni prawy | do 150 |
| 4 | Słupek przedni lewy | do 150 |
| 5 | Słupek przedni prawy | do 150 |
| 6 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 7 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 8 | Próg lewy | do 150 |
| 9 | Próg prawy | do 150 |
| 10 | Dach | do 150 |
| 11 | Drzwi przednie lewe | do 150 |
| 12 | Drzwi przednie prawe | do 150 |
| 13 | Drzwi tylne lewe | do 150 |
| 14 | Drzwi tylne prawe | do 150 |
| 15 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150 |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 300 |

W zakresie do 1000 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Pokrywa bagażnika | 200 - 1000 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Podsufitka | wgniecenie, zabrudzenie | WY | 1.6 |
| 2 | Pokrywa przednia | odpryski lakieru | NA | |
| 3 | Błotnik tylny L | wgniecenie | NA | 1.2 |
| 4 | Błotnik przedni L | wgniecenie | | |
| 5 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | wgniecenie | | |
| 6 | Osłona lusterka zewnętrznego L | zarysowanie | | |
| 7 | Rama drzwi,przód L | odpryski lakieru | | |
| 8 | Okładzina zderzaka tylnego | zarysowanie | | |
| 9 | Kierownica przystosowana do Airbag | zarysowania eksploatacyjne | | |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**
Przekątna przednia lewa




**Fot. 2**
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 7**
Przekątna tylna prawa




**Fot. 8**
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 9**
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**
Numer identyfikacyjny




**Fot. 14**
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 15**
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.




**Fot. 20**
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**
Tunel środkowy



**Fot. 22**
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**
Bagażnik



**Fot. 26**
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**
Tarcza hamulcowa tylna prawa




**Fot. 32**
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA





**Fot. 33**
Dowód rej. Str. 1




**Fot. 34**
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 35**
Książka serwisowa – ostatni przegląd




**Fot. 36**
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 37**
Instrukcje




**Fot. 38**
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 39**
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1




**Fot. 40**
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 41**
Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3




**Fot. 42**
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 43**
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2




**Fot. 44**
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1




**Fot. 46**
Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 47**
Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1




**Fot. 48**
Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**
Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50**
Podsufitka - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**
Podsufitka - Wgniecenie/odkształcenie 1