Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14619/11/26-15201	Data raportu	16-11-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	16-11-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/101645/26/10/30	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI□..

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**WF0EXXWPCEKJ52388**
Marka, model	FORD Mondeo Hatchback 19-21
Typ, wersja	Mondeo 2.0 EcoBlue Trend aut
Numer rejestracyjny	WD1668T
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/110 kW
Stan licznika	246 227 km
Data 1. rej./rok prod.	20-11-2019/2019
Data nast. bad. techn.	19-11-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dywaniki podłogowe z przodu, E-shifter - pokrętło do sterowania skrzynią biegów, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji TA, EBA, Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 16", wzór 10-ramienny, z ogumieniem 215/60, FordPass Connect z modemem GSM, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach, Fotele przednie - styl komfortowy, Funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczeń - Ford MyKey, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Inteligentny ogranicznik prędkości, Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem, Kierownica skórzana, Kieszeń w oparciu fotela kierowcy, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietnikiem, Konsola sufitowa - ze schowkiem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci, Lampki do czytania w drugim rzędzie foteli, Lampki oświetlenia wnętrza z funkcją opóźnionego wyłączania, Lampy tylne LED, Lane Keeping Alert, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Podsufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd, Poduszki powietrzne kolan, Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Radio Ford SYNC 3/wyświetlacz 8"/AppLink/Bluetooth/8 głośników/2xUSB/sterowanie na kierownicy, Reflektory - halogenowe, System Auto-Start-Stop, System aktywnej redukcji hałasu - Active Noise Control, System automatycznego sterowania światłami drogowymi - Auto High Beam, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist,pakiet, Szyba przednia podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Tapicerka materiałowa Cypres Ebony, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40 z otworem do przewozu nart i podłokietnikiem, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz 4.2 na tablicy zegarów, Zagłówki regulowane w 2 kierunkach, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, przód, Autoalarm obwodowy i pojemnościowy (zawiera funkcję podwójnego ryglowania drzwi), Koło zapasowe dojazdowe, Lakier specjalny Mica Shadow Black, Pakiet Comfort 4, Spryskiwacze reflektorów

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	SAILUN, ALL SEASON	215/60 16 99H	7,1 mm
	lewe	SAILUN, ALL SEASON	215/60 16 99H	7,3 mm
tylna	prawe	SAILUN, ICE BLAZER	215/60 16 95H	8,0 mm
	lewe	SAILUN, ICE BLAZER	215/60 16 95H	8,1 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Ramię wycieraczki, tył	brak	WY	0.1
2	Nakładka ramienia wycieraczki	brak	WY	
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.5
4	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	
5	Błotnik przedni L	odpryski lakieru, inne	NA	
6	Pokrywa przednia	odpryski lakieru	NA	
7	Błotnik przedni R	zarysowanie		
8	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	rysa/odprysk		
9	Dach	rysa/odprysk		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, zarysowanie, wgniecenie		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
12	Osłona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie		
14	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
15	Rama drzwi,przód L	wgniecenie		
16	Rama drzwi,przód R	odpryski lakieru		
17	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
18	Błotnik tylny , część górna L	zarysowanie		
19	Błotnik tylny , część górna R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód




Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Otwarta karta pojazdu




Fot. 38
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39
Kluczyki




Fot. 40
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 41
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2




Fot. 42
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 43
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2




Fot. 44
Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2




Fot. 46
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Szyba czołowa - Inne 1



Fot. 48
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 57
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2




Fot. 58
Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62
Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64
Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66
Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 67
Ramię wycieraczki tylnej - Inne 1



Fot. 68
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 69
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 70
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3




Fot. 72
Dach - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73
Dach - Rysa/odprysk 1




Fot. 74
Rama dachu L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75
Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 76
Rama dachu L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77
Rama dachu L() - Inne 3



Fot. 78
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 80
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83
Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 84
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 85
Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3




Fot. 86
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 87
Drzwi tylne L - Inne 1




Fot. 88
Drzwi tylne L() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 89
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 90
Błotnik przedni L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91
Błotnik przedni L - Inne 1