Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220767/11/26-11401	Data raportu	04-11-2026
Rzeczoznawcy	Zbigniew Biernacki (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	04-11-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/101685/26/10/30	Miejsce oględzin	Mazurska 1, Szczecin 70-416 , 70-416 S...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**SJNFEAJ11U2312229**
Marka, model	NISSAN Qashqai 17-21
Typ, wersja	Qashqai 1.2 DIG-T N-Connecta
Numer rejestracyjny	WE2Y320
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1197 ccm/85 kW
Stan licznika	143 693 km
Data 1. rej./rok prod.	20-07-2018/2018
Data nast. bad. techn.	30-10-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	fioletowy/METALIK
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Adaptacyjne światła drogowe, Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu, tył, Czujniki parkowania, przód, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Hamulec postojowy - elektryczny, Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Immobilizer, Instalacja radiowa + 6 głośników, Inteligentny system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych (P-FEB), Inteligentny system kamer 360, Inteligentny system kontroli toru jazdy, Inteligentny system ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW), Inteligentny system wspomagania hamowania, Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Lampy tylne w technologii LED, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Radio CD/MP3/AUX/USB/iPod, Radio z tunerem DAB, Relingi dachowe, System Start/Stop, System aktywnej kontroli zawieszenia, System aranżacji przestrzeni bagażowej, System inteligentnego kluczyka, System kontroli ruchów nadwozia, inteligentny, System nawigacji NissanConnect z 7 calowym dotykowym ekranem, System pomiaru ciśnienia w oponach, System rozpoznawania znaków drogowych, Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci, Tylne oparcie składane, dzielone (w stosunku 60/40), Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz TFT 5 zintegrowany z zestawem wskaźników, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Koło zapasowe, Lakier metalik, Pakiet Styl, Pakiet Zimowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BERLIN TIRES, ALL SEASON 2	215/55 18 99V	7,0 mm
	lewe	BERLIN TIRES, ALL SEASON 2	215/55 18 99V	7,0 mm
tylna	prawe	BERLIN TIRES, ALL SEASON 2	215/55 18 99V	7,0 mm
	lewe	BERLIN TIRES, ALL SEASON 2	215/55 18 99V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	1

2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.8
4	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
5	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie		
6	Dach, tył	wgniecenie/odkształcenie		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
9	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik




Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. Str. 1




Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Zderzak przedni cz dolna - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak przedni cz dolna - Inne 2



Fot. 44
Zderzak przedni cz dolna() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2




Fot. 52
Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54
Dach - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1