Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14252/10/26-15201	Data raportu	22-10-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	17-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/90578/26/09/28	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P□...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**ZFA25000002X46974**
Marka, model	FIAT Ducato 35 MultiJet3 Easy...
Typ, wersja	Ducato 35 MJ L3H2 EasyPro
Numer rejestracyjny	BIA2088A
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/103 kW
Stan licznika	48 048 km
Data 1. rej./rok prod.	26-07-2023/2023
Data nast. bad. techn.	01-07-2028
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/1-warstwowa
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni, Klimatyzacja automatyczna, Koło zapasowe, Lakier uni, Port USB podwójny, Półka pod sufitem, Radio z ekranem dotykowym 7 cali, AA/CP, System podtrzymujący koło zapasowe, Tapicerka materiałowa, Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami, Czujniki parkowania - tył, Koło zapasowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, TRANSPRO 4S	215/70 15 107S	5,5 mm
	lewe	KLEBER, TRANSPRO 4S	215/70 15 107S	6,5 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROALL SEASON VAN 11	215/70 15 107S	7,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROALL SEASON VAN 11	215/70 15 107S	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka dolna drzwi przednich R	zarysowanie	WY	0.1
2	Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew. L	pęknięcie	WY	0.5
3	Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew. R	pęknięcie	WY	0.4
4	Drzwi części ład.przesuwne R	liczne, wgniecenie/odkształcenie, zarysowanie	WY	1.4
5	Nakładka dolna drzwi tylnych R	zarysowanie	WY	
6	Próg R	wgniecenie/odkształcenie	WY	6.2
7	Zderzak, środek	pęknięcie	WY	0.4
8	Zderzak, róg R	wgniecenie	WY	
9	Listwa ochronna,przed.błotnika tyl. R	zarysowanie	WY	0.2
10	Błotnik przedni L	wgniecenie	NA	1.5
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie, wgniecenie	NA	1.2
12	Rama drzwi,przód L	zarysowanie	NA	
13	Rama drzwi,przód R	zarysowanie	NA	

14	Błotnik tylny L	liczne, wgniecenie	NA	2.5
15	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie, zarysowanie	NA	4
16	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
17	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44
Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Listwa drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46
Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Listwa drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48
Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Obudowa lusterka zew P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54
Słupek przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 60

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Listwa krawędzi błotnika tyl P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62
Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64
Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69
Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73
Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 74
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Obudowa lusterka zew L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 78

Obudowa lusterka zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 82

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 83
Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 84
Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85
Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 86
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87
Fotel prz. praw. - Inne 2