Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14001/10/26-15201	Data raportu	09-10-2026
Rzeczoznawcy	Michał Michalski (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	02-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/90907/26/09/28	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**VR3USHNNSLJ545574**
Marka, model	PEUGEOT 2008 19-23
Typ, wersja	2008 1.2 PureTech GT Pack S...
Numer rejestracyjny	GD1R526
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/115 kW
Stan licznika	74 025 km
Data 1. rej./rok prod.	29-05-2020/2020
Data nast. bad. techn.	22-05-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	pomarańczowy/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

6 głośników, ABS, ASR - system kontroli trakcji, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dach Black Diamond, Deska rozdzielcza podświetlana w 8 kolorach, Dywaniki podłogowe przód i tył w kolorze Mistral z przeszyciami w kolorze Vert Adamite, EBA, EBFD, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie ogrzewane, Gniazdo USB 2x, Hamulec postojowy elektryczny (FSE) z funkcją Hill Assist, Kamera cofania HD 180 stopni VisioPark1, obraz wyświetlany na ekranie dotykowym, f. Top Rear Vision, Kierownica pokryta skórą z chromowanym wykończeniem, Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, Lampy przednie Peugeot Full LED Technology z kierunkowskazami LED + czujnik deszczu, Listwy progowe, aluminiowe, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, bezramkowe, Mirror Screen, Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń, Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix na fotelu przednim, Nawigacja Peugeot Conncect NAV, wyświetlacz multimedialny dotykowy 10" HD, Oświetlenie wnętrza LED, Panel wirtualnych zegarów 3D 10", Pedały i podnóżek aluminiowe, Podsufitka w kolorze czarnym, Podłoga bagażnika dwupoziomowa, Podłokietnik dla kierowcy, Relingi dachowe, czarne, Spoiler tylny, czarny, System Active Safety Brake AEBS3, System Driver Attention Alert, System Peugeot Connect SOS & Assistance, System aktywnego monitorowania martwego pola (ABSD), System aktywnego utrzymywania na pasie ruchu (LKA), System automatycznego przełączania świateł: mijania/drogowe (CAFR/Smartbeam), System bezkluczykowego dostępu i uruchomiania auta ADML Proximity, System monitorowania ograniczeń prędkości, System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW), System utrzymywania środka pasa ruchu (LPA), Szyba przednia akustyczna, Szyba przednia barwiona, Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane, Szyby przednie i tylne elektryczne, Tapicerka skórzana Alcantara, Tempomat adaptacyjny z funkcją STOP&Go (ACC Stop&Go), Tuner cyfrowy DAB, Tylna kanapa składana w stosunku 1/3 - 2/3, Wlot powietrza do chłodnicy chromowany z motywem szachownicy, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Zagłówki przednie i tylne regulowane, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła przeciwmgielne LED, Alarm, Dach szklany panoramiczny z roletą i podświetleniem LED, otwierany, Felgi aluminiowe 18 EVISSA z ogumieniem 215/55 + HiFi FOCAL, Lakier metalizowany, Pakiet skórzany, System Hi-Fi FOCAL, System Park Assist, £adowarka smartfona, bezprzewodowa - standard Qi

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN TYRES, WETPROOF 1	215/55 18 99V	7,0 mm
	lewe	NOKIAN TYRES, WETPROOF 1	215/55 18 99V	6,1 mm
tylna	prawe	NOKIAN TYRES, WETPROOF 1	215/55 18 99V	6,7 mm
	lewe	NOKIAN TYRES, WETPROOF 1	215/55 18 99V	6,8 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	150 - 200
2	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reflektor LED z kierunkowskazem L	pęknięcie	WY	
2	Reflektor LED z kierunkowskazem R	pęknięcie	WY	
3	Światło do jazdy dziennej L	pęknięcie	WY	
4	Światło do jazdy dziennej R	pęknięcie	WY	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
6	Zderzak, róg L	rysa/odprysk		
7	Listwa ozdobna zderzaka	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane




Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Dowód rej. str. 2



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Reflektor P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Reflektor P - Pękniecie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Reflektor przeciwmgielny P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Reflektor przeciwmgielny P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1




Fot. 46
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Reflektor L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Reflektor przeciwmgielny L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52

Reflektor przeciwmgielny L - Pęknięcie/rozerwanie 1