Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14039/10/26-15201	Data raportu	13-10-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	05-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/90620/26/09/28	Miejsce oględzin	MDM AUTO (PLAC PĘPOWO), GDAŃS...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**VF1JL000272362095**
Marka, model	RENAULT Trafic Blue dCi 150 ...
Typ, wersja	Trafic Kombi 2.0 Blue dCi L2 E...
Numer rejestracyjny	WD6361T
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/110 kW
Stan licznika	62 393 km
Data 1. rej./rok prod.	23-02-2024/2024
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	KOM 4/8
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

2. rząd siedzeń: siedzenie 3-os., ABS+EBV+wspomaganie nagłego hamowania, Deska rozdzielcza o ziarnistej fakturze w kolorze Titane, Drzwi tylne oszklone, 180 st., ESC+Extended Grip, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Immobilizer, Kanapa 2-miejscowa po stronie pasażera z przodu, z dodatkowym schowkiem pod siedziskiem, Kierownica z regulacją wysokości i nachylenia, Kierownica ze skóry ekologicznej, Klimatyzacja manualna z przodu, Komputer pokładowy, Koło zapasowe, Lakier uni, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Przesłona przestrzeni bagażowej, Radio Connect R&Go, Regulator ogranicznik prędkości, Skrzynia biegów automatyczna EDC, dwusprzęgłowa, 6-biegowa, System kontroli ciśnienia w oponach, System wspomagania ruszania pod górę Hill Start Assist, Szyba tylna ogrzewana, Szyby przednie elektryczne z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy, TSA - Trailer Stability Assist, Tapicerka materiałowa Kompo, Tryb ECO, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka szyby tylnej, Wykończenie wnętrza, chromowane(nawiewy, głośniki, klamki, dźw.zm. biegów, ster.klimatyzacją), Zamek centralny z pilotem, Światła FULL LED PURE VISION, Światła do jazdy dziennej LED, Czujniki parkowania - przód i tył, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem, Fotel pasażera, komfortowy indywidualny z reg. wysokości i podparcia lędźwiowego, z podłokietnikiem, Kamera cofania, Lusterka boczne podgrzewane i składane elektrycznie, Pakiet Vision, Podłokietniki tylne, Przygotowanie do montażu alarmu, Radio Easy Link DAB, Usługi Online, Zamek centralny z blokadą antywłamaniową, Światła drogowe automatyczne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BARUM, VANUS ALLSEASON	215/65 16 109107T	4,5 mm
	lewe	BARUM, VANUS ALLSEASON	215/65 16 109107T	4,5 mm
tylna	prawe	BARUM, VANUS ALLSEASON	215/65 16 109107T	4,0 mm
	lewe	BARUM, VANUS ALLSEASON	215/65 16 109107T	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywy reflektorów dodatkowych kpl.		WY	0.4
2	Czujnik odstępu przedni, boczny wew. R	wgniecenie	WY	0.4
3	Nakładka dolna drzwi przednich R	zarysowanie	WY	0.2
4	Nakładka dolna drzwi tylnych R	zarysowanie	WY	0.2
5	Osłona słupka B, dolna R	zarysowanie	WY	0.2

6	Tapicerka siedziska 2.rząd	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.7
7	Pokrywa przednia	wgniecenie, wgniecenie	NA	1.5
8	Drzwi części ład.przesuwne R	wgniecenie	NA	2.5
9	Próg wewnętrzny L	wgniecenie	NA	2
10	Próg wewnętrzny R	wgniecenie	NA	3
11	Zderzak, róg R	odpryski lakieru	NA	
12	Błotnik tylny R	wgniecenie	NA	2
13	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
14	Spoiler czołowy	zarysowanie		
15	Osłona lusterka zew. kpl.	zarysowanie		
16	Rama drzwi,przód L	odpryski lakieru		
17	Błotnik tylny L	wgniecenie		
18	Deska rozdzielcza	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Czujniki parkowania przód - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Kratka/zaślepka halogenu P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44
Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46
Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50
Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54
Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Zderzak tylny cz P - Inne 1



Fot. 56
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 60
Próg L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62
Pokrywa schowka deski rozdz - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Pokrywa schowka deski rozdz - Rysa/odprysk 1



Fot. 64
Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Kanapa tyl. - Pękniecie/rozerwanie 1