Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220859/11/26-11401	Data raportu	12-11-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	10-11-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/100993/26/10/20	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P□...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**WVGZZZ5NZNM084910**
Marka, model	VOLKSWAGEN Tiguan Allspa...
Typ, wersja	Tiguan Allspace 2.0 TSI 4Mot. ...
Numer rejestracyjny	EL1FK76
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/140 kW
Stan licznika	183 375 km
Data 1. rej./rok prod.	26-05-2022/2022
Data nast. bad. techn.	26-05-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

Bezprzewodowy App Connect (CarPlay) - widok ekranu smartfona na wyświetlaczu radia lub nawigacji, Boczne poduszki powietrzne, tył + napinacze pasów bezpieczeństwa dla zewnętrznych siedzeń z tyłu, Chromowane klamki, elementy regulacji lusterek i sterowania szyb, klamka wew. w matowym chromie, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home, Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dywaniki R-Line - wykładzina, przód i tył, ESP/ASR/ABS/EDS/MSR/asystent siły hamowania/stabilizacja toru jazdy przyczepy, Elektryczne szyby, przód i tył, Felgi aluminiowe 19 Venecia z oguminiem 255/45 o obniżonym oporze, samouszczelniające się, Fotele przednie, Top-Komfort, Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo USB (Typ C), obsługujące iPod/iPhone, Hamulec postojowy, elektroniczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic, 3-strefowa z filtrem i panelem do sterowania z tyłu, Komputer pokładowy Digital Cockpit Pro - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem, Koło zapasowe dojazdowe 18-calowe, Lakier specjalny biały Pure, Lampy przednie LED Matrix AFS ze światłami do jazdy dziennej LED oraz funkcją dyn. dośw. zakrętów, Lampy tylne wykonane w technologii LED, przyciemniane ze zmienną grafiką, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach Carbon Grey, Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, chromowane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Nakładki na pedały wykończone stalą nierdzewną, Oparcie fotela pasażera składane, Oświetlenie Ambiente w klamkach drzwi, listwach dekoracyjnych, listwach progowych i wokół nóg, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne (9): dwie czołowe, boczne przód i tył, dwie kurtynowe i kolanowa dla kierowcy, Podłoga bagażnika z regulowaną wysokością, Pokrywa bagażnika z elektrycznym zamykaniem i otwieraniem, Przedni podłokietnik z uchwytem na kubki premium, Radio Ready2Discover z Streaming &Internet, 8 cal. wyśw., DAB+, MP3, WMA, 8 głośników,przygot.do naw, Relingi dachowe - srebrne, Schowek w konsoli dachowej zamykany, podwójny, Sygnalizacja zmęczenia kierowcy, System Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu, System Light Assist - automatyczna zmiana świateł mijania na drogowe, System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu, Szuflady pod przednimi fotelami, Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tempomat aktywny ACC z automatyczną regulacją odległości Front Assist do 210 km/h i stop and go, Tuner cyfrowy DAB+, Tylna kanapa składana, dzielona 40/20/40, przesuwana i z regulacją pochylenia oparcia z podłokietnik, Uchwyty ISOFIX - przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrznych siedziskach tylnej kanapy, We Connect Plus:wzywanie pomocy, mobilne usługi online(3 lata),alarm o kradzieży, raport,lokalizacja, Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne - zależne od prędkości samochodu, Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w stylisytce R-line, Światła na złą pogodę LED z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Hak holowniczy - składany elektrycznie, Kierownica wielofunkcyjna sportowa, skórzana, ze ster. dotyk. f.Tiptronic, dźwignia biegów w skórze, Pakiet Ziomwy 2, Pakiet systemów asystujących, Park Assist - System automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego (tyłem i przodem) z czuj, Tapicerka skórzana Vienna z elektryczną regulacją przednich foteli, Dwa gniazda USB-C w konsoli środkowej, jedno gniazdo USB-C w konsoli środkowej z tyłu

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	255/45 19 104V	1,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	255/45 19 104V	2,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	255/45 19 104V	2,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	255/45 19 104V	2,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150

14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna, barwiona	pęknięcie	WY	2.8
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Opona tył R	rozerwanie	WY	0.3
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
5	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
6	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
8	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
9	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Pokrywa komory silnika - Inne 1




Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44
Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Opona tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48
Opona tylna P - Pękniecie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 54
Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2