Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220803/11/26-11401	Data raportu	06-11-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	05-11-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/101658/26/10/30	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**VF1RDA00173794533**
Marka, model	RENAULT Master dCi 130 Eur...
Typ, wersja	Master dCi L3H2 Extra
Numer rejestracyjny	GD8R423
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/96 kW
Stan licznika	269 642 km
Data 1. rej./rok prod.	29-11-2024/2024
Data nast. bad. techn.	29-11-2027
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	szary/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Czujnik deszczu i zmierzchu, Czujniki parkowania - tył, Drzwi boczne prawe przesuwne, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją odcinka lędźwiowego, Gniazdo 12V w kabinie oraz przestrzeni ładunkowej, Gwarancja 2 lata, Kierownica z tworzywa sztucznego z regulacją w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, składane manulnie, Lusterko wewnętrzne Wide View, Osłona silnika, dolna, stalowa, Oświetlenie przestrzeni ładunkowej, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, Poduszka powietrzna kierowcy, Przegroda stalowa pełna, Regulator ogranicznik prędkości, Skrzynia biegów manualna, 6-biegowa, System RCall, System hamowania awaryjnego, System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny OpenR link 10 z bezprzewodową replikacą smartfona, System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, System rozpoznawania znaków drogowych, System utrzymania pasa ruchu, Szyby przednie elektrycznie sterowane z włącznikiem impulsowym, Tapicerka materiałowa Upper, Wskaźniki kierowcy analogowe z wyświetlaczem 3.5 TFT monochromatycznym, Wykończenie deski rozdzielczej TITANE, Wyłożenie przegrody od strony kabiny pasażerskiej wykładziną, Zamek centralny, Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, Światła mijania oraz do jazdy dziennej LED, Światła obrysowe boczne (w listwie z boku nadwozia), Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni, Klimatyzacja automatyczna, Światła przeciwmgielne, Zabudowa izotermiczna z agregatem chłodniczym

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP CARGO2	205/75 16 113111T	4,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP CARGO2	205/75 16 113111T	4,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP CARGO2	205/75 16 113111T	4,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP CARGO2	205/75 16 113111T	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie, ubytki materiału	WY	2.7
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.3
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Rama drzwi,przód L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
7	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1

8	Ściana boczna część przednia dolna L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
9	Ściana boczna część przednia dolna R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
10	Narożnik L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
11	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk		
12	Zderzak, środek	zarysowanie		
13	Zderzak, róg L	zarysowanie		
14	Zderzak, róg R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Krata zderzaka prz. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak - Rysa/odprysk 2




Fot. 44
Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Obudowa lusterka zew P - Inne 1



Fot. 48
Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Pas tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Pas tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54
Pas tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1




Fot. 58
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Próg L - Rysa/odprysk 1