Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	00872/8/26-17802	Data raportu	14-08-2026
Rzeczoznawcy	Iwo Tokarski (WSP) Michał Lipowski (WSP)	Data oględzin	10-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/69389/26/07/27	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**SJNFFAJ11U2814223**
Marka, model	NISSAN Qashqai 17-21
Typ, wersja	Qashqai 1.3 DIG-T Acenta
Numer rejestracyjny	WD6026N
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/103 kW
Stan licznika	110 562 km
Data 1. rej./rok prod.	02-07-2020/2020
Data nast. bad. techn.	01-07-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik deszczu, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Hamulec postojowy - elektryczny, Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Immobilizer, Instalacja radiowa + 6 głośników, Inteligentny system kontroli toru jazdy, Inteligentny system wspomagania hamowania, Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Lakier uni, Lampy tylne w technologii LED, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Radio CD/MP3/AUX/USB/iPod, Radio z tunerem DAB, System Start/Stop, System aktywnej kontroli zawieszenia, System aranżacji przestrzeni bagażowej, System kontroli ruchów nadwozia, inteligentny, System multimedialny NissanConnect z 7 calowym dotykowym ekranem Android Auto/Apple CarPlay, System pomiaru ciśnienia w oponach, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci, Tylne oparcie składane, dzielone (w stosunku 60/40), Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz TFT 5 zintegrowany z zestawem wskaźników, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE SUV	215/60 17 96H	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE SUV	215/60 17 96H	5,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE SUV	215/60 17 96H	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE SUV	215/60 17 96H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	pęknięcie	WY	1
2	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie	NA	
4	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych L	rysa/odprysk	NA	
5	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, zarysowanie	NA	

6	Błotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie		
7	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie		
8	Lusterko wewn.	inne		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
12	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
13	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
14	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie		
15	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie		
16	Wytłumienie podłogi środkowej, przód	pęknięcie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód




Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40
Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Zderzak przedni cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46
Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 2



Fot. 48
Zderzak przedni cz L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zderzak przedni cz L - Inne 1



Fot. 50
Zderzak przedni cz P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56
Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Klamka drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1




Fot. 58
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 60
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 62
Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 64
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1




Fot. 70
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71
Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72
Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 74
Lusterko wsteczne wew - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75
Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 76
Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1