Nr zlecenia: 28/04/11/2026/CarArena STANDARD z dnia: 4.11.2026

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**U 5 Y H 4 8 1 2 A M L 0 9 7 9 7 3**
Marka:	**KIA**	Nr rejestracyjny:	**WL1922S**
Model pojazdu:	**Ceed 1.0 MR`18 E6**	Nr Info-Ekspert:	**052-01395**
Wersja:	**S**	Rok produkcji:	**2021**

Wskazanie drogomierza	168346 km
Data pierwszej rejestracji	7.07.2021
Data ważności badania technicznego	21.09.2027
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	1840 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	998 ccm / 74kW (101KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
2	Antena radiowa
3	Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA
4	Autoalarm obwodowy
5	Czujnik obecności pasażera przód/tył
6	Czujnik zmierzchu
7	Czujniki ciśnienia w oponach
8	Fotel kierowcy z regulacją wysokości
9	Głośniki 6 szt.
30	Poduszki powietrzne boczne przednie
31	Radioodtwarzacz MP3
32	Regulacja podświetlenia zegarów
33	Schowek na okulary
34	Schowek na roletę
35	Sortownik pod podłogą bagażnika
36	Spoiler tylny
37	Sterowanie radiem w kierownicy
38	System automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia

			High Beam Assist (HBA)
10	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	39	System automatycznego ryglowania zamków
11	Immobilizer	40	System stabilizacji toru jazdy ESC
12	Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim	41	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
13	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	42	System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA
14	Klimatyzacja	43	Szyby barwione
15	Kluczyk składany	44	Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu
16	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	45	Światła mijania projekcyjne
17	Koło zapasowe dojazdowe	46	Światła mijania włączane automatycznie
18	Komputer pokładowy	47	Światło dodatkowe STOP LED
19	Konsola centralna	48	Tapicerka "Beat" w kolorze czarnym
20	Kurtyny powietrzne boczne	49	Tarcze kół stalowe 15"
21	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	50	Tuner radiowy cyfrowy DAB
22	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	51	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
23	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	52	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
24	Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika	53	Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
25	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	54	Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5" monochromatyczny
26	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami	55	Zamek centralny zdalnie sterowany
27	Podłokietnik centralny przedni	56	Zderzaki w kolorze nadwozia
28	Poduszka powietrzna kierowcy	57	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
29	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	58	Złącze "USB"

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
	Siedzenia tylne składane
	Siedzenia tylne dzielone 60/40
2	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
	Szyby przednie regulowane elektrycznie
	Szyby tylne regulowane elektrycznie
3	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
	Ogranicznik prędkości
	Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KLEBER 195/65	R15	91H	DYNAXER HP4	4,6
Przednie prawe:	*KLEBER 195/65	R15	91H	DYNAXER HP4	4,9
Tylne lewe:	*KLEBER 195/65	R15	91H	DYNAXER HP4	4,6
Tylne prawe:	*KLEBER 195/65	R15	91H	DYNAXER HP4	4,4

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Informacje przekazane od zleceniodawcy: Był pojazd zastępczy do takiego zgłoszenia: "Powód: Strzeliła mu chłodnica czy zbiornik płynu chłodzącego."

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Sebastian Konopik
Wycenę wykonał: Adam Regulski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej	
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	L	Pokrywa wlewu paliwa odstaje, niespasowana		
6	Drzwi tyłu nadwozia		Zużyte/Uszkodzone siłowniki		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-120	
2	Dach		120-130	
3	Błotnik przedni	L	110-120	
4	Drzwi przednie	L	110-120	
5	Drzwi tylne	L	110-120	
6	Błotnik tylny	L	110-140	
7	Błotnik przedni	P	100-130	
8	Drzwi przednie	P	110-130	
9	Drzwi tylne	P	110-120	
10	Błotnik tylny	P	110-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, Starcia i Odpryski powłoki lakierowej, Wgniecenia		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
4	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Zarysowana		
5	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	P	Zarysowana		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wnętrze bagażnika		Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Informacje przekazane od zleceniodawcy: Był pojazd zastępczy do takiego zgłoszenia: "Powód: Strzeliła mu chłodnica czy zbiornik płynu chłodzącego."

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego stalowa	P	Kołpak popękany, ubytki materiału		

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji

otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



uzyskania świadczeń
Prosimy także pamię-
ntów samochodu i po-
zypadku odsprzedaży

lwa.

ope GmbH, Kia Corpo-

any przez firmę Kia do
ancyjnych objętych ni-
wnikami o wymaganej
gramowaniem, narzę-
m uprawnionym".

Fay-Strabe 51,65936
zenia w części.

a gwarancji, zgodnie

MLEASING SP. Z O.O. ODDZIAŁ W LEGIONOWIE
imię i nazwisko właściciela

Legionowo 05-119, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
Adres

CEED III 1.0 T-GDI
Model KIA

U5YH4812AML097973 Samochód BEZ pakietu serwisowego
Numer identyfikacyjny (VIN)

U	5	Y	H	4	8	1	2	A	M	L	0	9	7	9	7	3

Zgodna z datą z wklejki ze str. nr 2
Data rozpoczęcia gwarancji (dd-mm-rr)


CARSERWIS Sp. z o.o.
Nazwa Dealera KIA

01-377 WARSZAWA; Połczyńska 33
Adres Dealera KIA / nr telefonu

/

Rejestracja wymiany prędkościomierza

Fot. nr 57



REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD II 15 tys. km

Data przeglądu: 29/09/2022

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 43 426 km

Wynik badania testerem diagnostycznym:

Termin następnego przeglądu nie później niż – data / przebieg: 63 400 km

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT:

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT:

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności: Tak / Nie

Wymiana oleju: V

Marka i typ: 0W-20
Klasa jakości:
Klasa lepkości:

Wymiana płynu hamulcowego:

Wymiana filtra paliwa:

Wymiana filtra powietrza: V

Czynności dodatkowe:

P.W. GOSK
Iwona Gosk
18-400 Łomża, Al. Legionów 162
Punkt Sprzedaży: Al. Legionów
NIP: 718-175-40-41 Regon:
Tel./Fax: (+48 86) 21 66 153

BOSCH Service

30

Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu