Nr zlecenia: 66/16/11/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/11/16

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Albert Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy***	VIN:	**W V 2 Z Z Z S K Z N X 0 4 0 1 6 1**
Marka:	**VOLKSWAGEN**	Nr rejestracyjny:	**WA6439G**
Model pojazdu:	**Caddy 2.0 TDI MR`21 E6 2.4t**	Nr Info-Ekspert:	**040-10132**
Wersja:	**Life**	Rok produkcji:	**2022**

Wskazanie drogomierza	184197 km
Data pierwszej rejestracji	2022/04/30
Data ważności badania technicznego	2027/05/30
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2300 kg*
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	2970* mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 90kW (122KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent pasa ruchu Lane Assist	28	Schowki-szuflady pod fotelami kierowcy i pasażera w kabiniekierowcy
2	Blokada drzwi elektryczna	29	Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie, dzielone (60/40), składane, możliwość demontażu
3	Drzwi boczne lewe przesuwne	30	Stoliki w oparciach foteli przednich składane
4	Drzwi boczne prawe przesuwne	31	Swerve support (Asystent skrętu)
5	Drzwi tylne podnoszone do góry przeszklone	32	System powiadamiania ratunkowego (eCall)
6	Fotel pasażera z funkcją odblokowania oparcia	33	System Start/Stop z systemem rekuperacji

7	Fotele przednie z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego	34	System wykrywający znużenie kierowcy Driver Alert
8	Głośniki 6 szt.	35	Szyba przednia termoizolacyjna
9	Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej	36	Szyba tylna ogrzewana
10	Immobilizer	37	Szyba w drzwiach lewych przesuwnych
11	Instalacja telefoniczna Bluetooth	38	Szyba w drzwiach prawych przesuwnych stała
12	Kamera multifunkcyjna	39	Szyba z lewej strony tylna
13	Kierownica wielofunkcyjna	40	Szyba z prawej strony tylna
14	Klimatyzacja Climatic półautomatyczna	41	Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
15	Koło zapasowe pełnowymiarowe	42	Tapicerka "Trialog"
16	Kontrola emisji spalin SCR	43	Tarcze kół aluminiowe 16" "Wien"
17	Nagrzewnica powietrza elektryczna	44	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
18	Obudowy lusterek czarne, klamki lakierowane w kolorze nadwozia, srebrna prowadnica drzwi przesuwnych	45	Uchwyt ISOFIX w zewnętrznych miejscach na tylnej kanapie
19	Osłona przestrzeni bagażowej	46	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
20	Oświetlenie do czytania LED	47	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
21	Podłoga w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej wyłożona wykładziną dywanową	48	Wycieraczka szyby tylnej
22	Pojemnik na śmieci w przestrzeni pasażerskiej	49	Wykończenie deski rozdzielczej "Bright Brushed Gray"
23	Radio Composition Colour 8,25"	50	Wyświetlacz wielofunkcyjny Plus
24	Reflektory przednie podwójne	51	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Relingi dachowe w kolorze czarnym błyszczacym	52	Zderzaki w kolorze nadwozia
26	Schowek nad głowami kierowcy i pasażera z dwoma uchwytami	53	Złącze USB typu C 2szt w konsoli centralnej + 2 szt. w przestrzeni pasażerskiej
27	Schowek z prawej strony deski rozdzielczej, z oświetleniem		

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Fotele przednie z regulacją wysokości
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości
	Fotel pasażera z regulacją wysokości
2	Front Assist + automatyczny system hamowania awaryjnego + monitor ruchu pieszego + monitor ruchu rowerowego
	System Front Assist
	System rozpoznawania rowerzystów
	System hamowania awaryjnego
	System rozpoznawania ruchu pieszych
3	Konsola centralna z podłokietnikiem
	Podłokietnik centralny przedni
	Konsola centralna
4	Lusterka zewnętrzne składane i podgrzewane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
5	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
	Poduszka powietrzna kierowcy
	Poduszka powietrzna pasażera
6	Poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtyny przednie
	Poduszka powietrzna kierowcy
	Poduszka powietrzna pasażera
	Kurtyny powietrzne boczne
	Poduszki powietrzne boczne
7	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
	Ogranicznik prędkości
	Tempomat
8	Wycieraczki z czujnikiem deszczu, światła włączane automatycznie
	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
	Światła włączane automatycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki parkowania - przód/tył
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył

2 Fotel AGR ergo komfort dla kierowcy. Fotel pasażera z regulacją wysokości i manualną regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotele przednie z regulacją wysokości oraz pochylenia siedziska i głębokości dla fotela kierowcy
3 Tarcze kół aluminiowe 17" "Barahona" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	KLEBER 215/55	R17	98H	XL KRISALP HP3 TL	8,3
Przednie prawe:	KLEBER 215/55	R17	98H	XL KRISALP HP3 TL	8,3
Tylne lewe:	KLEBER 215/55	R17	98H	XL KRISALP HP3 TL	8,5
Tylne prawe:	KLEBER 215/55	R17	98H	XL KRISALP HP3 TL	8,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Urealnienie wartości rynkowej	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl - bez uwag

Oględziny wykonał: Adrian Staniak
Wycena wykonana: Albert Kalużny

Korekta Urealnienie wartości rynkowej uwzględnia różnice pomiędzy wartością wskazaną przez system Info-Ekspert, a aktualnym poziomem cen transakcyjnych i ofertowych na rynku. Jej zastosowanie ma na celu dostosowanie wyniku wyceny do bieżących warunków rynkowych, z uwzględnieniem aktualnych tendencji cenowych oraz sytuacji na rynku pojazdów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenie		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)
Pojazd pokryty opadami atmosferycznymi. Istanieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-120	
2	Dach		100-110	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Drzwi przednie	L	100-110	
5	Drzwi tylne	L	90-120	
6	Błotnik tylny	L	90-110	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	110-120	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	90-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
4	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
5	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędokścią do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10


Fot. nr 11


Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu