Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	10008/11/26-15501	Data raportu	13-11-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr Patryk Salzer	Data oględzin	12-11-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/104104/26/11/06	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P□...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**W0VZT8EP7M1004829**
Marka, model	OPEL Insignia B Sports Tourer...
Typ, wersja	Insignia 2.0 CDTI Elegance S&...
Numer rejestracyjny	DX95863
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/128 kW
Stan licznika	149 820 km
Data 1. rej./rok prod.	03-11-2020/2020
Data nast. bad. techn.	28-11-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalik
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

7 głośników premium, Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, Lane Keep Assist, Antena radiowa w tylnej szybie, Asystent świateł drogowych, Automatyczne włączenie świateł mijania z czujnikiem tunelu, Czarne błyszczące elementy obudowy lusterek zewnętrznych, Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, przód i tył, Felgi aluminiowe 17, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy AGR, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z tylnymi kieszeniami, Grill z aktywnymi przesłonami, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (zawiera układ wspomagania ruszania na pochyłościach), Kanapa tylna ze składanym, dzielonym oparciem w proporcji 60/40, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Listwa w linii dachu srebrna, czarna błyszcząca listwa pod oknami, Listwy ozdobne, Hexagon, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Panele pod podwoziem ograniczające opory powietrza, Pilot z kluczykiem do auta, Poduszki przednie, boczne z przodu i kurtynowe, Przyciemniające się lusterko wsteczne, Przyciski sterowania na kierownicy, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe - srebrne, Schowek na okulary w konsoli środkowej nad szybą, System Multimedia z kolorowym wyś. dotykowym 7", Bluetooth, USB, AUX, AppleCarPlay, AndroidAuto, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System ostrzegania przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, System wykrywania pieszych z przodu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne, Tapicerka materiałowa Monita łączona ze sztuczną skórą, Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości, Tunel centralny z podłokietnikiem, z dwoma schowkami (jeden zamykany), gniazdo 12V, uchwyty na kubki, Tuner radia cyfrowego DAB,DAB+,DMB-R, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wycieraczka szyby tylnej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny 3.5", pomiędzy zegarami, Zagłówek tylny, środkowy, Zagłówki pasywne przednich foteli z regulacją 4-kierunkową, Światła do jazdy dziennej LED, Światła tylne LED, Alarm (syrena z własnym zasilaniem, czujniki ruchu i przechyłu), Kamera Opel Eye rozpoznająca znaki drogowe, Lakier metaliczny, Pakiet Asystent Kierowcy 1, Pakiet Łatwy Dostęp, System Multimedia Navi Pro, ekran 8", wyś. wskaź. 8", USB, AUX, SD, Bluetooth, AppleCP, AndroidAuto, Koło zapasowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO 2	245/45 18 100V	5,5 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO 2	245/45 18 100V	5,5 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO 2	245/45 18 100V	6,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO 2	245/45 18 100V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	150 - 1000
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.5
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Tarcza koła aluminiowa przód L		WY	
4	Tarcza koła aluminiowa przód R		WY	
5	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	0.6
6	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.6
7	Nakładka przestrzeni bagażowej	pęknięcie	WY	0.1
8	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie	WY	0.4
9	Okładzina zderzaka przedniego	wgniecenie, odpryski lakieru, zarysowanie	NA	2.9
10	Pokrywa przednia	zarysowanie	NA	0.5
11	Próg L	inne	NA	1
12	Błotnik tylny L	wgniecenie	NA	2.2
13	Próg R	zarysowanie		
14	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
15	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe




Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50
Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 58
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60
Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62
Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Próg L - Inne 1



Fot. 64
Próg L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2




Fot. 68
Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69
Deska rozdzielcza - Inne 1



Fot. 70
Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 72
Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73
Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74
Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75
Półka/roleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 76
Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77
Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1



Fot. 78
Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1