Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14650/11/26-15201	Data raportu	18-11-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	17-11-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/105850/26/11/12	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**ZFA3120000J943697**
Marka, model	FIAT 500 15-24
Typ, wersja	500 1.2 Pop
Numer rejestracyjny	WD6466M
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1242 ccm/51 kW
Stan licznika	99 539 km
Data 1. rej./rok prod.	14-03-2018/2018
Data nast. bad. techn.	09-02-2027
Nadwozie	hatchback 3/4
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS + EBD, Airbag 7 sztuk: poduszki powietrzne czołowe, przednie boczne, kurtynowe, Airbag kolan kierowcy, BAS - Brake Assist System, Czujnik ciśnienia powietrza w oponach TPMS, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, ESC (zawiera ASR, MSR, HBA i Hill Holder), ESS - system sygnalizacji nagłego hamowania, Elektrycznie sterowane szyby przednie + zamek centralny, Felgi stalowe 14 z ogumieniem, Fotel pasażera z mechanizmem pamięci ustawienia, GSI - Gear Shift Indicator, Gniazdo 12V, Immobilizer, Kierownica z regulacją wysokości, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy z systemem My Car, Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, w kolorze czarnym, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Przyciski sterowania radia na kierownicy, Radio Uconnect (bez CD) z portami USB i AUX, Reflektory przednie z funkcją Follow Me Home, Tapicerka materiałowa, Tylna kanapa dzielona z regulowanymi zagłówkami, Uchwyt dla pasażera, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw naprawczy do kół Fix&Go, Zestaw wskaźników analogowy z ekranem komputera pokładowego, Światła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED, Lakier pastelowy Vintage, Biały Gelato

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, NBLUE	175/65 14 82T	5,0 mm
	lewe	NEXEN, NBLUE	175/65 14 82T	5,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, NBLUE	175/65 14 82T	5,5 mm
	lewe	NEXEN, NBLUE	175/65 14 82T	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Kołpak koła przód R	brak	WY	0.1
2	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie, wgniecenie	NA	1.5
3	Dach	liczne, wgniecenie	NA	3.5
4	Próg L	wgniecenie	NA	1.7
5	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	
6	Błotnik tylny L	wgniecenie, wgniecenie, wgniecenie	NA	2
7	Światło do jazdy dziennej R	zarysowanie		
8	Pokrywa przednia	wgniecenie, wgniecenie		
9	Kołpak koła tył L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa


SAMOCHÓD OSOBOWY
2018
7,55 kN
AAC5489217
C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
O/WARSZAWA
C.1.2 191888626
C.1.3 01-882 WARSZAWA
STEFANA ŻEROMSKIEGO 77
C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
O/WARSZAWA
C.2.2 191888626
C.2.3 01-882 WARSZAWA
STEFANA ŻEROMSKIEGO 77
F.1 1345 kg
F.2 1345 kg
F.3 2145 kg
G 865 kg
J M1
K e3*2007/46*0064*36
L 2
O.1 800 kg
O.2 400 kg
P.1 1242,00 cm³
P.2 51,00 kW
P.3 P
Q ---
S.1 4
S.2 ---
SERIA DR/BAP 2479828
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny
PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
DZIELNICA BIELANY
UL. ŻEROMSKIEGO 29
01-882 WARSZAWA
A WD 6466M
D.1 FIAT
D.2 312
-AXA1A
-B0AN
D.3 500
E ZFA31200003943697
B 14.03.2018
10.06.2019
H ---
SERIA DR/BAP 2479828
SERIA DR/BAP 2479828
DRPOL14650488AP2479828191888626<<<<<<<
ZFA31200003943697<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<9
WD6466M<<<5<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Kołpak przedni P - Inne 1



Fot. 46
Reflektor przeciwmgielny P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50
Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54
Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1