Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14680/11/26-15201	Data raportu	20-11-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Łukasz Wyszyński (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	19-11-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/105535/26/11/10	Miejsce oględzin	Nadzieja 25, 21-220 Siemień, 21-220 Si...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**W0VEFYHZJKJ663554**
Marka, model	OPEL Combo Cargo 1.5 CDTI ...
Typ, wersja	Combo Cargo XL 1.5 CDTI S&...
Numer rejestracyjny	LU674RU
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/96 kW
Stan licznika	210 422 km
Data 1. rej./rok prod.	05-07-2019/2019
Data nast. bad. techn.	03-07-2027
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	BIAŁY/1-warstwowa
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag kierowcy, Czujnik zmierzchu, Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszklone, Drzwi tylne nieprzeszklone, otwierane pod kątem 180 st., Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach, z regulacją lędźwiową i szufladą pod fotelem, Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach, Kierownica z przyciskami sterowania, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Obudowy lusterek bocznych i osłony szyn drzwi przesuwnych w kolorze nadwozia, Podwyższona ładowność, Przegroda kabiny pełna bez okna, Radio z Bluetooth, USB i 4 głośnikami, System stabilizacji toru jazdy ESP, zaw. układ wspomagania ruszania na pochyłościach, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty do mocowania ładunku, Zamek centralny z pilotem, Czujnik parkowania z tyłu, Hamulec postojowy, elektryczny, Listwy boczne w kolorze nadwozia, Pakiet Dobrej Widoczności, Pakiet Profi, Zabudowa skrzyni ładunkowej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DYNAMO, SNOW-H MWH01	205/60 16 92H	6,5 mm
	lewe	DYNAMO, SNOW-H MWH01	205/60 16 92H	6,0 mm
tylna	prawe	DYNAMO, SNOW-H MWH01	205/60 16 92H	7,0 mm
	lewe	DYNAMO, SNOW-H MWH01	205/60 16 92H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Klamra mocowania wspornika pokrywy	pęknięcie	WY	0.1
3	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.5
4	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
5	Podkładki dystansujace szyby przedniej		WY	
6	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
7	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
8	El. dystansowy szyby przedniej, górny		WY	
9	El. dystansowy szyby przedniej, górny L		WY	
10	El. dystansowy szyby przedniej, górny R		WY	
11	Oświetlenie tabl.rej. L	inne	WY	0.3

12	Oświetlenie tabl.rej. R	inne	WY	0.3
13	Nakładka zderzaka przedniego, góra	odpryski lakieru	NA	
14	Błotnik przedni L	odpryski lakieru	NA	
15	Błotnik przedni R	odpryski lakieru	NA	
16	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru	NA	
17	Osłona lusterka zewnętrznego R	różnica odcienia lakieru	NA	
18	Drzwi części ład.przesuwne R	odpryski lakieru	NA	
19	Próg L	zarysowanie	NA	
20	Próg R	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	3
21	Zderzak, środek	odpryski lakieru	NA	
22	Błotnik tylny R	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	1.5
23	Nakładka zderzaka przedniego, dół	zarysowanie		
24	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
25	Nakładka dolna drzwi przednich L	odpryski lakieru		
26	Nakładka dolna drzwi przednich R	odpryski lakieru		
27	Nakładka dolna drzwi tylnych R	odpryski lakieru		
28	Deska podłogi	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane




Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36
OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39
Zdjęcie do protokołu




Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zdjęcie do protokołu



Fot. 50
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Zdjęcie do protokołu



Fot. 52
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Zdjęcie do protokołu



Fot. 54
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Zdjęcie do protokołu



Fot. 56
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Zdjęcie do protokołu



Fot. 58
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Zdjęcie do protokołu



Fot. 60
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Zdjęcie do protokołu



Fot. 62
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Zdjęcie do protokołu



Fot. 64
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Zdjęcie do protokołu



Fot. 66
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Zdjęcie do protokołu



Fot. 68
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69
Zdjęcie do protokołu



Fot. 70
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71
Zdjęcie do protokołu



Fot. 72
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 73
Zdjęcie do protokołu



Fot. 74
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75
Zdjęcie do protokołu



Fot. 76
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77
Zdjęcie do protokołu



Fot. 78
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79
Zdjęcie do protokołu



Fot. 80
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81
Zdjęcie do protokołu



Fot. 82
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83
Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 84
Pokrywa komory silnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85
Pokrywa komory silnika() - Inne 3




Fot. 86
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 88
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89
Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 90
Wykładzina pokrywy komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91
Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 92
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93
Zderzak przedni cz górna - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 94
Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95
Zderzak przedni cz Śr - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 96
Zderzak przedni cz Śr - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97
Zderzak przedni cz Śr - Rysa/odprysk 1



Fot. 98
Zderzak przedni cz Śr - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99
Zderzak przedni cz Śr() - Rysa/odprysk 3



Fot. 100
Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101
Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 102
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2



Fot. 104
Błotnik przedni P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 106
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 108

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 109
Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 110
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 111
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 112
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 113
Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 114
Listwa drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 115
Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 116
Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 117
Listwa drzwi tylnych P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 118
Obudowa lusterka zew P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 119
Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 120
Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 121

Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 122

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 123
Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 124
Próg P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 125
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 126
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 127
Próg P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 128
Słupek środkowy P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 129
Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1



Fot. 130
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 131
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 132
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 133
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 134
Oświetlenie tablicy rej. tyl. - komplet - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 135

Oświetlenie tablicy rej. tyl. - komplet - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 136

Oświetlenie tablicy rej. tyl. - komplet - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 137

Oświetlenie tablicy rej. tyl. - komplet() - Inne 3



Fot. 138

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 139
Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 140
Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 141
Zderzak tylny cz górna() - Rysa/odprysk 3



Fot. 142
Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 143
Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 144
Zderzak tylny cz śr - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 145
Zderzak tylny cz śr - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 146
Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 147
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 148
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 149
Listwa drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 150
Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 151
Próg L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 152
Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 153
Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 154
Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 155
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 156
Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 157
Wykładzina podłogi bagażnika - Rysa/odprysk 1