Nr zlecenia: 115/16/11/2026/PRYWATNE z dnia: 2026/11/16

Zleceniodawca:
Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa
Al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Rzeczoznawca:
Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**V R 7 B A H N S B N E 0 3 0 7 6 8**
Marka:	**CITROËN**	Nr rejestracyjny:	**PY09759**
Model pojazdu:	**C4 1.2 PureTech MR`20 E6.3/4**	Nr Info-Ekspert:	**008-04529**
Wersja:	**Shine EAT**	Rok produkcji:	**2022**

Wskazanie drogomierza	40672 km
Data pierwszej rejestracji	2022/07/28
Data ważności badania technicznego	2027/10/29
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całk.	1755 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	30	Podłoga bagażnika dwupoziomowa
2	Asystent świateł drogowych High Beam Assist	31	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem
3	Automatyczne włączanie reflektorów z czujnikiem zmierzchu	32	Podświetlenie kieszeni drzwi przednich
4	Bluetooth	33	Podświetlenie pod drzwiami z przodu
5	Centralna część zderzaka tylnego	34	Podświetlenie sufitowe z przodu i tyłu LED

lakierowana w kolorze nadwozia
6 Czujnik deszczu
7 Deska rozdzielcza - pokrycie z logo Citroen z ramkami nawiewów Chrome
8 Deska rozdzielcza cyfrowa na ekranie 5,5 TFT z "ambi-light"
9 Ekran dotykowy kolorowy 10"HD Nawigacja On-Line, Mirros screen, Connect BOX
10 Elektroniczny rozdział siły hamowania REF
11 Etiu uniwerslane na tablet
12 Fotel kierowcy regulowany manulanie w 6 kierunkach
13 Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
14 Fotel pasażera regulowany w 6 kierunkach
15 Gniazdo 12V + 1xUSB typ C +1x ISB A(przód)+ 1xUSB typ A(tył).
16 Hamulec postojowy elektromechaniczny
17 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą i chromowanymi dekorami
18 Kieszenie w oparciach foteli przednich
19 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
20 Kontrola trakcji
21 Kurtyny powietrzne boczne
22 Lakier Blanc Banquise
23 Lampy tylne LED 3D
24 Listwy chromowane pod linią szyb bocznych
25 Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
26 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt
27 Obudowy lusterek bocznych Noir Obsidien
28 Oparcie siedzeń tylnych dzielone z otowrem na narty i podłokietniek
29 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi LED
35 Poduszka powietrzna kierowcy
36 Poduszka powietrzna pasażera
37 Poduszki powietrzne boczne przednie
38 Ramki reflektorów p/mgielnych lakierowane Textured Grey
39 Ramki szyb chromowane
40 Reflektory Eco LED mijania/drogowe
41 System Audio podwyższonej jakości z 6 głośnikami
42 System kontroli martwego pola
43 System stabilizacji toru jazdy
44 System wspomagania ruszania na wzniesieniu
45 Szyby tylne przyciemniane
46 Światła do jazdy dziennej LED z sygnaturą V
47 Tapicerka Metrpolitan Grey - Tkanina ekekt czarnej skóry/szara
48 Tarcze kół aluminiowe 18" AEROBLADE DARK
49 Tempomat z regulacją prędkości (programowalny)
50 Tuner DAB
51 Wskaźnik zmiany biegu
52 Wspomaganie układu kierowniczego + kolumna kierownicy regulowana
53 Wsporniki do mocowania tabletu nad schowkiem pasażera
54 Wyświetlacz Head-Up
55 Zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed otwarciem od wewnątrz
56 Zamek centralny z blokadą sterowany pilotem
57 Zawieszenie z amortyzatorami Progresive Hydraukic Cushions

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa + nawiewy na tył
- Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- Filtr p/pyłkowy z węglem aktywnym

2 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane

3 Pakiet Bezpieczeństwa III
- System monitorowania martwego pola w lusterkach BSD
- System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
- System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)/Kamera monitorująca kierowcę
- Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop (ACC Stop)
- System Active Safety Brake AEBS3
- Asystent pasa ruchu LKA
- System monitorowania ograniczeń prędkości rozszerzony (ETSR)
- Asystent świateł drogowych HBA
- System ICB
- System VAEB
- System SL/CC

4 Pakiet Visio Park 2
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- Kamera cofania 180°
- Flank Guard

5 Reflektory p/mgielne przednie LED z doświetlaniem łuków

System doświetlania zakrętów
Światła p/mgielne przednie LED

6 System bezkluczykowego dostępu do auta ADML
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża

7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier Noir Obsidien (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 195/60	R18	96H	XL E PRIMACY TL	4,4
Przednie prawe:	MICHELIN 195/60	R18	96H	XL E PRIMACY TL	5,0
Tylne lewe:	MICHELIN 195/60	R18	96H	XL E PRIMACY TL	5,7
Tylne prawe:	MICHELIN 195/60	R18	96H	XL E PRIMACY TL	5,8

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Urealnienie wartości rynkowej	(-)
Sprzedaż wymuszona	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Korekta Urealnienie wartości rynkowej uwzględnia różnice pomiędzy wartością wskazaną przez system Info-Ekspert, a aktualnym poziomem cen transakcyjnych i ofertowych na rynku. Jej zastosowanie ma na celu dostosowanie wyniku wyceny do bieżących warunków rynkowych, z uwzględnieniem aktualnych tendencji cenowych oraz sytuacji na rynku pojazdów.

Oględziny przeprowadził: Sebastian Konopik

Pojazd zweryfikowano w bazie CEPIK. Brak uwag.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

6	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej	wneka-wgniecenia	
9	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)
Pojazd pokryty opadami atmosferycznymi. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-120	
2	Dach		80-90	
3	Błotnik przedni	L	80	
4	Drzwi przednie	L	70-100	
5	Błotnik tylny	L	80-90	
6	Błotnik przedni	P	80	
7	Drzwi przednie	P	80-90	
8	Błotnik tylny	P	80-90	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		70-90	
10	Drzwi tylne	L	80	
11	Drzwi tylne	P	80-90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie

punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zagięta krawędź zewnętrzna		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		starcie materiału		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa została przeprowadzona w warunkach parkingowych, na zimnym silniku, przy prędkości nieprzekraczającej 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18


Fot. nr 19


Fot. nr 20


Fot. nr 21


Fot. nr 22


Fot. nr 23


Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55


Fot. nr 56


Fot. nr 57


Fot. nr 58


Fot. nr 59


Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu