Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219609/6/26-11401	Data raportu	24-06-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	18-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/54488/26/06/12	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**WBA25DP060N130288**
Marka, model	BMW X3 [G01] 21-24
Typ, wersja	X3 xDrive20i mHEV M Sport s...
Numer rejestracyjny	DW4SU35
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/135 kW
Stan licznika	117 282 km
Data 1. rej./rok prod.	31-01-2022/2021
Data nast. bad. techn.	31-01-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Active Guard - ostrzeżenie o ryzyku kolizji, Asystent parkowania z kamerą cofania, Asystent uwagi, BMW ID, ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł drogowych, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył, Czujnik zderzenia, Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dzieæmi, Dynamiczne światła stop, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Fotele przednie sportowe, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazdo 12V w konsoli przedniej, HDC - układ kontroli zjazdu ze wzniesień, Hamulec parkingowy, elektromechaniczny, Immobilizer, Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kanapa tylna, z oparciem składanym w proporcji 40:20:40, Kierownica sportowa skórzana typu M, Kierownica wielofunkcyjna, Klapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Komputer pokładowy, Kontroler iDrive, Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, chromowane, Lakier uni, Listwy ozdobne, ciemne aluminium Rhombicle z listwą akcentową w perłowym chromie, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Obramowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk, Ochrona pieszych - pasywna, Ogranicznik prędkości, Oznaczenia modelu, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie wewnętrzne, Pakiet Connected Proffesional (Remote 3D Viev,Concierge,Real Time Trafic Inf., łącznośæ ze smartf.), Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet dodatkowych funkcji lusterek(elektrycznie składane,funkcja parkingowa,elektrochromatyczne), Podsufitka M Anthracite, Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtyny powietrzne oraz kolanowa, Podłokietnik przedni, Podłokietnik środkowy z tyłu z dwoma uchwytami na napoje, Przycisk Start/Stop, Przycisk ulubionych funkcji, Relingi dachowe M Shadow Line, Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, Siatka oddzialająca przestrzeń bagażową, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, System odzyskiwania energii hamowania, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, Tapicerka perforowana ze skóry ekologicznej Sensatec, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu, Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku, Zawieszenie sportowe M, Zestaw głośników stereo z 6 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 100W, Zestaw głośnomówiący Bluetooth z interfejsem USB, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła do jazdy dziennej, Asystent świateł drogowych, BMW Live Cockpit Plus z nawigacją, RDS, wyświetlacz 12.3", wyś. wskaźników 12.3",2xUSB,LTE,Bluetooth, Dostęp komfortowy, Felgi aluminiowe 20", Double-spoke 699 M Jet Black, z ogumieniem mieszanym, Fotele przednie ogrzewane, Hotspot WiFi, Oświetlenie ambientowe, Performance Control, Reflektory adaptacyjne diodowe, Telefonia z rozszerzoną łącznością ze smartfonem, Wykończenie elementów obłsugi galwanizowane, Zestaw Hi-Fi z 12 głośnikami i wzmacniaczem 205W

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, P ZERO	245/45 20 103W	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	245/45 20 103W	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, P ZERO	275/40 20 106W	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	275/40 20 106W	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi tylne prawe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.3
2	Opona przód R	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.3
3	Opona tył R	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.3
4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
5	Nakładka progu zewn. R	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Błotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
8	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
9	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
10	Pokrycie boczne wewnętrzne R	zarysowanie		
11	Nadkole wewn. R	ubytki materiału		
12	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 40
Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Nadkole przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Opona przednia P - Inne 1



Fot. 44
Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48
Opona tylna P - Pękniecie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 50
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2