Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12965/8/26-15201	Data raportu	09-08-2026
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	31-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/68997/26/07/24	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**VR7A45GFSML022897**
Marka, model	CITROEN C5 Aircross 18-22
Typ, wersja	C5 Aircross 1.6 PureTech Shin...
Numer rejestracyjny	WD4507P
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/133 kW
Stan licznika	75 342 km
Data 1. rej./rok prod.	21-04-2021/2021
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

ABS REF AFU, Alarm nieuwagi kierowcy, Automatyczna zmiana świateł drogowe/mijania, Automatyczne światła i wycieraczki, Blokada elektryczna zabezpieczająca otwarcie szyb przez dzieci, Blokada mechaniczna zabezpieczająca otwarcie tylnych drzwi przez dzieci, Citroen Connect Box - Połączenie alarmowe + assistance z lokalizacją, Citroen Connect Navi 3D: ekran dotykowy 8"/radio DAB/AM/FM/MirrorLink/WiFi/USB/Smartapps, Coffee Brake Alert, Czujniki parkowania - przód, Czujniki parkowania, tył, Dodatki kolorystyczne - Aluminium, ESP + ASR, Felgi aluminiowe 18 diamentowane dwukolorowe z ogumieniem 225/55, Fotel kierowcy regulowany wzdłużnie, z regulacją pochylenia oparcia i wysokości, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera regulowany wzdłużnie, z regulacją pochylenia oparcia i wysokości, Fotele tylne uchylne, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB, Gniazdo USB - tył, Kamera cofania, Kierunkowskazy przednie LED, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne, podświetlane LED, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy, Lakier Uni, Lampy tylne 3D LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie ze wskaźnikiem obecności samochodu w martwym polu, Lusterka boczne z oświetleniem powitalnym LED, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Nakładki dekoracyjne na progach drzwi przednich, Obramowanie nadkoli z czarnego tworzywa, Obudowy lusterek zewnętrznych kolorze nadwozia, Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu LED, Oświetlenie sufitowe LED, Poduszki powietrzne boczne przednie + kurtynowe, Poduszki powietrzne czołowe, Podłokietnik przedni z chłodzonym schowkiem, Przycisk Mode Sport, Reflektory przednie Full LED, Relingi dachowe wzdłużne - aluminium, Schowek po stronie pasażera, zamykany, Spoiler tylny w kolorze dachu lub czarny z dachem bi-ton Perla Nera, System bezkluczykowego otwierania i uruchamiania pojazdu (ADML), System hamowania awaryjnego - Active Safety Brake - zaawansowany, System niezamierzonego przekroczenia linii z korektą toru jazdy, aktywny (LKA), System ostrzeżenia o ryzyku kolizji, System rozpoznawania znaków drogowych, System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, Szyba przednia akustyczna z czujnikiem deszczu i światła, Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane, Szyby przednie boczne akustyczne, Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, sekwencyjne, antyprzytrzaskowe, Tapicerka Alcantara, Tempomat aktywny z funkcją STOP od 5 do 30km/h - zatrzymanie do 0 (ACC STOP), Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zagłówki z regulacją wysokości i kąta pochylenia - przód, Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC), Zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia, Zestaw cyfrowy wskaźników 12 cali, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw głośnomówiący Bluetooth, Światła do jazdy dziennej LED, przód, Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Fotele przednie ogrzewane, Klapa bagażnika sterowana elektrycznie, Lakier metalik, Tapicerka materiałowo-skórzana Claudia Meditatation

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	VREDESTEIN, WINTRAC PRO	225/55 18 102V	7,0 mm
	lewe	VREDESTEIN, WINTRAC PRO	225/55 18 102V	6,0 mm
tylna	prawe	VREDESTEIN, WINTRAC PRO	225/55 18 102V	7,5 mm
	lewe	VREDESTEIN, WINTRAC PRO	225/55 18 102V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Nakładka zderzaka przedniego, góra	zarysowanie		
3	Pokrywa przednia	zarysowanie		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie		
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
6	Osłona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie, wgniecenie		
9	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
10	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		
11	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		
12	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48
Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50
Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60
Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1