Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	11317/5/26-15201	Data raportu	13-05-2026
Rzeczoznawcy	Rafał Stróżyk (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	21-04-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/32229/26/04/13	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**VXKFCYHZ3R1021772**
Marka, model	OPEL Astra VI Sports Tourer 2...
Typ, wersja	Astra VI 1.5 CDTI GS S&S aut
Numer rejestracyjny	WJ7571M
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/96 kW
Stan licznika	108 855 km
Data 1. rej./rok prod.	10-04-2024/2024
Data nast. bad. techn.	10-04-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

2 składane kluczyki z pilotem, ?wiat?a automatycznie sterowane z czujnikiem o?wietlenia (tunelowym), Asystent świateł drogowych, Czujnik deszczu, Dach w kolorze czarnym Karbon, Drzwi baga?nika sterowane elektrycznie, Elementy ozdobne drzwi przednich: tapicerka Greta, Felgi aluminiowe 17', Admiral, diamentowy szlif, czarne wnętrze, z ogumieniem Michelin 225/45, Felgi aluminiowe 17', Admiral, z ogumieniem 225/45, Fotel kierowcy AGR z regul. d?. siedziska oraz elektr. regulacj? pochylenia i podparcia l?d?wiowego, Fotel pasa?era z 6-kierunkow? regulacj?, Fotele przednie podgrzewane, Gniazdko 12V z przodu i z tyłu, Gniazdo USB do ładowania 1 z przodu i 1 na środku, Gniazdo USB typu C x2 w konsoli ?rodkowej, Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona w proporcji 40:20:40, Kanapa tylna dzielona w proporcji 40:20:40, podłokietnik tylny, Klimatyzacja dwustrefowa sterowana elektronicznie, z filtrem przeciwpy?kowym/zapachowym, Ko?o kierownicy podgrzewane, Ko?o kierownicy sportowe pokryte skór? perforowan?, sp?aszczone u do?u, z przyciskami sterowania, Konsola ?rodkowa z pod?okietnikiem i schowkiem zamykanym rolet?, Koło kierownicy pokryte skórą perforowaną, ścięte u dołu, Lakier metaliczny, Czerwony Kardio, Listwa wzdłuż okien bocznych, czarna matowa, Listwy boczne w linii okien w kolorze czarnym, Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, z obudowami w kolorze czarnym, Lusterka boczne elektrycznie składane, sterowane i podgrzewane, z pamięcią ustawień, Lusterka boczne sk?adane elektrycznie z pod?wietleniem pod?o?a, Lusterka boczne sk?adane elektrycznie, z pod?wietleniem pod?o?a i funkcj? pami?ci ustawie?, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, bezramkowe, Lusterko wewnętrzne światłoczułe, bezramkowe, Nak?adki na peda?y aluminiowe, O?wietlenie wn?trza nastrojowe, 8 barw do wyboru, Ostrzeganie przed kolizją czołową z automatycznym hamowaniem awaryjnym, wykrywaniem pieszych, Otwór na długie przedmioty, Pakiet wizualny Black, czarne: ramka panelu przedniego Opel Vizor, loga Opel, nazwa modelu z ty?u, Pod?oga baga?nika regulowana na wysoko?? Flex Floor, Pod?okietnik tylnej kanapy z uchwytem na dwa kubki. Otwór na d?ugie przedmioty w oparciu kanapy, Podsufitka w kolorze czarnym i ozdobne aluminiowe nak?adki na peda?y, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasa?era, poduszki boczne i kurtynowe w obu rz?dach, Podłoga bagażnika ruchoma z 2 siatkami, Przygotowanie do monta?u haka holowniczego, Radio, 7 kolorów podświetlenia, 2xUSB, Bluetooth, projekcja telefonu, OpelConnect, Reflektory EcoLED, Reflektory i ?wiat?a do jazdy dziennej w technologii LED, z systemem sterowania ?wiat?ami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przeciwmgielne w technologii LED, Skrzynia biegów automatyczna, 8-biegowa, System Multimedia Plus z DAB, USB, Bluetooth, ekran dotykowy 10' PurePanel, 6 g?o?ników, ACP, AA, System Opel Connect, System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zap?onem Open&Start, System monitoruj?cy ci?nienie w oponach i zestaw naprawczy do opon z kompresorem, System parkowania zaawansowany z panoramiczn? kamer? 360 Intelli-Vision oraz czujnikami parkowania, System wykrywania zm?czenia kierowcy, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyba przednia podgrzewana, Szyby przyciemniane tylna i tylne boczne, Szyby sterowane elektrycznie przednie i tylne, Tapicerka ??czona materia?-skóra syntetyczna Greta, ciemnoszara, Tempomat adaptacyjny Stop&Go z inteligentnym ogranicznikiem prędkości, Tempomat adaptacyjny z funkcj? Stop&Go, Uk?ad automatycznego hamowania po wykryciu uderzenia, Uk?ad ostrzegania o poje?dzie z ty?u na s?siednim pasie i w martwym polu widzenia, o dalekim zasi?gu, Uk?ad ostrzegania przed pojazdami nadje?d?aj?cymi z ty?u i z boku, Uk?ad stabilizacji toru jazdy ESP z ABS i Traction Control oraz wsp. ruszania na pochy?o?ciach HSA, Uk?ad utrzymania na pasie ruchu, Uk?ad zaawansowany rozpoznawania znaków z funkcj? dostosowania pr?dko?ci, Uk?ad zaawansowany wykrywania pieszych i rowerzystów oraz zapobiega. kolizji i hamowania awaryjnego, Układ automatycznego hamowania w razie wypadku, Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości z funkcją dostosowania prędkości, Układ utrzymania w pasie ruchu, Układ zaawansowany utrzymania w osi pasa ruchu, Wspomaganie ruszania pod górę, Wy?wietlacz graficzny wska?ników kierowcy 10", kolorowy, Wyświetlacz Pure Panel PRO 10', Zag?ówki przednich foteli z regulacj? 4-kierunkow?, Zamek centralny, Zap?on sterowany przyciskiem Start, Zderzak przedni w stylizacji ró?nej dla ka?dego nadwozia, Zestaw naprawczy do opon, Światła tylne w technologii LED, Lakier metaliczny

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMARXY	225/45 17 94V	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMARXY	225/45 17 94V	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMARXY	225/45 17 94V	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMARXY	225/45 17 94V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150

4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie, zarysowanie	WY	1.2
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.6
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.5
4	Opona 225 / 45 / R / 17V 0.0mm HL	pęknięcie	WY	
5	Opona 225 / 45 / R / 17V 0.0mm HR	pęknięcie	WY	
6	Opona 225 / 45 / R / 17V 0.0mm VL	pęknięcie	WY	
7	Opona 225 / 45 / R / 17V 0.0mm VR	pęknięcie	WY	
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie, zarysowanie	NA	1.5
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie	NA	1.2
10	Próg R	wgniecenie	NA	3
11	Błotnik tylny R	wgniecenie, wgniecenie, zarysowanie	NA	2.5

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Książka serwisowa – dane



Fot. 36
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40
Opona przednia P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54
Opona tylna P - Pękniecie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58
Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1