Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12273/7/26-15201	Data raportu	03-07-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	25-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/57013/26/06/22	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**VXKUSHNS8RW045103**
Marka, model	OPEL Mokka 20-24
Typ, wersja	Mokka 1.2 T GS S&S aut
Numer rejestracyjny	CB808RP
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	45 807 km
Data 1. rej./rok prod.	27-06-2024/2024
Data nast. bad. techn.	27-06-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	zielony/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

Blokada manualna drzwi tylnych przed przypadkowym otworzeniem od wewnątrz, Czujnik deszczu, Dach w kolorze czarnym Diamond, Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej w kolorze srebrnym, Felgi aluminiowe 17", czarne, z ogumieniem 215/60, Fotele przednie komfortowe z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia), Gniazdo ładowania USB, Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów, Hamulce tarczowe wentylowane (15" tarcze z przodu, 14" tarcze z tyłu), Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Immobilizer, Kamera cofania panoramiczna 180 stopni z czujnikami parkowania z tyłu, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, jednostrefowa, Kluczyki składane z pilotami, dwa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem (dwa uchwyty na napoje), Koło kierownicy sportowe pokryte skórą ekologiczną, spłaszczone u dołu, z przyciskami sterowania, Lakier bazowy, biały Arktis, Listwa boczna w linii dachu w kolorze czarnym, Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, Lusterko wewnętrzne światłoczułe, Manetki zmian biegów przy kierownicy, Nakładki na pedały aluminiowe, Nazwa modelu na nadwoziu czarna (na tylnych drzwiach), Pakiet wizualny Black,czarne:ramka panelu przedniego Vizor,loga Opel,nazwa modelu,nakładki zderzaków, Podsufitka czarna (podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych), Poduszki przednie kierowcy i pasażera, boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne w obu rzędach, Podświetlenie wnętrza dodatkowe nastrojowe LED, Przełącznik do zmiany trybów jazdy, Reflektory i światła do jazdy dziennej w technologii LED, z systemem sterowania światłami drogowymi, Reflektory z ręcznym poziomowaniem, Skrzynia biegów automatyczna, 8-biegowa, Spojler dachowy lakierowany na czarno, System Multimedia z łączami Bluetooth, USB i DAB, 6 głośników, ekran kolorowy dotykowy 7", ACP, AA, System OpelConnect (połączenie alarmowe, wzywanie pomocy drogowej, informacje o statusie pojazdu), System Start&Stop, System monitorowania ciśnienia w oponach z zestawem naprawczym do opon i kompresorem, System ostrzegania przed kolizją (również z pieszym) i automat. hamowania przy niskich prędkościach, Szyby przyciemniane tylna i tylne boczne, Szyby sterowane elektrycznie przednie i tylne, Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Focus, czarna z szarymi elementami, Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości, Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu ze wspomaganiem utrzymania na pasie ruchu, Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control, Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach HSA, Układ wykrywania zmęczenia kierowcy, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy kolorowy 7", Zaczepy Isofix do fotelików dziecięcych na tylnych zewnętrznych siedzeniach, Światła automatycznie sterowane z czujnikiem oświetlenia (tunelowym), Światła tylne w technologii LED, Alarm (z czujnikiem pojemnościowym wnętrza, wstrząsowym i ruchu nadwozia), Felgi aluminiowe 18", dwukolorowe, czarno-srebrne, z ogumieniem 215/55, Lakier metaliczny, zielony Ikone, Nakrętki antykradzieżowe zabezpieczające koła, Pakiet Komfort, Pakiet Tech i Zaawansowanego Bezpieczeństwa, Tapicerka z Alcantary łączonej ze skórą syntetyczną, ciemnoszara, opcje foteli

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICENTGRIP	215/55 18 99V	4,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICENTGRIP	215/55 18 99V	4,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICENTGRIP	215/55 18 99V	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICENTGRIP	215/55 18 99V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Dach	odpryski lakieru	NA	
2	Rama drzwi,przód R	odpryski lakieru	NA	
3	Nakładka zderzaka tylnego, góra	zarysowanie	NA	
4	Błotnik tylny L	odpryski lakieru		
5	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 42
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44
Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 46
Dach() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Rama dachu P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48
Rama dachu P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1