Nr zlecenia: 64/23/11/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/11/23

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W B Y 8 P 2 1 0 8 0 7 K 0 3 8 8 0**
Marka:	**BMW**	Nr rejestracyjny:	**WN2090P**
Model pojazdu:	**i3 MR`18 I01**	Nr Info-Ekspert:	**003-04239**
Wersja:	**120Ah Aut.**	Rok produkcji:	**2021**

Wskazanie drogomierza	67433 km
Data pierwszej rejestracji	2021/12/27
Data ważności badania technicznego	2026/12/23
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całk.	1670 kg
Jednostka napędowa	elektryczna
Moc silnika	125kW (170KM)
Rodzaj napędu	tylny zblokowany (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	25	Przewód do ładowania Mode 3
2	Certyfikat baterii 8 lat	26	Radioodtwarzacz BMW Professional
3	Czujniki parkowania - tył	27	Reflektory przednie LED
4	Dach z tworzywa sztucznego wzmacniany włóknem węglowym (CRP)	28	Spoiler tylny
5	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	29	Stylizacja wnętrza BMW i Atelier
6	Hamulec ręczny elektromechaniczny	30	System ładowania prądem zmiennym Professional
7	Immobilizer	31	System ochrony pieszych (symulowany dźwięk silnika)
8	Kierownica 2-ramienna	32	System stabilizacji toru jazdy DSC
9	Kierownica pokryta skórą	33	System szybkiego ładowania prądem stałym
10	Klimatyzacja manualna z funkcją wstępnego	34	Szyba tylna ogrzewana

nagrzewania samochodu
11 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
12 Kurtyny powietrzne boczne
13 Lakier Biały kapar z akcentem w kolorze niebeskim BMWi
14 Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym błyszczące
15 Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED
16 Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX
17 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami
18 Poduszka powietrzna kierowcy
19 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
20 Poduszki powietrzne boczne przednie
21 Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
22 Powierzchnie wewnętrzne srebrny andezyt, matowy
23 Półka bagażnika
24 Przewód do ładowania Mode 2
35 Światła tylne LED
36 Tapicerka tekstylna Neutronic
37 *Tarcze kół aluminiowe 19" "Turbine 429"
38 Tuner radiowy cyfrowy DAB
39 Układ dynamicznej kontroli jazdy (ARB)
40 Usługi Connected Drive
41 Usługi zdalne
42 Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
43 Wyświetlacz 5,7" TFT
44 Wyświetlacz radia 6,5"
45 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
46 Zestaw naprawczy opon
47 Złącze "USB"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Dywaniki welurowe
2 Fotele przednie podgrzewane
  Fotel kierowcy podgrzewany
  Fotel pasażera podgrzewany
3 Kamera cofania
4 Pakiet Comfort Advanced (dopłata)
  Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
  Podłokietnik centralny przedni
  Klimatyzacja automatyczna
  Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
  Kierownica wielofunkcyjna
  Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
  System nawigacji satelitarnej BUSINESS
  Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
  Czujniki parkowania - tył
  Pakiet schowków dodatkowych
  Czujnik deszczu
  Tempomat z funkcją hamowania
  Lusterka zewnętrzne z funkcją parkingową
  Uchwyt na napoje
5 Pasy bezpieczeństwa w kolorze niebieskim BMWi
6 Stylizacja wnętrza BMW i Loft
7 System Dostęp komfortowy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ		Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 155/70 R19	BLIZZAK	4,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 155/70 R19	BLIZZAK	4,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 155/70 R19	BLIZZAK	4,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 155/70 R19	BLIZZAK	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Bogusław Kobiałka
Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Informacje z bazy CEPiK:
23.12.2023
Dodatkowe badanie techniczne
Wynik badania: pozytywny
Rodzaj badania: uczestniczył w wypadku lub narusza wym. ochr. środowiska

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania		
2	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Pojazd w trakcie oględzin mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
5	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu