Nr zlecenia DEKRA: SKFS/SIG/106012/26/11/12
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 12-11-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Tomasz Rokita
SIG Sp.z o.o.
ul. Kamieńskiego 51
30-644 Kraków

Rzeczoznawcy:
Kamil Święcki (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Białystok
Tomasz Zdanowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Kielce

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0106512
Producent	PEUGEOT
Model	508 SW 14-18
Typ/wersja	508 2.0 HDi Active
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1500
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2140
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczana spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1997
Moc silnika [KM/kW]	163/120
Skrzynia biegów	manualna
Nr rejestracyjny	KR8J861
VIN	VF38ERHH8FL023315
Data 1. rejestracji	10-11-2015
Data nast. bad. techn.	03-03-2027
Rok produkcji	2015
Stan licznika [km]	165 448 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK
Data oględzin	2026-11-17

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, ZE914B	215/60 16 99V	4,0 mm
	lewe	FALKEN, ZE914B	215/60 16 99V	4,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, ZE914B	215/60 16 99V	5,0 mm
	lewe	FALKEN, ZE914B	215/60 16 99V	5,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. AFU - system wspomagania hamowania
3. ASR - system kontroli trakcji
4. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
5. Automatyczne włączanie świateł (czujnik zmierzchu)
6. Automatyczne włączanie świateł w przypadku nagłego hamowania
7. CBC - system kontroli hamowania na zakrętach
8. Chromowane elementy ozdobne na kierownicy
9. Chromowany wlot powietrza
10. Czujnik ciśnienia w oponach
11. Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki)
12. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
13. ESP - system stabilizacji toru jazdy
14. Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył (sterowane sekwencyjnie z blokadą przycięcia)
15. Felgi aluminiowe 16 (Styl 02) z ogumieniem 215/60 + koło zapasowe pełnowymiarowe 16 (stalowe)
16. Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości
17. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
18. Gałka dźwigni zmiany biegów, skórzana
19. Gniazda AUX i USB
20. Gniazdo 12V
21. Gniazdo 12V w bagażniku
22. Hamulec postojowy manualny z funkcją Hill Assist
23. Immobilizer
24. Kierownica 3-ramienna, skórzana, wielofunkcyjna (z przyciskami sterowania system audio i tempomatem)
25. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
26. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
27. Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
28. Komputer pokładowy (z wyświetlaczem monochromatycznym na tablicy zegarów)
29. Kontrolki zapięcia pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z funkcją ostrzegania o odpięciu pasów
30. Lakier uni
31. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
32. Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże
33. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
34. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
35. Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
36. Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia
37. Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe
38. Popielniczka i zapalniczka
39. Przedni podłokietnik ze schowkiem
40. REF - system rozdziału sił hamowania
41. Radio CD z MP3, 8 głośników
42. Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, elektryczna
43. Relingi dachowe aluminiowe
44. Roleta bagażnika
45. Rolety przeciwsłoneczna tylnej szyby
46. Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany, podświetlany, klimatyzowany
47. Siatka zabezpieczająca bagaż
48. Sterowanie radiem z kierownicy
49. Szyba przednia akustyczna
50. Szyby barwione
51. Tapicerka materiałowa
52. Tempomat z organicznikiem prędkości
53. Tylne oparcie składane, dzielone
54. Tylny podłokietnik
55. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył
56. Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
57. Uchwyty na kubki w konsoli środkowej
58. Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne
59. Wycieraczka szyby tylnej
60. Wyświetlacz kolorowy LCD 7-calowy, dotykowy
61. Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości
62. Zamek centralny z pilotem
63. Zestaw głośnomówiący Bluetooth z funkcją przesyłania muzyki Streaming Audio
64. Światła LED do jazdy dziennej

Wyposażenie dealerskie

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

1. Lakier metalik ..... -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)[1] ..... -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd ..... -
Wcześniejsze naprawy ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 17-11-2026

Rzeczoznawca DEKRA:
Kamil Święcki (WSP)
Tomasz Zdanowski (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	150 - 300
4	Drzwi przednie lewe	150 - 500
5	Dach	200 - 300
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	150 - 300
11	Błotnik tylny prawy	150 - 300
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 300
16	Słupek przedni prawy	150 - 300
17	Błotnik przedni prawy	150 - 300

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Opis stanu technicznego

Rama / Korpus / Osprzęt

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Kabina / Przedział operatora

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Nadwozie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie
Błotnik metal TL	zarysowanie	Tył strona lewa
Drzwi P L	zarysowanie	Bok lewy
Pokrywa	odpryski lakieru	Przód
Próg L	wgniecenie	Bok lewy
Słupek (B) P	zarysowanie	Bok prawy
Spryskiwacz szyby TYŁ	zarysowanie	Tył
Szyba barwiona PRZ	odprysk szkła	Przód
Uszczelka/listwa szyby PRZ	deformacja	Przód
Zderzak lakier. PRZ	zarysowanie	Przód
Zderzak lakier. TYŁ	zarysowanie	Tył
Dach stały	korozja	Środek
Felga alum. chrom. PP	zarysowanie	Przód strona prawa
Felga alum. chrom. TP	zarysowanie	Tył strona prawa

Kabina

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Wnętrze

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie
Dywanik PL	pęknięcie	Podłoga
Tapicerka drzwi PL skóra	zarysowanie	Drzwi
Wykładzina podłogi	pęknięcie	Podłoga

Wnętrze kabiny

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Przedział ładunkowy

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Rama/Podwozie

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.
Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:
- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:
- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:
Nie dotyczy.

Jazda próbna
Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

zarysowania na szybie tylnej

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania sie wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Przekątna tylna prawa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Tył



Fot. 6.
Przekątna tylna lewa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Numer identyfikacyjny



Fot. 8.
Tabliczka znamionowa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Komora silnika



Fot. 10.
Spód pojazdu przód

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Spód tył



Fot. 12.
Bagażnik

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Koło zapasowe



Fot. 14.
Dowód rej. Str. 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 16.
Instrukcje

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Zestaw wskaźników



Fot. 18.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 20.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Konsola środkowa



Fot. 22.
Tunel środkowy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Kierownica (na wprost)



Fot. 24.
Kierownica z lewej strony

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Kluczyki



Fot. 26.
Felga alum. chrom. PP - zarysowanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Felga alum. chrom. TP - zarysowanie 1



Fot. 28.
Błotnik metal TL - zarysowanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Błotnik metal TL() - zarysowanie 3



Fot. 30.
Dach stały - korozja 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Dach stały() - korozja 3



Fot. 32.
Pokrywa - odpryski lakieru 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Pokrywa() - odpryski lakieru 3



Fot. 34.
Szyba barwiona PRZ - odprysk szkła 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Uszczelka/listwa szyby PRZ - deformacja 1



Fot. 36.
Zderzak lakier. PRZ - zarysowanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Słupek (B) P - zarysowanie 1



Fot. 38.
Drzwi P L - zarysowanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Próg L - wgniecenie 1



Fot. 40.
Spryskiwacz szyby TYŁ - zarysowanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Spryskiwacz szyby TYŁ() - zarysowanie 3



Fot. 42.
Zderzak lakier. TYŁ - zarysowanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Dywanik PL - pęknięcie 1



Fot. 44.
Wykładzina podłogi - pęknięcie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Tapicerka drzwi PL skóra - zarysowanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl