Nr zlecenia: 129/16/11/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/11/16

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W 0 V B F 8 E V 1 M 8 0 1 1 5 7 8**
Marka:	**OPEL**	Nr rejestracyjny:	**WND96080**
Model pojazdu:	**Astra V Sports Tourer Diesel MR`20 E6**	Nr Info-Ekspert:	**028-07141**
Wersja:	**Elegance S&S**	Rok produkcji:	**2021**

Wskazanie drogomierza	151696 km
Data pierwszej rejestracji	2021/03/22
Data ważności badania technicznego	2027/08/03
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	1945 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1496 ccm / 90kW (122KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	Relingi dachowe chromowane
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	19	Siedzenia tylne dzielone 60/40
3	Hamulec postojowy elektryczny	20	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Immobilizer	21	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Kierownica pokryta skórą ze sterowaniem radiem w kierownicy	22	System kontroli trakcji TC
6	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	23	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
7	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i	24	Szyba przednia z izolacją akustyczną

głębokości
8 Komputer pokładowy
9 Kurtyny powietrzne boczne
10 Listwy boczne chromowane
11 Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń
12 Ogrzewanie dodatkowe elektryczne w systemie nawiewu powietrza
13 Pakiet oświetlenia wnętrza
14 Poduszka powietrzna kierowcy
15 Poduszka powietrzna pasażera
16 Poduszki powietrzne boczne
17 Reflektory LED
25 Szyby przednie regulowane elektrycznie
26 Szyby tylne regulowane elektrycznie
27 Światła do jazdy dziennej LED
28 Tarcze kół aluminiowe 16"
29 Tempomat
30 Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
31 Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
32 Zamek centralny zdalnie sterowany
33 Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
- Podłokietnik centralny przedni
- Konsola centralna
- Schowek w konsoli centralnej

2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

3 Pakiet Asystent Kierowcy
- System ostrzegający o ryzyku kolizji
- System ostrzegający o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu
- System aktywnego hamowania w ruchu miejskim
- System rozpoznawania pieszych
- System utrzymania pasa ruchu

4 Pakiet Dobrej Widoczności
- Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Światła mijania włączane automatycznie

5 System Multimedia
- Głośniki 6 szt.
- Złącze "USB"
- System Bluetooth
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- Wyświetlacz kolorowy 7"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 +Czujniki parkowania - przód
2 +Czujniki parkowania - tył
3 Lakier metalizowany
4 Pakiet zimowy 1
- Kierownica podgrzewana
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany

5 Tarcze kół aluminiowe 17" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 225/45	R17	91V	PREMIUM CONTACT 7	6,6
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 225/45	R17	91V	PREMIUM CONTACT 7	6,4
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 225/45	R17	91V	PREMIUM CONTACT 7	7,3
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 225/45	R17	91V	PREMIUM CONTACT 7	6,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)

Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócic sie do dealera. Nie mozna wykluczyc, ze moga występować róznice w wyposazeniu.

Oględziny wykonywał: Piotr Kocyk
Wycenę wykonał: Adam Regulski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
6	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Słupek przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
8	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
10	Dach		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
11	Błotnik tylny	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
12	Błotnik tylny	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
13	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
14	Wnęka koła tylna	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
15	Wnęka koła tylna	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		170-180	
2	Dach		100-110	
3	Błotnik przedni	L	100-110	
4	Drzwi przednie	L	110-120	
5	Drzwi tylne	L	100-110	
6	Błotnik tylny	L	200-210	
7	Błotnik przedni	P	110-120	
8	Drzwi przednie	P	100-110	
9	Drzwi tylne	P	100-110	
10	Błotnik tylny	P	100-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, odstaje, niespasowany		
2	Reflektor	L	Zarysowania		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone, zarysowane		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone, zarysowane		
6	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone, zarysowane		
7	Roleta bagażnika		Zarysowana, zabrudzona		
8	Wnętrze bagażnika		Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Brak płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym.
Szarpanie szkrzyni biegów podczas jazdy / ciężka praca.
Konieczna weryfikacja serwisowa.

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	SZARPANIE / CIĘŻKA PRACA
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje

fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91




Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99




Fot. nr 100




Fot. nr 101




Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110




Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123




Fot. nr 124




Fot. nr 125




Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Potwierdzenie czynności serwisowych 5

Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie czynności serwisowych jest dokumentowane na kolejnych stronach Książeczki serwisowej.

Obsługę okresową należy przeprowadzać za każdym razem, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, lecz nie później niż przed upływem okresów międzyprzeglądowych podanych w Instrukcji obsługi.

Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w Instrukcji obsługi.

W przypadku pojazdów z silnikiem benzynowym wymagany jest zatankowany zbiornik paliwa.

Wykonanie czynności oznaczono jako Tak lub Nie

Tak = płyn lub element został wymieniony

Nie = wymiana nie była konieczna

Uwaga
Zapisanych informacji szczegółowych nie wolno modyfikować.


Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data 14.02.2022 km 25364
Olej silnikowy
Jakość: OV 0W-20
Lepkość: 0 W 20
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący -30 °C

Tak	Nie	
☐	☒	Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒	☐	Filtr przeciwpyłkowy
☐	☒	Wkład filtra powietrza
☐	☒	Pasek wielorowkowy
☐	☒	Pasek zębaty
☐	☒	Filtr paliwa
☐	☒	Olej przekładniowy
☐	☒	Płyn hamulcowy
☐	☒	Zestaw do naprawy opon
☐	☒	Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
☐	☒	Świece zapłonowe
☐	☒	Płyn chłodzący
☐	☒	Dodatki do paliw

NEXTEAM [illegible] o.
[illegible]
ul. Modliń[illegible] 03-338 Warszawa
tel. (22) 519 40 40, fax (22) 519 40 41

Następny przegląd według wskazania
Data 14.02.2023 km 58364
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. nr 129



6 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data 13.03.23 km 52.311
Olej silnikowy
Jakość:
Lepkość: 0 W 20
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący °C

Tak	Nie	
☐	☒	Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒	☐	Filtr przeciwpyłkowy
☒	☐	Wkład filtra powietrza
☐	☒	Pasek wielorowkowy
☐	☒	Pasek zębaty
☒	☐	Filtr paliwa
☐	☒	Olej przekładniowy
☐	☒	Płyn hamulcowy
☐	☒	Zestaw do naprawy opon
☐	☒	Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
☐	☒	Świece zapłonowe
☐	☒	Płyn chłodzący
☐	☒	Dodatki do paliw

OPEL SERVICE
AUTO-ACMAR
[illegible] Warszawa
tel. 813 2[illegible]

Podpis i pieczątka autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskazania
Data 13.03.24 km 67.000
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data 20.08.2025 114.976 km
Olej silnikowy
Jakość:
Lepkość: 0 W 20
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący °C

Tak	Nie	
☐	☐	Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒	☐	Filtr przeciwpyłkowy
☒	☐	Wkład filtra powietrza
☐	☐	Pasek wielorowkowy
☐	☐	Pasek zębaty
☒	☐	Filtr paliwa
☐	☐	Olej przekładniowy
☒	☐	Płyn hamulcowy
☐	☐	Zestaw do naprawy opon
☐	☐	Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
☐	☐	Świece zapłonowe
☐	☐	Płyn chłodzący
☐	☐	Dodatki do paliw

PH.U. Tadeusz Koziarski
95-030 Stara Góra, ul. Pietrańska 6
tel./fax (0-42) 214-11-45
NIP 729-10[illegible]-78 REG. 470338611

Podpis i pieczątka autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskazania
Data km
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data km
Olej silnikowy
Jakość:
Lepkość:
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący

Tak	Nie	
☐	☐	Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐	☐	Filtr przeciwpyłkowy
☐	☐	Wkład filtra powietrza
☐	☐	Pasek wielorowkowy
☐	☐	Pasek zębaty
☐	☐	Filtr paliwa
☐	☐	Olej przekładniowy
☐	☐	Płyn hamulcowy
☐	☐	Zestaw do naprawy opon
☐	☐	Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
☐	☐	Świece zapłonowe
☐	☐	Płyn chłodzący
☐	☐	Dodatki do paliw

Podpis i pieczątka autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskazania
Data km
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)


Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data km
Olej silnikowy
Jakość:
Lepkość:
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący

Tak	Nie	
☐	☐	Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐	☐	Filtr przeciwpyłkowy
☐	☐	Wkład filtra powietrza
☐	☐	Pasek wielorowkowy
☐	☐	Pasek zębaty
☐	☐	Filtr paliwa
☐	☐	Olej przekładniowy
☐	☐	Płyn hamulcowy
☐	☐	Zestaw do naprawy op
☐	☐	Elementy cierne hamu z przodu / z tyłu
☐	☐	Świece zapłonowe
☐	☐	Płyn chłodzący
☐	☐	Dodatki do paliw

Podpis i pieczątka autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskazania
Data km
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks.

Fot. nr 130



12 Dodatkowa wymiana oleju silnikowego i filtra oleju

Dodatkowa wymiana oleju silnikowego i filtra oleju

Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w Instrukcji obsługi.


Data 6.12.2012 km 43813
Olej silnikowy
Jakość: O
Lepkość: W- 20
Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych ☐
OPEL S.A.
OPEL AUTORYZOWANY DEALER
05-090 RASZYN
Al. Krakowska 24 A
Podpis i pieczątka autoryzowanego serwisu

Data km
Olej silnikowy
Jakość:
Lepkość: W-
Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych ☐
Podpis i pieczątka autoryzowanego serwisu

Data km
Olej silnikowy
Jakość:
Lepkość:
Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych ☐
Podpis i pieczątka autoryzowanego serwisu

Data km
Olej silnikowy
Jakość:
Lepkość:
Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych ☐
Podpis i pieczątka autoryzowanego serwisu

Fot. nr 131



Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego 15

Ilustracje dotyczy wszystkich modeli.

L0010783

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:
- ● Odpryski po uderzeniu kamienia
- O Wgniecenie / uderzenie
- + Zarysowanie
- ■ Uszkodzenie nadwozia
- # Uszkodzenia lakieru
- ► Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

1. przegląd
Samochód sprawny
Tak ☑ Nie ☐
Samochód naprawiony
Tak ☐ Nie ☐
Uszkodzenie powypadkowe/ nadwozia naprawiono zgodnie z wytycznymi firmy Opel
Tak ☐ Nie ☐
Uwagi
7
Data 14.02.2022
km 25364
Podpis i pieczątka Autoryzowanego Serwisu marki Opel

Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu