Nr zlecenia: 128/16/11/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/11/16

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W 0 L B D 8 E G 6 H 8 0 8 3 8 1**
Marka:	**OPEL**	Nr rejestracyjny:	**WW480SK**
Model pojazdu:	**Astra V Sports Tourer 1.6 CDTI MR`16 E6**	Nr Info-Ekspert:	**028-05972**
Wersja:	**Enjoy S&S**	Rok produkcji:	**2017**

Wskazanie drogomierza	178313 km
Data pierwszej rejestracji	2017/05/24
Data ważności badania technicznego	2027/06/13
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	1950 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 100kW (136KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	16	Relingi dachowe czarne
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	17	Spoiler tylny dachowy
3	Kierownica pokryta skórą	18	Sterowanie radiem w kierownicy
4	Klimatyzacja	19	Sterowanie telefonem w kierownicy
5	Kolumna kierownicy regulowana	20	Sterowanie tempomatem w kierownicy
6	Komputer pokładowy	21	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Kurtyny powietrzne boczne	22	System kontroli ciśnienia w oponach
8	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	23	System kontroli trakcji TCS
9	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	24	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu

			HSA
10	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	25	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	26	Szyby tylne regulowane elektrycznie
12	Ogrzewanie dodatkowe	27	Światła do jazdy dziennej LED
13	Poduszka powietrzna kierowcy	28	Tarcze kół stalowe 16", strukturalne
14	Poduszka powietrzna pasażera	29	Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
15	Poduszki powietrzne boczne przednie	30	Zamek centralny

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
- Siedzenia tylne dzielone
- Siedzenia tylne składane

2 System multimedialny R4.0
- Radioodtwarzacz
- Głośniki 6 szt.
- Złącze "USB"
- System Bluetooth
- Złącze "AUX"
- Wyświetlacz kolorowy, dotykowy 7"
- Sterowanie głosowe

3 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Koło zapasowe pełnowymiarowe

2 Lakier metalizowany

3 Pakiet Enjoy Biznes (dopłata)
- Światła p/mgielne przednie
- Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- Pakiet oświetlenia wnętrza
- Światła włączane automatycznie

4 +Tarcze kół ze stopów lekkich

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*UNIROYAL 205/55	R16	91H	RAIN SPORT 5	6,3
Przednie prawe:	*UNIROYAL 205/55	R16	91H	RAIN SPORT 5	5,9
Tylne lewe:	*UNIROYAL 205/55	R16	91H	RAIN SPORT 5	6,3
Tylne prawe:	*UNIROYAL 205/55	R16	91H	RAIN SPORT 5	5,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić

specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócic sie do dealera. Nie mozna wykluczyc, ze moga występować róznice w wyposazeniu.

Oględziny wykonywał: Piotr Kocyk
Wycenę wykonał: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
5	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		
6	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
8	Błotnik tylny	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
9	Błotnik tylny	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgiecenia		
10	Wnęka koła tylna	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		
11	Wnęka koła tylna	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-110	
2	Dach		110-120	
3	Błotnik przedni	L	170-180	
4	Drzwi przednie	L	500-530	
5	Drzwi tylne	L	350-360	
6	Błotnik tylny	L	330-340	
7	Błotnik przedni	P	210-220	
8	Drzwi przednie	P	120-130	
9	Drzwi tylne	P	120-130	
10	Błotnik tylny	P	120-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, Odstaje, Niespasowany		
2	Reflektor	L	Zmatowiały, zaparowany, popękane mocowania		
3	Reflektor	P	Zmatowiały, zaparowany		
4	Zderzak tylny		Odstaje, niespasowany		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone, zarysowane		
6	Wnętrze bagażnika		Zabrudzone		
7	Kluczyk		Pęknięta obudowa		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Komunikaty na zestawie wskaźników: Wymień olej silnikowy, Żółta kontrolka ciśnienia w oponach, Sprawdź układ czujników parkowania.
Konieczna weryfikacja serwisowa.

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 1szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii częściowo nieczytelny. Numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji

otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15




Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96




Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107




Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110




Fot. nr 111




Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



4 Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Przegląd przedsprzedażny i dostawa pojazdu

W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedsprzedażny.

Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ...nach przeglądu przedsprzedażnego.

Dane pojazdu

Model: Astra V

Numer identyfikacyjny pojazdu

Typ silnika, numer silnika

Skrzynia biegów: M

Kod koloru lakieru

Kod wykończenia wnętrza

Numer kluczyka

Data pierwszej rejestracji: 24.05.2018

Przygotował


Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd

Adres: P. 45

Miejscowość, data: 24.05.2018

Dane rejestrowe

Fot. nr 115



Potwierdzenie czynności serwisowych 5

Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie czynności serwisowych jest dokumentowane na kolejnych stronach Książeczki serwisowej.

Obsługę okresową należy przeprowadzać za każdym razem, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, lecz nie później niż przed upływem okresów międzyprzeglądowych podanych w Instrukcji obsługi.

Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w Instrukcji obsługi.

Wykonanie czynności oznaczono jako Tak lub Nie

Tak = płyn lub element został wymieniony

Nie = wymiana nie była konieczna

Uwaga
Zapisanych informacji szczegółowych nie wolno modyfikować.

Przegląd: Okresowy ☒ Główny ☐

Data 30.05.18 km 29441

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒

GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐

ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐

Lepkość: 5 W- 30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący -27 °C

Tak	Nie	
☐	☒	Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒	☐	Filtr przeciwpyłkowy
☐	☒	Wkład filtra powietrza
☐	☒	Pasek wielorowkowy
☐	☒	Pasek zębaty
☐	☒	Filtr paliwa
☐	☒	Olej przekładniowy
☐	☒	Płyn hamulcowy
☐	☒	Zestaw do naprawy opon
☒	☐	Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
☐	☒	Świece zapłonowe
☐	☒	Płyn chłodzący


AKOBIK CLUSTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. Ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 Szczecin NIP: [illegible] 442530

Następny przegląd według wskaźnika (8)


Data: 30.05.2019 km: 59441 lub

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)


Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Skrócona instrukcja

Audio

Nacisnąć Audio na ekranie głównym, aby przełączyć na główny ekran audio.

wa

jazdu
ola wzrokowa
ezpieczenia
ozia mająca
dzeń. Klient
y na piśmie
iach i ich
h stronach
cje o
dzenia
erwisowych.

ia mogą zostać
vą opłatą.

vany jako

bezpieczenia
zbędne nawet
i na samochód
ancji
acyjnej.

Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego 13

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.

L0010783

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:

- ● Odpryski po uderzeniu kamienia
- ■ Uszkodzenie nadwozia
- O Wgniecenie / uderzenie
- # Uszkodzenia lakieru
- + Zarysowanie
- ► Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

1. przegląd

Samochód sprawny

Tak ☑ Nie ☐

Samochód naprawiony

Tak ☐ Nie ☑

Uszkodzenie powypadkowe/ nadwozia naprawiono zgodnie z wytycznymi firmy Opel

Tak ☐ Nie ☐

Uwagi

Data 30.05.2018

km 29441

Podpis i pieczątka

Autoryzowany Serwis Samochodów Opel

AUTOZAUSZEK

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

ul. Bezpieczna 116, 71-777 Szczecin

NIP 8552342482, KRS 0000442539

(8)

Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122




Fot. nr 123



Fot. nr 124




Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu