Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13543/9/26-15201	Data raportu	07-09-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	04-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/81551/26/09/01	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P□...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**VXKFRHNSLP1055126**
Marka, model	OPEL Astra VI Sports Tourer 2...
Typ, wersja	Astra VI 1.2 T Business Edition...
Numer rejestracyjny	WJ1727M
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	176 657 km
Data 1. rej./rok prod.	25-08-2023/2023
Data nast. bad. techn.	21-08-2028
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

Czujnik deszczu, Czujniki parkowania z przodu i tyłu, Felgi aluminiowe 16", Phanton, z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy AGR z 8-kierunkową regulacją manualną, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwiową w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z wysuwaną poduszką podudziową, Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach, Fotele przednie ergonomiczne, Fotele przednie podgrzewane, Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Immobilizer, Kamera cofania panoramiczna 180 stopni, Kanapa tylna dzielona w proporcji 40:20:40, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, jednostrefowa, Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem zamykanym roletą, Koło kierownicy podgrzewane, Koło kierownicy sportowe pokryte skórą, spłaszczone u dołu, z przyciskami sterowania, Lakier metaliczny, Czerwony Kardio, Listwy boczne w linii okien w kolorze czarnym, Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, obudowy w kolorze czarnym, Lusterko wewnętrzne światłoczułe, Poduszki przednie kierowcy i pasażera, boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne w obu rzędach, Przygotowanie do montażu koła zapasowego, Reflektory i światła do jazdy dziennej w technologii LED, z systemem sterowania światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne w technologii LED, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, System Multimedia Plus, DAB, USB, Bluetooth, ekran dotykowy 10" PurePanel, 6 głośników, ACP, AA, System Opel Connect, System Start&Stop, System monitorowania ciśnienia w oponach, System ostrzegania przed kolizją (również z pieszym) i automat. hamowania przy niskich prędkościach, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby sterowane elektrycznie przednie i tylne, Szyby tylne boczne i tylna, przyciemniane, Tapicerka materiałowa Modene, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości z funkcją dostosowania prędkości, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control, Układ utrzymania na pasie ruchu, Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy 10", kolorowy, Zapłon sterowany przyciskiem Start, Zderzak przedni w stylizacji Edition, Zestaw naprawczy do opon z kompresorem, Światła sterowane automatycznie z czujnikiem oświetlenia (tunelowym), Światła tylne w technologii LED, Lakier metaliczny, Szary Vulkan

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, ECOCONTROL HP2	205/55 16 94V	4,0 mm
	lewe	FULDA, ECOCONTROL HP2	205/55 16 94V	4,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, ECOPIA	205/55 16 91V	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ECOPIA	205/55 16 91V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	0.6
2	Podsufitka	zabrudzenie	NA	
3	Okładzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru, zarysowanie		
4	Listwa ozdobna zderzaka przedniego	zarysowanie		
5	Błotnik przedni L	zarysowanie		
6	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie, wgniecenie		
8	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		
9	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		
10	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		
11	Nakładka błotnika tylnego L	zarysowanie		
12	Nakładka błotnika tylnego R	zarysowanie		
13	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony




Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39
Krata zderzaka prz. - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 40
Krata zderzaka prz. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46
Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Felga tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Felga tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56
Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58
Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60
Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Podsufitka - Rysa/odprysk 1



Fot. 62
Wykładzina pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Wykładzina pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 64
Wykładzina pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Wykładzina pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 66
Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1