Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	00552/6/26-30311	Data raportu	09-06-2026
Rzeczoznawcy	Tomasz Karkocki (WSP) Piotr Brygoła (WSP)	Data oględzin	22-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/44947/26/05/19	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**1C4BU0008LP003799**
Marka, model	JEEP Renegade 18-25
Typ, wersja	Renegade 1.3 GSE T4 Turbo ...
Numer rejestracyjny	KR6WJ27
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/96 kW
Stan licznika	161 846 km
Data 1. rej./rok prod.	05-08-2021/2020
Data nast. bad. techn.	01-02-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

6 głośników, ABA - zaawansowany system hamowania awaryjnego, Asystent pasa ruchu (Lane Departure Warning plus), Asystent ruszania pod górę, Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, ERM - system zapobiegający przed przewróceniem się pojazdu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/60, Fotel kierowcy z 2-stopniową elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel kierowcy z manualną regulacją w 6 kierunkach, fotel pasażera w 4, Fotel pasażera - oparcie składane na płasko, Gniazdo 12V na konsoli centralnej, Gniazdo USB, dodatkowe, HDC - asystent zjazdu ze wzniesienia, Hamulec postojowy - elektroniczny, Kabel do ładowania z gniazda elektrycznego Mode 2, Kierownica skórzana, Kierownica ze sterowaniem radia i Bluetooth, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolorowy 7 calowy wyświetlacz TFT w panelu wskaźników, Kolumna kierownicy manualnie regulowana w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Lampy z systemem SmartBeam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Moduł Mopar Connect, Ogranicznik prędkości, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe - tył, Poduszki powietrzne boczne, Poduszki powietrzne czołowe, Poduszki powietrzne kurtynowe, przód i tył, Przedni podłokietnik ze schowkiem, przesuwany, Radio cyfrowe - Digital audio broadcast (DAB), Relingi dachowe, czarne, Stop & start (s&s), System Mopar Connect, System kontroli trakcji, System kontroli trakcji Selec-Terrain (5 trybów: Auto, Śnieg, Piasek, Błoto, Skały), System monitorowania ciśnienia w oponach TPM z wyświetlaczem, System multimedialny Uconnect 7.0 - 7 ekran dotykowy z Bluetooth i funkcją Mirroring, System rozpoznawania znaków drogowych + Inteligentny Asystent Prędkości, System unikania kolizji czołowych (forward collision mitigation plus), Szyby elektryczne, przód i tył, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Uconnect LIVE, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony - Fix&Go, Światła przeciwmgielne, Alarm, Dwustronna podłoga bagażnika z regulowaną wysokością, Kabel ładujący Mode 3, Pakiet LED, Pakiet PARKING, Pakiet Zimowy, System nagłośnienia Kenwood

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT	235/50 18 101V	4,2 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT	235/50 18 101V	4,3 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT	235/50 18 101V	4,1 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT	235/50 18 101V	4,1 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ochronna rantu błotnika L	głębokie, zarysowanie	WY	0.3
2	Nakładka zderzaka przedniego, góra	głębokie, zarysowanie	NA	1.2
3	Błotnik przedni R	zarysowanie		
4	Nakładka dolna drzwi przednich R	zarysowanie		
5	Poszycie drzwi tylnych R	rysa/odprysk		
6	Rama drzwi,przód R	odpryski lakieru, wgniecenie		
7	Zderzak, róg R	zarysowanie		
8	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie		
9	Błotnik tylny R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 20
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Konsola środkowa



Fot. 22
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica (na wprost)



Fot. 24
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Komora silnika



Fot. 26
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 30
Stacja ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 34
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Dowód rej. Str. 1



Fot. 36
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 38
Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Instrukcje



Fot. 40
Gniazdo ładowania / tankowania

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Kluczyki



Fot. 42
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Błotnik przedni P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Listwa drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50
Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Listwa błotnika przedniego L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 60
Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1