

## Expertise

Protokollnummer: 39107091  
Auftrags-Nr / Referenz: MW1751762  
Besichtigungsdatum: 31.03.2025  
Sachverständiger: Philip Hempel  
Besichtigt durch: Herr Pringsauf

Hersteller: Land Rover

FIN: SALWA2BY2MA755553

Modell: Range Rover Sport P400e Hybrid HSE Dynamic

Kennzeichen: MA-BJ 107E



### Angaben zum Fahrzeug

#### Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Land Rover Range Rover Sport P400e Hybrid HSE Dynamic

**Fahrgestellnummer** SALWA2BY2MA755553

**Laufleistung** (abgelesen) 48.707 km

**Erstzulassung** 27.09.2021

**Letzte Zulassung** 27.09.2021

**Nächste HU** (Bericht lag vor) 09/2026

**Leistung / Hubraum** 221 kw / 1.997 ccm

**Kraftstoffart / Zylinder** Hybr.B/E ext.auf / 4

**Getriebe / Anzahl Gänge** Automatik / 8

**Antriebsart** Allradantrieb

**Fahrzeugart** Geländewagen

**Farbe / Farbcode** Schwarz

**Türen / Sitze** 5 / 5

**Polsterart** Leder

**Polsterfarbe** Schwarz

**Raucherfahrzeug** Nein



### Angaben zum Fahrzeug

<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	digitaler Nachweis / vollständig	<b>Restlauf bis Service</b>	6 Monat(e)
<b>Letzte Wartung am / bei</b>	10/2023 bei 26.674 km		
<b>Schlüssel ist/soll</b>	2 / 2	<b>FZG-Dokumente</b>	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
<b>Vorschaden / Unfall</b>	Keine Feststellbar	<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar
<b>Besichtigungsbedingungen</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	<b>Hubmittel / Grube</b>	ja
<b>Probefahrt</b>	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	<b>Motorlauf</b>	durchgeführt
<b>HSN/TSN</b>	1590 / AHU 00038		
<b>Abgasnorm</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	<b>Feinstaubplakette</b>	
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	3.200 kg	<b>Leergewicht</b>	

### Bereifung

#### Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	275/45 R21 110Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm
2)	275/45 R21 110Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm

#### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 10/2024		

**Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung**



## Ausstattung

### Serienausstattung

- Aktives Sperrdifferential (hinten) inkl. Torque Vectoring by Braking (TVBB)
- Allradantrieb (permanent)
- Anfahrhilfe (Low Traction Launch)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Außenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und einklappbar mit Umfeldbeleuchtung mit Memoryfunktion
- Berganfahrhilfe
- Bremskraftverteilung elektronisch (EBD)
- Bremssättel in Rot mit Land Rover Schriftzug (vorne) Belüftete Scheiben, 380 mm vorne, 365 mm hinten
- Dachhimmel "Morzine" (Cirrus oder Ivory)
- Dritte Bremsleuchte
- Einparkhilfe hinten und vorne
- Elektro-Vorbereitung für Anhängerkupplung
- Fahrwerk: Adaptive Dynamics - intelligente adaptive Fahrwerkssteuerung
- Frontscheibe aus Akustikglas, Seitenscheiben hinten aus gehärtetem Glas
- Geschwindigkeitsabhängige elektrische Servolenkung (EPAS)
- Getriebe 8-Stufen-Automatik mit CommandShift 2
- Gurtstraffer
- Heckklappe, elektrisch mit Gestensteuerung
- Heckscheibenheizung
- Innenspiegel, automatisch abblendend
- Instrumentendisplay 12,3"-HD-TFT
- ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond - äußere Sitze
- Keyless Entry - Schlüsselloser Zugangssystem
- Klimaautomatik (2-Zonen) mit Pollenfilter
- Kopfstützen, vorn
- Ladekabel für Ladestationen (Mode-3-Kabel)
- LED-Rückleuchten
- Lenkrad: Elektrisch verstellbare Lenksäule Höhen-/Längsverstellung und Einstiegshilfe
- Matrix-LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur - Fernlicht mit Abblendautomatik (Auto High Beam Assist, AHBA) - Adaptives Kurvenlicht (AFS) - Adaptives Matrix-LED-Fahrlicht (ADB) - Animierte Blinklichter vorne und hinten
- Paket: Erweitertes Lederpaket mittleres Amaturenbrett und obere Türverkleidung in Leder
- Protect 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung, SOS-Notruf 10 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Radio: Meridian Surround Soundsystem mit 825-Watt Leistung 19 Lautsprechern inkl. Subwoofer
- Radiozubehör: Touch Pro Duo Infotainment-System - mit zwei 10" Touchscreens
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
- Abschleppösen vorne und hinten
- Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite mit Sitzbelegungserkennung
- Alarmanlage, perimetrisch und volumetrisch
- Ambiente Innenraumbeleuchtung
- Anhängerstabilitätskontrolle Trailer Stability Assist, TSA
- Autonomer Notfall-Bremsassistent Autonomous Emergency Braking, AEB
- Bergabfahrhilfe (HDC)
- Bremskraft-Entriegelungssteuerung (GRC)
- Bremsleuchte dritte
- Dach in Wagenfarbe
- Dach: Panorama-Glasdach inkl. Sonnenblende
- Dekorelemente in Dark Engine Turned Aluminium
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einstiegsleisten, aus Aluminium - mit Range Rover Schriftzug
- Fahrwerk: Elektronisch geregelte Luftfederung
- Fensterheber elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Frontscheibe und Scheibenwischerdüsen, beheizt
- Geschwindigkeitsregelung mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Gradient Acceleration Control (GAC) Die Beschleunigungssteuerung für Gefällestecken (GAC) wurde speziell dafür entwickelt, das Gefühl einer abrupten Beschleunigung bei steilen Abfahrten zu mildern. Hierzu bremst das System das Fahrzeug in steilen Gefällen auf eine kontrollierte Geschwindigkeit ab und vermittelt so allen Fahrzeuginsassen ein Gefühl von Sicherheit.
- Kindersicherung, elektrisch
- Kopfstützen hinten (3)
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- Laderaumabdeckung
- LED-Tagfahrlicht
- Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad mit Einfassung in Atlas
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Navigation Pro
- Nebelscheinwerfer
- Ottopartikelfilter
- Parkbremse, elektrisch (EPB)
- Pro Services und 4G Wi-Fi Hotspot 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Radio: Digitales Radio (DAB+)
- Radio: Radio Bluetooth-fähiges Telefonsystem USB-Anschluss in der Mittelkonsole AUX -Anschluss für portable Audiogeräte
- Regensensor
- Reifenreparatursystem
- Rückfahrkamera
- Schaltwippen am Lenkrad in mattem Chrom
- Secure Tracker - 12 Monate Laufzeit ab Aktivierung



- Remote Premium - 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
  - Rücksitzbank teilbar (60 : 40)
  - Scheinwerferreinigungsanlage
  - Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem
  - SIM-Karte inkl. Datenvolumen Mit einem monatlichen Datenvolumen von 500 MB über einen Zeitraum von 36 Monaten.
  - Sport-Emblem in Atlas Silver
  - Sportliche Edelstahlpedale
  - Sprachsteuerung - für Navigation, Telefon und Audiosystem
  - Spurverlassenswarner
  - Telefon: Android Auto
  - Terrain Response 2 Automatik mit Dynamic-Modus
  - Verbandkasten
  - Wankneigungskontrolle (RSC)
  - Wegfahrsperr
  - Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung sowie einstellbares Single-Point-Entry (Einzeltürentriegelung), Türver- und -entriegelung
- Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar
  - Sitze: Beheizbare Sitze für Fahrer und Beifahrer
  - Sitze: Vordersitze, 16-fach elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion in perforiertem Windsor -Leder 14-fach elektrisch: Sitz vor/zurück, Sitzhöhe, Sitzneigung, Rückenlehne, 4-Wege Lendenwirbelstütze, Kopfstützenhöhe 2-fach manuell: Kopfstützenneigung Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen
  - Start-Stopp-System Intelligentes Stopp-Start-System
  - Telefon: Apple CarPlay
  - Traktions-Kontrolle (ETC), elektronisch
  - Verteilergetriebe, zweistufig (Straßen- / Geländeuntersetzung) - mit elektronischer Mittendifferenzialsperre

### Sonderausstattung

- Außenspiegel elek.verstell-, beheiz- u.einkl.m.Umfeldbeleuchtung m.Memoryfunkt.u.Abblendautomatik
  - Geschwindigkeitsregelung, adaptiv (Adaptive Cruise Control, ACC) mit Stop & Go
  - Kühlfach in der Mittelkonsole vorne
  - Notfall-Bremsassistent für hohe Geschwindigkeiten
  - Paket: Fahrassistent-Paket 1 - Aufmerksamkeitsassistent - Toter-Winkel-Warnsystem - Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer
  - Paket: Fahrassistent-Paket 2 - Adaptive Geschwindigkeitsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC) mit Stop & Go und intelligenter Notbremsfunktion - Aufmerksamkeitsassistent - Notfall-Bremsassistent für hohe Geschwindigkeiten - Spurhalteassistent - Toter-Winkel -Spurassistent - Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer
  - Rücksitzbank teilbar (60 : 40) mit Durchlademöglichkeit
  - Sonnenblenden, zweiteilig mit beleuchteten Schminkspiegeln
- Dach: Panorama-Glasschiebedach inkl. Sonnenblende
  - Dachhimmel "Morzine" (Ebony)
  - Fußmatten vorne
  - Haushaltssteckdosen in 2. Sitzreihe und im Kofferraum
  - Klimaautomatik (4-Zonen) mit Pollenfilter
  - Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, beheizbar
  - Paket: Black Pack Kühlergrill in glänzend Schwarz mit Einfassung in Narvik Black Luftauslässe in der Motorhaube in Narvik Black Range Rover Schriftzug auf Motorhaube und Heckklappe in Narvik Black Seitliche Lufteinlässe in Narvik Black Spiegelkappen in Narvik Black Sport-Emblem in Schwarz
  - Paket: Winter 4-Zonen-Klimaautomatik Multifunktions -Lederlenkrad, beheizbar Standheizung mit Fernbedienung und Timerfunktion
  - Räder: 21"-Leichtmetallfelgen mit 9 Speichen, Gloss Black, "Style 9001" - Bereifung 275/45 R21
  - Scheiben ab B-Säule dunkel getönt
  - Sport-Emblem in Schwarz
  - Standheizung mit Fernbedienung und Timerfunktion

### Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.



## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern	40,00 €	40,00 €
	Summe (netto)		40,00 €	40,00 €



## Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne MwSt.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	45.100,00 €	8.569,00 €	53.669,00 €
Verkaufswert	51.000,00 €	9.690,00 €	60.690,00 €

Stichtag der Wertermittlung: 31.03.2025

## Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

## Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

## Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Unterschrift Sachverständiger (Philip Hempel)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

TÜV SÜD Auto Plus GmbH  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

Besichtigungsort  
TÜV SÜD Service-Center Heilbronn  
Salzstraße 133  
74076 Heilbronn



Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum vorne




Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Montierte Bereifung




Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Motorraum



Abbildung 15: Schweller



Abbildung 16: Schweller



Abbildung 17: Laderaum



Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: FIN



Beschädigung 1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern