

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-373/2025_SK290XA

Numer szkody / sprawy SM-373/2025_SK290XA
Nr kalkulacji 8650

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0154855

Numer rejestracyjny: SK290XA
Numer nadwozia: JMZKH0HB601112199
Marka: MAZDA
Model: CX-60 22-
Typ: CX-60 2.5 PHEV Takumi AWD aut
Data pierwszej rejestracji: 19.12.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8533
Data wyceny: 30.07.2025
Wycena na dzień: 30.07.2025
Wersja bazy danych: 2025.07
Wartość:

Numer wyceny **8650**
 Data wyceny **30.07.2025**
 Wycena na dzień **30.07.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-373/2025_SK290XA

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0154855

Numer rejestracyjny / numer VIN SK290XA / JMZKH0HB601112199
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 19.12.2022 / 31
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 59 168 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 55 800 / 3 368
 Lakier biały perłowy
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka MAZDA
 Model CX-60 22-
 Typ CX-60 2.5 PHEV Takumi AWD aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.03.2022 - ...
 Pojemność silnika (ccm) 2488
 Moc kW / KM 141 / 191
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.07) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 8 głośników
- Alarm
- Aplikacja MyMazda - pakiet darmowych usług połączonych
- Apple Carplay i Android Auto
- Boczek drzwi obszyte ekologiczną skórą
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmierzchu
- Czujniki parkowania, przód i tył
- Felgi aluminiowe 20 czarno-srebrne z ogumieniem 235/50
- Fotel kierowcy regulowany w 8 płaszczyznach
- Fotel pasażera regulowany w 6 płaszczyznach
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie regulowane elektrycznie (w 10 płaszczyznach)
- Fotele przednie wentylowane
- Fotele tylne podgrzewane
- Funkcja Auto Hold
- Gniazdo 12V
- Gniazdo USB-C (2x) - przód
- Gniazdo USB-C (2x) - tył
- Kabel ładujący (z domową wtyczką)
- Kabel ładujący (ze złączem "Type 2")
- Kamera cofania
- Kanapa tylna dzielona 40:20:40
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
- Kierownica podgrzewana
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia
- Kurtyny powietrzne
- Lakier uni
- Listwy wokół okien w kolorze czarnym
- Listwy zewnętrzne chromowane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją AUTO
- Lusterka boczne z funkcją pamięci ustawień
- Łopatkę do zmiany biegów
- Nawiew na tylny rząd siedzeń
- Oświetlenie KODO - przód i tył
- Oświetlenie podłogi w I rzędzie
- Oświetlenie podłogi w II rzędzie
- Oświetlenie przedniej konsoli
- Oświetlenie wewnętrzne, ambientowe
- Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- Poduszki powietrzne boczne, przód
- Poduszki powietrzne boczne, tył
- Poduszki powietrzne przednie
- Przycisk do uruchamiania silnika
- Radio FM
- Reflektory przednie, diodowe LED
- Schowek, podświetlany
- Siatka w przestrzeni bagażowej
- Smart Keyless
- Spoiler dachowy
- Spryskiwacze reflektorów
- System automatycznego hamowania SCBS (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach)
- System automatycznego włączania światła drogowych (HBC)
- System dostosowania optymalnej pozycji za kierownicą
- System e-Call - system powiadamiania ratunkowego
- System inteligentnego wspomagania hamowania - SBS
- System monitorowania martwego pola BSM
- System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA)
- System multimedialny HMI (Human Machine Interface)
- System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDW)
- System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości - TSR
- System rozpoznawania twarzy (Driver Monitor) z funkcją pamięci ustawień
- System ułatwiający wsiadanie i wysiadanie kierowcy
- System wspomagający ruszanie na wzniesieniu
- System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS)
- System wykrywający znużenie kierowcy - Driver Alert
- Światła LED do jazdy dziennej
- Tapicerka skórzana Nappa
- Tempomat
- Tuner radia cyfrowego
- Wybór trybu jazdy
- Wycieraczki przedniej szyby podgrzewane
- Wyświetlacz centralny 12.3 cali
- Wyświetlacz Head-up (na przedniej szybie)
- Zarządzanie zdalne klimatyzacją (za pomocą aplikacji MyMazda)
- Zegary cyfrowe
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|--|-----|
| • Dach panoramiczny | PLN |
| • Lakier metalik (trójwarstwowy) Rhodium White | PLN |
| • Pakiet Convenience & Sound | PLN |

- ☐ Gniazdo 1500W
- ☐ Gniazdo 150W
- ☐ Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie (z funkcją bezdotykową)
- ☐ Ładowarka bezprzewodowa
- ☐ Moduł oświetlenia dla I i II rzędu siedzeń
- ☐ System audio BOSE (12 głośników)
- ☐ System kamer 360
- ☐ Szyby boczne tylne i szyba tylna przyciemniane
- Pakiet Driver Assistance PLN
 - ☐ Lusterko boczne elektrochromatyczne (po stronie kierowcy)
 - ☐ Lusterko wsteczne fotochromatyczne (przyciemniające się)
 - ☐ Reflektory przednie, diodowe LED, matrycowe
 - ☐ System monitorujący ruch poprzeczny przed pojazdem (FCTA)
 - ☐ System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu z funkcją
 - ☐ System wspomagający hamowanie podczas cofania SCBS-R
 - ☐ System wspomagający jazdę z przyczepą
 - ☐ Tempomat adaptacyjny, inteligentny

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
------------------------------------	--------------

- Konieczność naprawy pojazdu (-1%) PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
--------------	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 235/50R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 235/50R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 235/50R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 235/50R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy perłowy.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- szyba czołowa – punktowe odpryski.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*



















2025/07/28



2025/07/28



















2025/07/28



2025/07/28



2025/07/28



2025/07/28















































































































