SilverDAT valuateExpertPlusPartner

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz

Modell GLC (BM 254)(06.2022->), GLC 300 e, AMG Line 4Matic (EURO 6d), 2022 - 2024 Amtl. Kennzeichen Besichtigungsdatum S-SB 1893 E 06.11.2025

01365-B-S25 **POLARWEISS - UNILACK** Vorgangsname Farbe

Anzahl Halter DAT €uropa-Code® 01 570 160 656 0003 DE002 6424

KBA-Schlüssel 2222/BLC Erstzulassung / HU 17.05.2023/05.2026

Sport-Utility-Vehicle Laufleistung (abgelesen) 50.757 km Aufbau

W1NKM5GB1PF027659 Sitzplätze / Türen VIN 5/5 150 kW / 204 PS El.-Reichweite min. (WLTP) 119 km Leistung 1999 ccm Schadstoffklasse EU Euro 6d Hubraum Motorart Plugin Hybrid Benzin/Elektro Zustand normal Getriebe Getriebe Automatik - (9-Stufen) Unfallschaden unbekannt

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1 Continental 235/55R19 **105 W** Zust. Achse 1/Sich.-Kz. 2.0/ 2,0 mm/--105 W Zust. Achse 2/Sich.-Kz. 3,0 mm/--Reifen Achse 2 Continental 235/55R19 3,0/

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Händlerverkaufswert

(inklusive 19,00 % MwSt. 7.751,68 EUR)

48.550,00 EUR

Währungsbeträge sind brutto Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Wertfeststellung am 07.11.2025 zum 07.11.2025 **Datenstand** 11/2025



> Innenr
> Interie
> Kaross
> Knieaii
> Komm
connec
> Kopf-A
> Ladeka
> Ladera
> Lenkra
> Mercec
> Multim
> Naviga
> Niveau
> Otto-P
> Radsta
> Reifen
> Reifen

Bezeichnung 01365-B-S25 Amtl. Kennzeichen S-SB 1893 E

Fahrzeug-Ident.Nr W1NKM5GB1PF027659

Besichtigungsdatum 06.11.2025

DAT €uropa-Code® 01 570 160 656 0003 DE002 6424

KBA-Schlüssel 2222/BLC

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Ablage-Paket
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Antriebsart: Allradantrieb
- > Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- > Ausstattungs-Paket USB
- > Design- und Ausstattungslinie AMG Line

Dachreling (Aluminium), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 9x19 (AMG 5-Speichen, tantalgrau), LM-Felgen

- > Digitales Instrumenten-Display
- > Elektromotor 100 kW (Hybridantrieb)
- > Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- > Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- > Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System
- > Fußmatten Velours
- > Gepäckraumabdeckung / Rollo
- > Getriebe Automatik (9-Stufen)
- > Getränkehalter vorn (doppelt)
- > Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- > Hybrid 230 kW (Motor 2,0 Ltr. 150 kW)
- > Induktionsladeschale für Smartphone
- > Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- > Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- > Innenhimmel Stoff
- > Innenraumlicht-Paket
- > Interieur-Paket Chrom
- > Karosserie: 5-türig
- > Knieairbag Fahrerseite
- > Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me
- > Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- > Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- > Ladekabel mit Schukostecker
- > Laderaum-Paket
- > Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- > Mercedes-Benz Notrufsystem
- > Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- > Navigationssystem: Festplattennavigation
- > Niveauregulierung
- > Otto-Partikelfilter (OPF)
- > Radstand Standard
- > Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- > Scheibenwischer mit Regensensor
- > Seitenairbag (Sidebag) vorn
- > Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- > Service-System: MBUX Navigation Premium
- > Sitz-Komfort-Paket
- > Sitzheizung vorn

- > Smartphone integriert
- > Spiegel-Paket

Außenspiegel elektr. anklappbar, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

- > Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- > Tempomat
- > Vorrüstung car sharing
- > Vorrüstung Navigationsdienste
- > Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste
- > Zentral-Display (OLED)

Sonderausstattung

- > Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik
- > Ausstattungs-Paket: Premium Plus

Keyless-Go-Paket, Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung, Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung, Memory-Paket, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn links elektr. verstellbar, Park-Paket mit 360° Kamera, Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, AMG-Line Interieur, Armaturentafel in Ledernachbildung Artico, Innenausstattung: Zierteile Metall Struktur, Edelstahlpedale Sportdesign, Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica, Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem), Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht), Einstiegsleisten beleuchtet, Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Panorama-Schiebedach, Digital Light, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus, Digital Light mit Projektionsfunktion, Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie, Surround-System Burmester, Head-up-Display (Frontsichtanzeige), Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation, Klimaautomatik (Thermotronik), Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

- > Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber
- > Mittelkonsole Rautenoptik
- > Radlaufverkleidung in Wagenfarbe
- > Sitzbezug / Polsterung: Leder schwarz
- > Uni-Lackierung Polar-Weiß

SilverDAT valuateExpertPlusPartner

Bezeichnung 01365-B-S25 Besichtigungsdatum 06.11.2025

Amtl. Kennzeichen DAT €uropa-Code® 01 570 160 656 0003 DE002 6424 S-SB 1893 E

Fahrzeug-Ident.Nr W1NKM5GB1PF027659 KBA-Schlüssel 2222/BLC

Bemerkungen

Bereifung vorne, einseitig abgefahren, ersetzen. Achsvermessung durchführen.

Es wurde keine ausführliche Probefahrt durchgeführt da das Fzg. abgemeldet war. Es wurden keine Rote Kennzeichen zur Verfügung gestellt.

Zur Besichtigung stand keine Hebebühne zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nicht von unten besichtigt werden.

Es waren 3 Fahrzeugschlüssel bei der Besichtigung vorhanden.

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt, da das Fahrzeug

verschmutzt war, weitere Schäden sind nicht ausgeschlossen.

Eine Schichtdickenmessung ergab keine Abweichung von den Herstellervorgaben.

Normale Gebrauchsspuren, entsprechend dem Alter, der Einsatzart und der Laufleistung, waren ebenfalls feststellbar.

