

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	206944/12/22-11401	Data raportu	07-12-2022
Rzeczoznawcy	Marcin Wilga mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	06-12-2022
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/71679/22/12/01	Miejsce oględzin	Estrady 14, 05-080 Klaudyn

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZF3K2056727
Marka, model	AUDI Q5 16-20
Typ, wersja	Q5 45 TFSI mHEV Quattro S tr...
Numer rejestracyjny	WD4788M
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/180 kW
Stan licznika	55 408 km
Data 1. rej./rok prod.	02-04-2019/2019
Data nast. bad. techn.	02-04-2024
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	Czerwony/metalic
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

1- Wyposażenie standardowe, w trakcie edycji, 2- Wyposażenie opcjonalne, w trakcie edycji, 8 głośników (przód i tył), Alarm, Audi Drive Select - wybór charakterystyki trybu jazdy, Audi Extensive - program serwisowy 3 lata/90 000 km, Audi connect safety & service, Audi parking system plus - czujniki parkowania plus - przód i tył z wizualizacją na ekranie MMI, Audi pre sense city - systemy wspomagające bezpieczeństwo na bazie kamery rozpoznaje możliwość koliz, Dywaniki podłogowe - przód i tył, Felgi aluminiowe 17 (10-ramienne) z ogumieniem 235/65, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, skórzana, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy z wyświetlaczem monochromatycznym, Lakier uni, Lampy tylne LED, Listwy ozdobne wokół szyb, czarne, Lusterko boczne po stronie kierowcy, asferyczne, Lusterko wewnętrzne - przyciemniające się automatycznie, Pakiet oświetlenia wnętrza, Podsufitka tkaninowa, Poduszki powietrzne boczne, przód, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Radio MMI Plus, Relingi dachowe - srebrne, System Start/Stop z systemem rekuperacji, System kontroli ciśnienia w ogumieniu, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Synonym, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona 40:20:40, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne, Wykończenie wnętrza - Micrometalic, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie dynamiczne, Zderzaki wzmocnione, Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set, Zestaw narzędzi, Złącze Bluetooth, Złącze USB i AUX-IN, Śruby antykradzieżowe do kół, Światła do jazdy dziennej, Asystent świateł drogowych, Audi connect dla systemu nawigacji, Audi virtual cockpit, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotele przednie sportowe, Fotele z pneumatyczną regulacją podparcia lędźwiowego, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kanapa tylna plus, Klimatyzacja automatyczna - 3-strefowa, Lakier metalik, Lampy przednie LED, statyczne światła skrzętne, spryskiwacze reflektorów, lampy tylne LED, Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne, Lusterka boczne składane elektrycznie i ogrzewane, Oświetlenie zewnętrzne i wnętrza Ambiente LED, Pakiet Comfort, Pakiet S line selection, Pakiet Technology, Pakiet schowek 1, Pakiet stylistyczny S line Exterieur, Podsufitka tkaninowa, czarna, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Tapicerka Alcantara/skóra, Wykończenie wnętrza - aplikacje dekoracyjne aluminium Rhombus

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Michelin, LATITUDE SPORT 3	255/45 20 101V	5,0 mm
	lewe	Michelin, LATITUDE SPORT 3	255/45 20 101V	5,0 mm
tylna	prawe	Michelin, LATITUDE SPORT 3	255/45 20 101V	5,5 mm
	lewe	Michelin, LATITUDE SPORT 3	255/45 20 101V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Próg lewy	do 150
3	Próg prawy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200
3	Drzwi tylne lewe	150 - 200
4	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
5	Pokrywa bagażnika	150 - 200
6	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
7	Drzwi tylne prawe	150 - 200
8	Drzwi przednie prawe	150 - 200
9	Błotnik przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Słupek przedni lewy	150 - 300
3	Dach	150 - 300
4	Słupek przedni prawy	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Krata wlotu powietrza, dolna	połamana(y)	WY	0.6
2	Szyba przednia	pęknięcie	WY	2.5
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	rozerwanie	WY	0.9
5	Róg zderzaka boczny L	rysa/odprysk	NA	0.8
6	Róg zderzaka boczny R	rysa/odprysk	NA	0.8
7	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk	NA	0.3
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
10	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
12	Obudowa lusterka składana elektrycznie L	zarysowanie		
13	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Prawy bok tył



Fot. 4

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Lewy bok tył



Fot. 6

Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Pole numerowe



Fot. 8

Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Konsola środkowa



Fot. 14

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Spód pojazdu przód




Fot. 20

Spód pojazdu tył


[illegible]

Dowód rejestracyjny 1. strona



Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24

Wskazanie serwisowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Instrukcja obsługi



Fot. 26

Zderzak (Zdjęcie poglądowe 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 28

Zderzak (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Zderzak (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 30


Krata wlotu powietrza, zderzak przedni (Pęknięcie/Rozzerwanie)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 32

Szyba czołowa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Lusterko zewnętrzne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 34

Drzwi tylne prawe (Wgniecie./Odształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 36

Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 38

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Lusterko zewnętrzne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 40

Uszczelka drzwi przednich lewych (Pęknięcie/Rozerwanie)