

Nr zlecenia DEKRA: SKFS/SIG/87434/23/12/08
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 08-12-2023

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Tomasz Rokita
SIG Sp.z o.o.
ul. Kamieńskiego 51
30-644 Kraków

Rzeczoznawcy:
Karol Kucab
DEKRA Polska - współpraca O/Rzeszów
Wacław Orłanowski
DEKRA Polska - O. Wrocław

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0112081
Producent	VOLKSWAGEN
Model	Golf VII Variant 13-17
Typ/wersja	Golf VII 1.6 TDI BlueMotion Trendline
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1320
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1930
Rozstaw osi 1/2	2635
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1598
Moc silnika [KM/kW]	110/81
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	KR1M077
VIN	WVWZZZAUZGP571666
Data 1. rejestracji	04-01-2016
Data nast. bad. techn.	23-05-2024
Rok produkcji	2015
Stan licznika [km]	239 532 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/METALIK
Data oględzin	2023-12-27

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, WINTER	205/55 16 9191H	6,5 mm
	lewe	FALKEN, WINTER	205/55 16 9191H	6,5 mm
tylna	prawe	FALKEN, WINTER	205/55 16 9191H	6,5 mm
	lewe	FALKEN, WINTER	205/55 16 9191H	6,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. 4/5 zagłówki | 26. MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem |
| 2. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 27. Odblokowywanie oparcia tylnej kanapy z bagażnika |
| 3. ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania | 28. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, bezwładnościowe - przód |
| 4. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne) | 29. Pasy bezpieczeństwa z tyłu, 3-punktowe, bezwładnościowe |
| 5. Airbag kolan kierowcy | 30. Podłokietnik przedni ze schowkiem |
| 6. Asystent podjazdu i zjazdu | 31. Radio CD/MP3/SD/AUX-IN Composition Touch z 5 calowym monochromatycznym ekranem dotykowym |
| 7. Chromowane listwy na osłonie chłodnicy | 32. Relingi dachowe - czarne |
| 8. Czujnik ciśnienia w oponach | 33. Roleta przestrzeni bagażowej |
| 9. EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania | 34. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa |
| 10. EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego | 35. System Start/Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu |
| 11. ESP | 36. System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania |
| 12. El. podnoszenie szyb, przód i tył | 37. Szyby termoizolujące, zielone |
| 13. Elementy dekoracyjne wnętrza - Dark Silver | 38. Tapicerka materiałowa Pepper |
| 14. Felgi aluminiowe 15 Lyon z ogumieniem 195/65 + śruby antykradzieżowe | 39. Trzecie światło stop |
| 15. Fotel kierowcy - manualna regulacja wysokości | 40. Tylne oparcie składane i dzielone (1/3 do 2/3) |
| 16. Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold | 41. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył |
| 17. Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji | 42. Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej |
| 18. Immobilizer | 43. Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości |
| 19. Instalacja radiowa + 4 głośniki | 44. Wycieraczka szyby tylnej |
| 20. Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych | 45. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 21. Klimatyzacja półautomatyczna Climatic | 46. XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego |
| 22. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | 47. Zamek centralny z pilotem |
| 23. Lakier uni | 48. Zderzaki w kolorze nadwozia |
| 24. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane | 49. Zestaw do naprawy przebitej opony - zamiast pełnowymiarowego koła zapasowego |
| 25. Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia | |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|--|---|
| 1. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze i dźwignia zmiany biegów w skórze | - |
| 2. Lakier metalik | - |
| 3. Pakiet Business | - |

Wypożyczenie dodatkowe

- | | |
|--|---|
| 1. Felgi aluminiowe 16" z ogumieniem | - |
| 2. Tempomat | - |

Wartość bazowa pojazduWartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/sprzedaż)² -**Korekty**Pierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Stan dbałości o pojazd -
Stwierdzone wady, usterki i uszkodzenia -
Konieczność diagnostyki turbosprężarki w ASO -
Oklejenia firmowe, usunięcie -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 12-2023 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 27-12-2023

Rzecznik DEKRA:
Karol Kucab
Wacław Orłanowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Lakier		zarysowanie		oraz odpryski eksploatacyjne.
Drzwi	przed. p.	wgniecenie/nia	w części środkowej	
Drzwi	przed. p.	zarysowanie, głębokie	w części tylnej	
Pok. kom. bagaż./d. tyłu		ślady korozji, głębokie	w części dolnej	
Błotnik	tyln. p.	wgniecenie/nia	w części przedniej	
Drzwi	tyln. p.	zarysowanie, liczne	w części tylnej	

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt**Stan techniczny nadwozia (osprzęt).**

Nie wnosi się uwag.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Fotel	przed. l.	ślady zużycia mat., głębokie		
Wykładziny tapicerskie wraz z osłonami				zabrudzenia i poplamienia.

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Turbosprężarka		niesprawność działania		wg informacji podanej w zleceniu, nie włącza się.

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

Stan techniczny układu wydechowego.

Nie wnosi się uwag.

Uwagi:

Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin, tj.: bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.
 - inne:
 - zabezpieczenia p/kradzieżowe wymagają sprawdzenia w autoryzowanym serwisie.
-

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym, w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

- Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Tył



Fot. 6.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 7.
Numer identyfikacyjny



Fot. 8.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Komora silnika



Fot. 10.
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Spód tył




Fot. 12.
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Dowód rej. Str. 1




Fot. 14.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
OC



Fot. 16.
Otwarta karta pojazdu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Zestaw wskaźników



Fot. 18.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 20.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Konsola środkowa



Fot. 22.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Kierownica (na wprost)



Fot. 24.
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zdjęcie do protokołu



Fot. 26.

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 28.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 30.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 32.
Zdjęcie do protokołu