



Sachverständigen Zentrale für Unfallschaden Ermittlung GmbH

Telefon: 08638/98160-00

Telefax: 08638/98160-29

E-Mail: info@szu-gmbh.de

www.szu-gmbh.de

S Z U GmbH * Teplitzer Str. 4 * 84478 Waldkraiburg

GUTACHTENNUMMER: 23A0089671

Datum: 06.11.2023

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Minderwertgutachten

Besichtigungsdatum / Ort 02.11.2023 / Yury Nemkov
Lentzeallee 8-14
14195 Berlin

Auftrags-Nummer / Referenz 23A0089671
Amtliches Kennzeichen WI-CL 1015
Hersteller Opel
Modell / Verkaufsbezeichnung Astra
Schlüssel-Nummern HSN / TSN 1844 AKS
Fahrzeug-Identnummer W0VBF6ES5MG011745
Anzahl Besitzer Erstbesitz
Erstzulassung 30.05.2021
Nächste HU 05/2024
Fahrzeug Dokumente ZB Teil 1 (Schein) lag vor
Laufleistung 29.487 km / abgelesen
Farbe / Farbcode Schwarz
Kraftstoffart Benzin
Anzahl Schlüssel 2 Schlüssel vorhanden
Restlauf bis Service Nicht bekannt
Durchgeführte Wartungen Service fällig
Vorschaden augenscheinlich ein Vorschaden erkennbar

Bereifung / Felge		Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
Achse / Größe				
225/45 R 17 94 W		Semperit	Allwetterreifen auf Leichtmetall	7 / 7
225/45 R 17 94 W		Semperit	Allwetterreifen auf Leichtmetall	7 / 7

Zusammenfassung

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	Ohne MwSt.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	509,62 €	96,83 €	606,44 €
basierend auf Reparaturkosten	849,36 €	161,38 €	1.010,74 €



Sachverständigen Zentrale für Unfallschaden Ermittlung GmbH

Telefon: 08638/98160-00

Telefax: 08638/98160-29

E-Mail: info@szu-gmbh.de

www.szu-gmbh.de

S Z U GmbH * Teplitzer Str. 4 * 84478 Waldkraiburg

GUTACHTENNUMMER: 23A0089671

Datum: 06.11.2023

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Beschädigungen

Nr.	Beschreibung		Rep. Kosten	Minderwert
1	Tür hinten rechts - Kratzer	lackieren	849,36 €	509,62 €

Summe: 849,36 € 509,62 €

Vorschäden

Nr.	Beschreibung
1	Kotflügel rechts

Übersichtsbilder



Abbildung 1: Fahrzeugansicht von vorne links



Abbildung 2: Fahrzeugansicht von hinten rechts

Übersichtsbilder



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum

Übersichtsbilder



Abbildung 5: Kofferraum



Abbildung 6: Tirefit

Übersichtsbilder



Abbildung 7: Motorraum



Abbildung 8: Fahrgestellnummer



Sachverständigen Zentrale für Unfallschaden Ermittlung GmbH

Telefon: 08638/98160-00

Telefax: 08638/98160-29

E-Mail: info@szu-gmbh.de

www.szu-gmbh.de

S Z U GmbH * Teplitzer Str. 4 * 84478 Waldkraiburg

GUTACHTENNUMMER: 23A0089671

Datum: 06.11.2023

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Übersichtsbilder



Abbildung 9: Armaturenbrett



Abbildung 10: Fahrzeugschein

Übersichtsbilder



Abbildung 11: HU-Plakette



Abbildung 12: Laufleistung

Übersichtsbilder



Abbildung 13: Schlüssel



Abbildung 14: Bereifung

Beschädigungsbilder



Schaden 1: Tür hinten rechts - Kratzer