



Sachverständigen Zentrale für Unfallschaden Ermittlung GmbH

Telefon: 08638/98160-00

Telefax: 08638/98160-29

E-Mail: info@szu-gmbh.de

S Z U GmbH * Teplitzer Str. 4 * 84478 Waldkraiburg

www.szu-gmbh.de

GUTACHTENUMMER: 23A0084281

Datum: 14.10.2023

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Minderwertgutachten

Besichtigungsdatum / Ort



Auftrags-Nummer / Referenz 23A0084281
Amtliches Kennzeichen WI-CL 1501
Hersteller OPEL
Modell / Verkaufsbezeichnung CORSA
Schlüssel-Nummern HSN / TSN 1889 ABT
Fahrzeug-Identnummer VXKUPMHDM4204683
Anzahl Besitzer Erstbesitz
Erstzulassung 15.07.2021
Nächste HU 07/2024
Fahrzeug Dokumente ZB Teil 1 (Schein) lag vor
Laufleistung 10.935 km / abgelesen
Farbe / Farbcode Weiß
Kraftstoffart Benzin
Anzahl Schlüssel 2 Schlüssel vorhanden
Restlauf bis Service 9 Monate oder bei 29995 km
Durchgeführte Wartungen 26.07.2023
Vorschaden augenscheinlich keine Vorschäden erkennbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
Nicht bekannt			
Nicht bekannt			

Zusammenfassung

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	Ohne MwSt.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	1.425,60 €	270,86 €	1.696,46 €
basierend auf Reparaturkosten	1.782,00 €	338,58 €	2.120,58 €



Sachverständigen Zentrale für Unfallschaden Ermittlung GmbH

Telefon: 08638/98160-00

Telefax: 08638/98160-29

E-Mail: info@szu-gmbh.de

www.szu-gmbh.de

S Z U GmbH * Teplitzer Str. 4 * 84478 Waldkraiburg

GUTACHTENNUMMER: 23A0084281

Datum: 14.10.2023

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Beschädigungen

Nr.	Beschreibung		Rep. Kosten	Minderwert
1	Fahrzeug - Hagelschaden	instandsetzen	1.782,00 €	1.425,60 €

Summe: 1.782,00 € 1.425,60 €

Vorschäden

Nr.	Beschreibung
1	Augenscheinlich keine Vorschäden vorhanden.

Übersichtsbilder



Abbildung 1: Fahrzeugansicht von vorne links



Abbildung 2: Fahrzeugansicht von hinten rechts

Übersichtsbilder



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum

Übersichtsbilder



Abbildung 5: Kofferraum



Abbildung 6: Tirefit

Übersichtsbilder



Abbildung 7: Motorraum




Abbildung 8: Fahrgestellnummer

Übersichtsbilder



Abbildung 9: Cockpit



Abbildung 10: Fahrzeugschein

Übersichtsbilder



Abbildung 11: HU-Plakette



Abbildung 12: Laufleistung

Übersichtsbilder



Abbildung 13: Schlüssel



Abbildung 14: Lenkrad

Beschädigungsbilder



Schaden 1: Fahrzeug - Hagelschaden