

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	114/16/02/2024/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Owijarka Tekla Typ Z-274
Nr fabryczny:	17324
Data sporządzenia raportu:	28-02-2024r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 22-02-2024r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 113/16/02/2024/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Owijarka Tekla Typ Z-274.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Owijarka
Producent:	Sipma s.a.
Typ/model:	Tekla Typ Z-274
Numer fabryczny:	17324
Rok produkcji:	2009

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa własna:	470 kg
Maksymalne obroty WOM:	540 obr/min
Szerokość rolki folii:	0,5-0,75m

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedstawiono urządzenie zmagazynowane wewnątrz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Według osoby udostępniającej urządzenie wyłączone z eksploatacji. Podczas oględzin brak możliwości przeprowadzenia próby sprawności maszyny

Stwierdzono liczne zabrudzenia eksploatacyjne oraz ślady napraw spawalniczych wspornika

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Ogumienie w stanie dobrym, nadające się do dalszej eksploatacji.

Dane opisane w tabelach powyżej przyjęto na podstawie informacji widniejących na tabliczce identyfikacyjnej.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzenia.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako dobry adekwatny do wieku i charakteru pracy, wymaga całkowitego remontu przed ponowną eksploatacją.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

























