

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	81/16/02/2024/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Przenośnik ślimakowy 2 sztuki
Nr fabryczny:	Brak danych
Data sporządzenia raportu:	29-02-2024
Wartość rynkowa:	



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 28-02-2024r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 81/16/02/2024/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest przenośnik ślimakowy.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Przenośnik ślimakowy
Ilość:	2 szt.
Producent:	Brak danych
Typ/model:	Brak danych
Numer fabryczny:	Brak danych
Rok produkcji:	Brak danych
Szerokość koryta:	400mm
Głębokość koryta:	400mm
Masa własna:	Okolo 300kg
Długość:	4010mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenia znajdują się na wewnątrz budynku, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin nie odnaleziono tabliczek identyfikacyjnych przedmiotów. Wizualnie przenośniki w stanie złym z licznymi deformacjami, zarysowaniami czy śladami korozji perforacyjnej.

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji.

Podsumowanie

Przedmioty niesprawne technicznie. Zaniedbane i wyeksploatowane. Z przyczyn degradacji technicznej i nieopłacalności naprawy kwalifikowany jako złom użytkowy.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



























