

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	119/21/02/2024/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Rafał Choromański
Przedmiot raportu:	Maszyna HAAS HM 2.4
Nr fabryczny:	CM-026-13
Data sporządzenia raportu:	29.02.2024r
Wartość rynkowa:	- PLN netto



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 25-02-2024r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 119/21/02/2024/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest maszyna HAAS HM 2.4. Jest to urządzenie służące do pakowania w rękaw z tworzywa sztucznego odpadów zmieszanych które podlegają kompostowaniu.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Urządzenie pakujące
Producent:	HAAS
Typ/model:	HM 2.4
Numer fabryczny:	CM-026-13
Rok produkcji:	2013
Czas pracy:	Brak licznika
Masa własna:	Brak danych
Moc silnika:	Brak danych

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny urządzenia z zewnątrz. Maszyna zmagazynowana na placu i nie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Maszyna HAAS niesprawna. Brak możliwości uruchomienia i sprawdzenia działania. Wg informacji przekazanych przez osobę udostępniającą maszyna powinna być kompletna. Maszyna od kilku lat wyłączona z użytku i zmagazynowana na placu bez zabezpieczenia. Brak dodatkowych informacji na temat stanu technicznego maszyny.

Nie okazano dokumentacji technicznej do separatora powietrznego.
Szczegółowy stan urządzenia zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia ocenia się jako zły.

Maszyna niesprawna technicznie. Zaniedbana i wyeksploatowana. Z przyczyn degradacji technicznej i nieopłacalności naprawy kwalifikowana jako złom użytkowy. Przy ustalaniu wartości rynkowej maszyny uwzględniono: stan techniczny z wyposażeniem, czas pracy, rok produkcji, skutki uszkodzeń i przechowywania na otwartej przestrzeni bez konserwacji - skutkujące nieopłacalnością naprawy.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

- zł netto

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.









