

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	76/07/03/2024/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Wóz paszowy Sgariboldi 10DF MONFEEDER
Nr fabryczny:	D10D0080206
Data sporządzenia raportu:	08.03.2024r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 06-03-2024r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 76/07/03/2024/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest wóz paszowy Sgariboldi 10DF MONFEEDER.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wóz paszowy
Producent:	Sgariboldi
Typ/model:	10DF MONFEEDER
Numer fabryczny:	D10D0080206
Rok produkcji:	2006
Czas pracy:	Brak danych
Masa własna:	4100kg
Pojemność:	10m ³
Ładowność:	3100kg
Wymiary:	7x2x2,45m
Moc wymagana:	Min. 44kW

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin okazano przedmiot zmagazynowany na placu magazynowym niezabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Według informacji otrzymanych od okazującego przedmiot jest niesprawny oraz wyłączony od dłuższego czasu z czynnej eksploatacji.

Wizualnie w stanie złym stwierdzono liczne ślady korozji perforacyjnej, deformacje czy zarysowania. Ogumienie wyeksploatowane. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i uszkodzeń,

Szczegółowy stan przedmiotu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano żadnej dokumentacji.

Podsumowanie

Stan przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin ocenia się jako zły. Przedmiot niesprawny technicznie. Zaniedbany i wyeksploatowany. Z przyczyn degradacji technicznej i nieopłacalności naprawy kwalifikowany jako złom użytkowy.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

























