

Nr zlecenia: 101/21/12/2023/CarArena STANDARD

z dnia: 2023/12/21

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Przeźmierowo
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczo



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] I-2024

Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WVGZZZ5NZKW854202
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	WX6339A
Model pojazdu:	Tiguan NF 2.0 Diesel MR`16 E6	Nr Info-Ekspert:	040-08350
Wersja:	Comfortline SCR 4MOTION DSG	Rok produkcji:	2019

Wskazanie drogomierza	310969 km
Data pierwszej rejestracji	2019/02/25
Data ważności badania technicznego	2024/02/25
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całkow.	2310 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x4
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Granatowy 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent hamowania	33	Oświetlenie przestrzeni na nogi
2	Asystent świateł drogowych Light Assist	34	Podłokietnik centralny przedni regulowany ze schowkiem
3	Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist	35	Podłokietnik siedzeń tylnych
4	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	36	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
5	Brak oznaczenia silnika na drzwiach tyłu nadwozia	37	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Czujnik deszczu	38	Reflektory halogenowe
7	Czujnik zmierzchu	39	Relingi dachowe czarne

8	Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera	40	Schówek chłodzony
9	Dywaniki tekstylne	41	Schówek w konsoli dachowej
10	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	42	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
11	Filtr antyalergiczny klimatyzacji	43	Siedzenia tylne regulowane
12	Fotele przednie komfortowe	44	Siedzenia tylne składane
13	Gniazdo 12V w bagażniku	45	Sterowanie klimatyzacją dla pasażerów tylnych siedzeń
14	Gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej	46	Stoliki w oparciach foteli przednich składane
15	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	47	Sygnalizacja hamowania awaryjnego
16	Immobilizer	48	System automatycznego hamowania po kolizji
17	Kieszenie w oparciach foteli przednich	49	System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
18	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	50	System ochrony pieszych aktywna pokrywa komory silnika
19	Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic 3 strefowa	51	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
20	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	52	System stabilizacji toru jazdy przyczepy
21	Koło zapasowe dojazdowe 18"	53	System Start/Stop
22	Kurtyny powietrzne boczne	54	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
23	Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej drzwiach Titanium Silver	55	System sygnalizacji zmęczenia kierowcy
24	Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy chromowane	56	Szuflady pod przednimi fotelami
25	Listwy ozdobne wokół szyb bocznych, chromowane	57	Szyby tylne przyciemniane
26	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	58	Światła z funkcją Coming Home/Leaving Home
27	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	59	Tapicerka tekstylna "Rhombus"
28	Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne	60	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
29	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	61	Zagłówki foteli przednich regulowane w dwóch płaszczyznach
30	Nawiew powietrza na siedzenia tylne (w podłokietniku przednim)	62	Zamek centralny zdalnie sterowany
31	Oparcie fotela pasażera z przodu składane	63	Zderzaki w kolorze nadwozia
32	Oparcie siedzeń tylnych regulowane		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna pokryta skórą, z funkcją Tiptronic
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
- Komputer pokładowy "Premium" z kolorowym wyświetlaczem
Wyświetlacz kolorowy
Komputer pokładowy "Premium"
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- System "Park Pilot"
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Wizualizacja odstępów od przeszkody na ekranie radia
- System ESP + ABS + EDS + ASR + MSR
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR

	Blokada mechanizmu różnicowego EDS
	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
	System p/poślizgowy MSR
9	System radiowy Composition Colour
	Głośniki 8 szt.
	Odtwarzacz MP3
	Odtwarzacz WMA
	Złącze kart SD
	Wyświetlacz 6,5" dotykowy, kolorowy
	Radio Composition Colour
10	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
	Szyby przednie regulowane elektrycznie
	Szyby tylne regulowane elektrycznie
11	Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem łuków statycznym
	Światła p/mgielne przednie
	System doświetlania zakrętów
12	Tarcze kół aluminiowe 17" Montana 7Jx17
	Tarcze kół aluminiowe 17" "Montana"
	Opony 215/65 R17
13	Tempomat aktywny ACC do 210 km/h z automatyczną regulacją odległości Front Assist
	System Front Assist
	Tempomat aktywny do 210 km/h

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm z własnym zasilaniem, czujnikiem przechyłu
2	Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna pokryta skórą podgrzewana, z funkcją Tiptronic (dopłata)
	Kierownica wielofunkcyjna
	Kierownica podgrzewana
	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
3	Pakiet Lusterka
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
	Lusterko zewnętrzne pasażera obniżane przy biegu wstecznym
4	Pakiet Zimowy 1
	Dysze spryskiwaczy podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
5	Reflektory LED Basic z automatyczną regulacją zasięgu reflektorów
	Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
	Reflektory LED Basic
6	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Access
7	System Rear Assist z Park Assist
	Asystent parkowania równoległego
	Asystent parkowania prostopadłego
	System Rear Assist - kamera cofania

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 215/65 R17 99H WIN.CONTACT TS 870P TL FR	7,7
Przednie prawe:	CONTINENTAL 215/65 R17 99H WIN.CONTACT TS 870P TL FR	7,7
Tylne lewe:	CONTINENTAL 215/65 R17 99H WIN.CONTACT TS 870P TL FR	7,2
Tylne prawe:	CONTINENTAL 215/65 R17 99H WIN.CONTACT TS 870P TL FR	7,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)

Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Przebieg zweryfikowano na stronie Historiapojazdu.gov.pl

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Korekta weryfikacja uszkodzeń mechanicznych obejmuje słyszalne stuki wydobywające się z okolic koła dwumasowego.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Wnęka drzwi LT		Zarysowania		
6	Wnęka drzwi PT		Zarysowania		
7	Wnęka drzwi PP		Zarysowania		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty deszczem, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-140	
2	Dach		100-140	
3	Błotnik przedni	L	100-140	
4	Drzwi przednie	L	100-140	
5	Drzwi tylne	L	100-140	
6	Błotnik tylny	L	100-140	
7	Błotnik przedni	P	100-140	
8	Drzwi przednie	P	100-140	
9	Drzwi tylne	P	100-140	
10	Błotnik tylny	P	100-140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		

3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Listwa ozdobna błotnika PP		Zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zarysowania		
6	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
3	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	Słyszalne stuki wydobywające się na wolnych obrotach z lewej strony silnika
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
4	Podnośnik samochodowy	TAK
5	Instrukcja obsługi	TAK
6	Gaśnica	TAK
7	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Salon Polska
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybitý na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Zweryfikowano w bazie Cepik

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po

zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu