

Nr zlecenia: 93/21/12/2023/CarArena STANDARD

z dnia: 2023/12/21

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
Przeźmierowo  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczo



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                     | Dane: [T] I-2024                         |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód terenowy   | VIN:                                     | VF1HJD40962190345 |
| Marka:                                              | DACIA               | Nr rejestracyjny:                        | WX6049A           |
| Model pojazdu:                                      | Duster dCi MR`18 E6 | Nr Info-Ekspert:                         | 009-00711         |
| Wersja:                                             | Comfort 4WD         | Rok produkcji:                           | 2019              |
| Wskazanie drogomierza                               |                     | 202690 km                                |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          |                     | 2019/02/05                               |                   |
| Data ważności badania technicznego                  |                     | 2024/02/05                               |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     |                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe |                   |
| Dop. masa całk.                                     |                     | 1933 kg*                                 |                   |
| Jednostka napędowa                                  |                     | z zapłonem samoczynnym                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             |                     | 1461 ccm / 85kW (116KM)                  |                   |
| Doładowanie                                         |                     | Turbosp. z chłodn. powietrza             |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów |                     | 4 / rzędowy / 16                         |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               |                     | manualna                                 |                   |
| Rodzaj napędu                                       |                     | 4WD (4x4)                                |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          |                     | Granatowy 2-warstwowy typu uni           |                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 3 Gniazdo 12V dla przedniego rzędu siedzeń x1
- 4 Gniazdo 12V dla tylnego rzędu siedzeń x1
- 5 Kieszenie w drzwiach przednich
- 6 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 7 Klimatyzacja
- 8 Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 27 Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich
- 28 Sygnalizacja otwartych drzwi
- 29 System dynamicznej kontroli toru jazdy ESC
- 30 System kontroli ciśnienia w oponach
- 31 System kontroli trakcji ESC
- 32 System wspomagania nagłego hamowania AFU
- 33 System wspomagania ruszania pod górę HSA
- 34 System wspomagania zjazdu ze wzniesienia

|    |                                                                   |    |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | głębokości                                                        |    | HDC                                                                                 |
| 9  | Komputer pokładowy                                                | 35 | Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy |
| 10 | Końcówka układu wydechowego chromowana                            | 36 | Szyby tylne regulowane elektrycznie                                                 |
| 11 | Kurtyny powietrzne boczne                                         | 37 | Światła do jazdy dziennej LED                                                       |
| 12 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                      | 38 | Światła p/mgienne przednie                                                          |
| 13 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                       | 39 | Światła włączane automatycznie                                                      |
| 14 | Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym                             | 40 | Światło dodatkowe STOP                                                              |
| 15 | Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu | 41 | Tapicerka tekstylna czarna                                                          |
| 16 | Napinacze pasów bezpieczeństwa                                    | 42 | Tarcze kół stalowe 16" Fidji                                                        |
| 17 | Obramowania nawiewów powietrza chromowane                         | 43 | Tryb jazdy Eco                                                                      |
| 18 | Obrotomierz                                                       | 44 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej                                                    |
| 19 | Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3                          | 45 | Wskaźnik zmiany biegu                                                               |
| 20 | Oświetlenie przestrzeni bagażowej                                 | 46 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne                                |
| 21 | Oświetlenie schowka                                               | 47 | Wycieraczka szyby tylnej                                                            |
| 22 | Poduszka powietrzna kierowcy                                      | 48 | Zagłówki foteli przednich z regulacją wysokości                                     |
| 23 | Poduszka powietrzna pasażera                                      | 49 | Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.                                                     |
| 24 | Poduszki powietrzne boczne przednie                               | 50 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                                   |
| 25 | Relingi dachowe czarne                                            | 51 | Zderzaki górna część w kolorze nadwozia, dolna czarna                               |
| 26 | Siedzenia tylne składane                                          | 52 | Zestaw naprawczy opon                                                               |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

|   |                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą ekologiczną<br>Kierownica pokryta skórą ekologiczną<br>Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą ekologiczną               |
| 2 | Radio MP3, AUX + USB, Bluetooth, sterowanie pod kierownicą<br>Złącze "USB"<br>System Bluetooth<br>Złącze "AUX"<br>Radio MP3<br>Sterowanie radiem pilotem pod kierownicą |
| 3 | Tempomat z ogranicznikiem prędkości<br>Ogranicznik prędkości<br>Tempomat                                                                                                |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | +Koło zapasowe |
|---|----------------|

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                       | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | CONTINENTAL 215/65 R16 98H CROSS CONTACT LX 2 TL | 3,8          |
| Przednie prawe: | CONTINENTAL 215/65 R16 98H CROSS CONTACT LX 2 TL | 3,8          |
| Tylne lewe:     | CONTINENTAL 215/65 R16 98H CROSS CONTACT LX 2 TL | 5,3          |
| Tylne prawe:    | CONTINENTAL 215/65 R16 98H CROSS CONTACT LX 2 TL | 5,3          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ     | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE              | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                 | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                      |       |
| Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd  | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                 | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Przebieg zweryfikowano na stronie Historiapojazdu.gov.pl

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Korekta weryfikacja uszkodzeń mechanicznych została zadana ze względu na widniejącą kontrolkę serwisową silnika.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 **NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Wnęka drzwi PT |       | Zarysowania        |      |         |

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty deszczem, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

 **NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 110-130              |      |
| 2    | Dach             |       | 110-130              |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 110-130              |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 110-130              |      |

|    |                               |   |         |  |
|----|-------------------------------|---|---------|--|
| 5  | Drzwi tylne                   | L | 110-130 |  |
| 6  | Błotnik tylny                 | L | 110-130 |  |
| 7  | Błotnik przedni               | P | 110-130 |  |
| 8  | Drzwi przednie                | P | 110-130 |  |
| 9  | Drzwi tylne                   | P | 110-130 |  |
| 10 | Błotnik tylny                 | P | 110-130 |  |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 110-130 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia      | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|-------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak tylny                 |       | Zarysowany              |      |         |
| 2    | Wygluszenie pokrywy przedniej |       | Brak                    |      |         |
| 3    | Uszczelka drzwi PP            |       | Nieprofesjonalny montaż |      |         |



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                              | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                          | L     | Poplamiony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                          | P     | Poplamiony         |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                |       | Poplamiona         |      |         |
| 4    | Wykładzina dachu (podsufitka)               |       | Poplamiona         |      |         |
| 5    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych | P     | Zarysowania        |      |         |
| 6    | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia    |       | Zarysowania        |      |         |
| 7    | Wykładzina bagażnika                        |       | Zabrudzenia        |      |         |
| 8    | Półka bagażnika                             |       | Brak uchwytów      |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- 1

Głośność pracy silnika

Kontrolka serwisowa
- 2

Głośność (stuki) zawieszenia

BEZ UWAG
- 3

Zmiana biegów, działanie sprzęgła

BEZ UWAG
- 4

Skuteczność hamulca zasadniczego

BEZ UWAG
- 5

Skuteczność hamulca pomocniczego

BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1

Kluczyki (ilość sztuk)

1
- 2

Dowód rejestracyjny

TAK
- 3

Zestaw narzędzi fabrycznych

TAK
- 4

Instrukcja obsługi

TAK

|   |                      |     |
|---|----------------------|-----|
| 5 | Gaśnica              | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu  
Salon Polska
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza  
Zweryfikowano w bazie Cepik

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ⚠

Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- ⚠

Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- ⚠

Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu
- ⚠

Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ⚠

Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ⚠

Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ⚠

Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ⚠

Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ⚠

Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ⚠

Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ⚠

Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ⚠

Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ⚠

Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ⚠

Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ⚠

W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ⚠

W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ⚠

Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym

lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*