

Nr zlecenia: 100/21/12/2023/CarArena STANDARD

z dnia: 2023/12/21

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Przeźmierowo
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczo



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2024

Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WVWZZZAUZHP773696
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	WW405XY
Model pojazdu:	Golf VII Variant 1.6 TDI MR`17 E6	Nr Info-Ekspert:	040-08571
Wersja:	Comfortline BMT	Rok produkcji:	2017

Wskazanie drogomierza	328285 km
Data pierwszej rejestracji	2017/05/09
Data ważności badania technicznego	2024/09/30
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	1930 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 85kW (116KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Granatowy 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent podjazdu i zjazdu	15	Podłoga bagażnika dwupoziomowa
2	Audio system "Composition Colour"	16	Podłokietnik przedni z zamykanym schowkiem
3	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	17	Relingi dachowe czarne
4	Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, komfortowy	18	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
5	Hamulec postojowy automatyczny	19	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
6	Hamulec wielokolizyjny	20	System Start/Stop

7	Immobilizer	21	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
8	Klimatyzacja Climatic półautomatyczna	22	Tapicerka siedzeń "Zoom"
9	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	23	Tempomat
10	Koło zapasowe pełnowymiarowe	24	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
11	Komputer pokładowy "Premium"	25	Wstawki wykończeniowe wnętrza "New Brushed Dark Metal"
12	Konsola dachowa z zamykanym schowkiem	26	Zamek centralny zdalnie sterowany
13	Konsola środkowa "Polar Night Black"	27	Zderzaki w kolorze nadwozia
14	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	Kierownica multifunkcyjna Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Kierownica wielofunkcyjna Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
2	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
3	Poduszki powietrzne Poduszka powietrzna kierowcy Poduszki powietrzne boczne przednie Kurtyny powietrzne boczne Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
4	System ESP+ASR+ABS+EDS+MSR+wspomaganie nagłego hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR Blokada mechanizmu różnicowego EDS System wspomagania nagłego hamowania System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP System p/poślizgowy MSR
5	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie Szyby przednie regulowane elektrycznie Szyby tylne regulowane elektrycznie
6	Światła do jazdy dziennej LED Światła do jazdy dziennej LED Światła tylne LED
7	Tarcze kół aluminiowe 16" "Toronto" Tarcze kół aluminiowe 16" Zabezpieczenie kół przed kradzieżą Opony 205/55 R16

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1	Klimatyzacja Climatronic (dopłata)
2	+Koło zapasowe
3	Pakiet Business (dopłata) Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie Wycieraczki z czujnikiem deszczu Światła mijania włączane automatycznie Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył Audio system "Composition Media" Wizualizacja odstępów od przeszkody na ekranie radia
4	Reflektory LED z funkcją statycznego doświetlania zakrętów oraz automatyczną regulacją zasięgu
5	Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów Światła p/mgielne przednie System doświetlania zakrętów

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FIRESTONE ROADHAWK 205/55/R16	4,0
Przednie prawe:	*FIRESTONE ROADHAWK 205/55/R16	4,0
Tylne lewe:	*FIRESTONE ROADHAWK 205/55/R16	3,4
Tylne prawe:	*FIRESTONE ROADHAWK 205/55/R16	3,4

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Przebieg zweryfikowano na stronie Historiapojazdu.gov.pl

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Korekta weryfikacja uszkodzeń mechanicznych obejmuje diagnostykę nierównie pracy silnika podczas wkręcania się w obroty.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgnieciony, zarysowania		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty deszczem, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-120	
2	Dach		80-120	
3	Błotnik przedni	L	80-120	
4	Drzwi przednie	L	80-120	
5	Drzwi tylne	L	80-120	
6	Błotnik tylny	L	80-120	
7	Błotnik przedni	P	80-120	
8	Drzwi przednie	P	80-120	
9	Drzwi tylne	P	80-120	
10	Błotnik tylny	P	80-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Połamana, ślady		

nieprofesjonalnej naprawy

 NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

 PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

 UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Wytarta		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | Nierówna praca silnika podczas wkręcania się w obroty |
| 2 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 5 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 6 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 7 | Gaśnica | TAK |
| 8 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu
Salon Polska
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Zweryfikowano w bazie Cepik

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

 Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Nalepka z danymi samochodu

1	WVWZZZAUZHP773696 BV5 37V DDYA	
2	BV537V VARIANT 1,6 CLB RTD LC5B TW FTDI M5F 85 KW DDYA	
3	X4J B0A C2L G0C HH7 J0V DK8 Q2J V1P 1AT 1G2 2ZH 1NL 5RQ 5SL TJ1 - 3S2 - Q16 18F 8GU 8ZQ 1KE 1ZE - G16 7MM 0Y1 4UP 4X3 4R4 4K3 N3B 5MB 8RM 2JD E0A 0AE 0BA 2G5	
4	1JA L05 0YF	

Rys. 1 1: Numer identyfikacyjny samochodu; 2: Typ samochodu, moc silnika, przekładnia; 3: Kod silnika, kod przekładni, numer lakieru, wyposażenie wewnętrzne; 4: Wyposażenie dodatkowe, numery produkcyjne (PR).

Przegląd przedsprzedażny został wykonany dnia:

Data wydania samochodu/pierwszej rejestracji:

Fot. nr 71

KOD KRAJU		SAMOCHÓD OSOBOWY	
ROK WYPUSZCZENIA		---	
ROK PRZEJĘCIA		2017	
CIĘŻAR NOŚNY (kg)		---	
MOC (kW)		9,00 kW	
NUMER REJESTRACJI		AAC166489	
SERIA D/BAN 1979228			

PL WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA DOMOG RZĄTU JAY			
PREZYDENT M. ST. WARSZAWY DZIELNICA WŁOCHY AL. KRAKOWSKA 257 02-133 WARSZAWA ORGAN WYSTAWCY			
A	WW 405XU		
E1	VOLKSWAGEN		
E2	AUV		
	-VACODYAIX		
	-PMSFMSA485IN7MMNLVL61VR2		
D	3.0 GOLF		
E	WWZZZAUAZH773696		
B	09.05.2017	12.05.2017	H ---
SERIA D/BAN 1979228			

Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu