

Nr zlecenia: 10/29/03/2024/CarArena STANDARD

z dnia: 2024/03/29

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Janusz Chomicz/ zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2024

Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	SALWA2BK9JA698971
Marka:	LAND ROVER	Nr rejestracyjny:	PY10863
Model pojazdu:	Range Rover Sport II 3.0 SD MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	072-00717
Wersja:	HSE Dynamic	Rok produkcji:	2018

Wskazanie drogomierza	163093 km
Data pierwszej rejestracji	2018/02/12
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całkow.	3050 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 225kW (306KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Aplikacje InControl	47	Sygnalizacja hamowania awaryjnego
2	Aplikacje na drzwiach tyłu nadwozia w kolorze Gloss Black	48	System aktywnej kontroli nachylenia pojazdu (dynamic Response)
3	Asystent ruszania na wzniesieniu	49	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
4	Autoalarm perymetryczny i volumetryczny	50	System elektronicznej kontroli trakcji ETC
5	Blokada zamków konfigurowana przez kierowcę	51	System hamowania awaryjnego w razie kolizji
6	Blokady dziecięce sterowane elektrycznie	52	System kontroli prędkości podczas zjazdu ze wzniesienia GRC
7	Centrum informacji o jeździe w terenie	53	System kontroli stabilności holowanej przyczepy

8	Czujnik obecności pasażera przedniego fotela	54	System kontroli staczania ze wzniesienia GAC
9	Czujnik włamania	55	System kontroli zjazdu HDC
10	Dach metalowy	56	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
11	Dach w kolorze nadwozia	57	System nawigacji satelitarnej Pro
12	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane elektrycznie	58	System obsługi głosowej
13	Funkcja Follow-Me-Home	59	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
14	Hamulec postojowy elektryczny EPB	60	System Protect
15	Instalacja do podłączenia przyczepy	61	System Remote Premium
16	Kamera cofania	62	System ruszania z miejsca w warunkach niskiej przyczepności
17	Kierownica pokryta skórą z chromowanymi wstawkami	63	System Terrain Response
18	Kierownica wielofunkcyjna	64	System Touch Pro Duo
19	Kieszenie w drzwiach przednich	65	System wspomagający hamowanie na zakręcie CBC
20	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	66	System wspomagania nagłego hamowania
21	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	67	System zapobiegający przewracaniu się samochodu RSC
22	Koło zapasowe dojazdowe	68	Szyba przednia laminowana redukująca hałas
23	Końcówki układu wydechowego zintegrowane	69	Światła do jazdy dziennej DRL
24	Krata przedniego wlotu powietrza wraz z akcentami w wykończeniu Shadow Atlas	70	Światła p/mgienne przednie
25	Kurtyny powietrzne boczne	71	Światła p/mgienne tylne
26	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym	72	Światła tylne LED
27	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia	73	Światła włączane automatycznie, wycieraczki manualne
28	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	74	Światło dodatkowe STOP
29	Łopatkę przy kierownicy do zmiany biegów w kolorze Satin Chrome	75	Tarcze kół aluminiowe 21" 2x5-ramienne (wzór 5085)
30	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	76	Usługi Pro Services oraz 4G Wi-Fi Hotspot
31	Nakładki progów aluminiowe, przednie z napisem Range Rover	77	Wloty powietrza na pokrywie silnika i wyloty boczne powietrza Shadow Atlas z obudową Glass Black
32	Napinacze pasów bezpieczeństwa	78	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
33	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	79	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
34	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	80	Wykończenie wnętrza Dark Engine Turned Aluminium
35	Oświetlenie wnętrza LED	81	Wyświetlacz Touch Pro 10"
36	Pedały z metalowym wykończeniem	82	Wyświetlacz wielofunkcyjny 12,3"
37	Podłokietnik centralny przedni	83	Wyświetlacz zegarów cyfrowy
38	Podłokietnik siedzeń tylnych	84	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
39	Podsufitka Morzine w kolorze Cirrus lub Ivory	85	Zaciski hamulcowe standardowe
40	Poduszki powietrzne boczne przednie	86	Zaczep holowniczy przedni
41	Pokrywa silnika	87	Zaczep holowniczy tylny
42	Progi boczne w kolorze nadwozia	88	Zamek centralny
43	Przycisk Start/Stop	89	Zawieszenie adaptacyjne
44	Roleta do bagażnika	90	Zawieszenie pneumatyczne
45	Skrzynia rozdzielcza jednostopniowa	91	Zestaw do podłączenia telefonu z łącznością bezprzewodową Bluetooth
46	Spryskiwacze reflektorów ciśnieniowe		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Audio Sound System
Głośniki 8 szt.
Wzmacniacz audio 250W
- 3 Czujniki parkowania - przód/tył

	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył
4	Fotele przednie podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
5	Lusterka zewnętrzne, podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie z wbudowanymi kierunkowskazami
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
6	Pakiet skórzany rozszerzony
	Wykończenie deski rozdzielczej skórą (środkowa część)
	Wykończenie drzwi skórą (górne części boczaków)
7	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
	Poduszka powietrzna kierowcy
	Poduszka powietrzna pasażera
8	Reflektory przednie Matrix LED ze światłami obrysowymi LED oraz Asystentem inteligentnych światel drogowych IHBA
	Światła pozycyjne LED
	Asystent światel drogowych inteligentny IHBA
	Reflektory przednie Matrix LED
9	Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
	Siedzenia tylne składane
	Siedzenia tylne dzielone 60/40
10	Szyba przednia ogrzewana + dysze spryskiwaczy ogrzewane
	Szyba przednia ogrzewana
	Dysze spryskiwaczy podgrzewane
11	Szyby boczne przednie laminowane, tylne boczne hartowane
	Szyby boczne przednie laminowane
	Szyby boczne tylne hartowane
12	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
	Szyby przednie regulowane elektrycznie
	Szyby tylne regulowane elektrycznie
13	Tapicerka ze skóry perforowanej Windsor, fotele regulowane w 16kierunkach (14 elektrycznie, 2 manualnie), z pamięcią
	Fotel kierowcy z pamięcią położenia
	Fotel pasażera z pamięcią położenia
	Tapicerka ze skóry Windsor perforowanej
	Fotel pasażera regulowany w 16 kierunkach (2 manualnie, 14 elektrycznie)
	Fotel kierowcy regulowany w 16 kierunkach (2 manualnie, 14 elektrycznie)
14	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
	Ogranicznik prędkości
	Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	
1	Fotele przednie i siedzenia tylne podgrzewane i wentylowane (dopłata)
	Siedzenia tylne wentylowane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Siedzenia tylne podgrzewane
	Fotel pasażera podgrzewany
	Fotel kierowcy wentylowany
	Fotel pasażera wentylowany
2	Lakier metalizowany Santorini Black
3	System elektrycznego domykania drzwi
4	Szyby tylne (od słupka B) przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	
Przednie lewe:	PIRELLI	275/45 R21	110Y	XL SCORPION ZERO ALLSEASON TL PN	7,0	
Przednie prawe:	PIRELLI	275/45 R21	110Y	XL SCORPION ZERO ALLSEASON TL PN	7,0	
Tylne lewe:	PIRELLI	275/45 R21	110Y	XL SCORPION ZERO ALLSEASON TL PN	7,0	

Tylne prawe:

PIRELLI 275/45 R21 110Y

XL SCORPION ZERO ALLSEASON TL PN

7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Ważność badań tech.: 20.02.2024	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Badanie techniczne: brak informacji o ważnym badaniu technicznym

Okresowe badanie techniczne ważne było do 20.02.2024r.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

	NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Dach		Ślad po naklejce, uszkodzenie lakieru		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	110	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	100	
7	Błotnik przedni	P	120	
8	Drzwi przednie	P	120	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		Tworzywo	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, odpryski lakieru		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana, odpryski lakieru		

3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Szyba przednia		Pęknięcie, odpryski		
5	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Brak osłony zamka		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Odpryski lakieru		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Odpryski lakieru		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Odpryski lakieru		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Odpryski lakieru		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
5	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
6	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
9	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
10	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
11	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1 szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
4	Podnośnik samochodowy	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
7	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu

Krajowy
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu