

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	360362/3/24-9570	Data raportu	29-03-2024
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	21-03-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/20764/24/03/18	Miejsce oględzin	Estrady 14, 05-080 Klaudyn

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF06XXGCC6JL16268
Marka, model	FORD Focus Kombi 14-18
Typ, wersja	Focus 2.0 TDCi Titanium ASS
Numer rejestracyjny	WD2718H
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/110 kW
Stan licznika	182 925 km
Data 1. rej./rok prod.	30-01-2018/2018
Data nast. bad. techn.	02-02-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	Czarny/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC), Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Felgi aluminiowe 16 (wzór 10-ramienny) z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotele przednie sportowe, Górna krata wlotu powietrza w kolorze czarnym z chromowanym obramowaniem i wykończeniem, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kierownica skórzana, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kluczyk Ford My Key, Kolorowy wyświetlacz między zegarami (4,2 cala), Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna Premium z przesuwanym podłokietnikiem, Lakier Uni, Lusterka boczne ogrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Nakładki na progi przednich drzwi z logo Ford, Ozdobna listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych w kolorze aluminium, Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Przycisk rozrusznika Ford Power, Radio CD/MP3 z Ford Sync 3 (8-calowy wyświetlacz dotykowy, 6 głośników, BT, AUX-IN, 2xUSB, iPod, SD), System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel, System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa Groove, Tempomat z funkcją regulowanego układu ograniczania prędkości (ASLD), Tylna kanapa ze składanym podłokietnikiem, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniach HSA, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie sportowe, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED), Światła przeciwmgielne, przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Koło zapasowe dojazdowe, Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, MONTERO 3	205/55 16 91T	6,0 mm
	lewe	FULDA, MONTERO 3	205/55 16 91T	6,0 mm
tylna	prawe	FULDA, MONTERO 3	205/55 16 91T	6,0 mm
	lewe	FULDA, MONTERO 3	205/55 16 91T	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ozdobna boczna szyby przed. R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.6
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
4	Poszycie drzwi przednich L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
5	Łotnik tylny L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
6	Łotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	1
7	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk		
8	Poszycie drzwi przednich R	rysa/odprysk		
9	Poszycie drzwi tylnych R	rysa/odprysk		
10	Nakładka zderzaka tylnego, dół	rysa/odprysk		
11	Zderzak, róg R	inneNiewłaściwe spasowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

The photograph shows a page from a vehicle service book. It contains several sections for recording service history. The first section has a signature and a date. The second section has a signature and a date. The third section has a signature and a date. The fourth section has a signature and a date. The fifth section has a signature and a date. The sixth section has a signature and a date. The seventh section has a signature and a date. The eighth section has a signature and a date. The ninth section has a signature and a date. The tenth section has a signature and a date. The eleventh section has a signature and a date. The twelfth section has a signature and a date. The thirteenth section has a signature and a date. The fourteenth section has a signature and a date. The fifteenth section has a signature and a date. The sixteenth section has a signature and a date. The seventeenth section has a signature and a date. The eighteenth section has a signature and a date. The nineteenth section has a signature and a date. The twentieth section has a signature and a date. The twenty-first section has a signature and a date. The twenty-second section has a signature and a date. The twenty-third section has a signature and a date. The twenty-fourth section has a signature and a date. The twenty-fifth section has a signature and a date. The twenty-sixth section has a signature and a date. The twenty-seventh section has a signature and a date. The twenty-eighth section has a signature and a date. The twenty-ninth section has a signature and a date. The thirtieth section has a signature and a date. The thirty-first section has a signature and a date. The thirty-second section has a signature and a date. The thirty-third section has a signature and a date. The thirty-fourth section has a signature and a date. The thirty-fifth section has a signature and a date. The thirty-sixth section has a signature and a date. The thirty-seventh section has a signature and a date. The thirty-eighth section has a signature and a date. The thirty-ninth section has a signature and a date. The fortieth section has a signature and a date. The forty-first section has a signature and a date. The forty-second section has a signature and a date. The forty-third section has a signature and a date. The forty-fourth section has a signature and a date. The forty-fifth section has a signature and a date. The forty-sixth section has a signature and a date. The forty-seventh section has a signature and a date. The forty-eighth section has a signature and a date. The forty-ninth section has a signature and a date. The fiftieth section has a signature and a date. The fifty-first section has a signature and a date. The fifty-second section has a signature and a date. The fifty-third section has a signature and a date. The fifty-fourth section has a signature and a date. The fifty-fifth section has a signature and a date. The fifty-sixth section has a signature and a date. The fifty-seventh section has a signature and a date. The fifty-eighth section has a signature and a date. The fifty-ninth section has a signature and a date. The sixtieth section has a signature and a date. The sixty-first section has a signature and a date. The sixty-second section has a signature and a date. The sixty-third section has a signature and a date. The sixty-fourth section has a signature and a date. The sixty-fifth section has a signature and a date. The sixty-sixth section has a signature and a date. The sixty-seventh section has a signature and a date. The sixty-eighth section has a signature and a date. The sixty-ninth section has a signature and a date. The seventieth section has a signature and a date. The seventy-first section has a signature and a date. The seventy-second section has a signature and a date. The seventy-third section has a signature and a date. The seventy-fourth section has a signature and a date. The seventy-fifth section has a signature and a date. The seventy-sixth section has a signature and a date. The seventy-seventh section has a signature and a date. The seventy-eighth section has a signature and a date. The seventy-ninth section has a signature and a date. The eightieth section has a signature and a date. The eighty-first section has a signature and a date. The eighty-second section has a signature and a date. The eighty-third section has a signature and a date. The eighty-fourth section has a signature and a date. The eighty-fifth section has a signature and a date. The eighty-sixth section has a signature and a date. The eighty-seventh section has a signature and a date. The eighty-eighth section has a signature and a date. The eighty-ninth section has a signature and a date. The ninetieth section has a signature and a date. The ninety-first section has a signature and a date. The ninety-second section has a signature and a date. The ninety-third section has a signature and a date. The ninety-fourth section has a signature and a date. The ninety-fifth section has a signature and a date. The ninety-sixth section has a signature and a date. The ninety-seventh section has a signature and a date. The ninety-eighth section has a signature and a date. The ninety-ninth section has a signature and a date. The hundredth section has a signature and a date.

Fot. 31


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32


Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1

A close-up photograph of a white ruler and a scale placed on a dark, reflective surface. The ruler is marked in centimeters from 1 to 6. Below the ruler, there is a scale with labels: "0mm", "EK LAKIERU", "RYSA (scratches)", "30mm", and "DEFORMACJA (deformity)". The dark surface shows some scratches and a circular pattern.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 2



Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny cz P - Inne 1



Fot. 46


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1