

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                             |                  |                            |
|---------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| Numer raportu | 360334/3/24-9570            | Data raportu     | 28-03-2024                 |
| Rzeczoznawca  | Maciej Gruszczyński         | Data oględzin    | 21-03-2024                 |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/20751/24/03/18 | Miejsce oględzin | Estrady 14, 05-080 Klaudyn |

### Dane pojazdu

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | WF06XXGCC6JL13368      |
| Marka, model                | FORD Focus Kombi 14-18 |
| Typ, wersja                 | Focus 1.5 TDCi Gold X  |
| Numer rejestracyjny         | WD2720H                |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1498 ccm/88 kW  |
| Stan licznika               | 177 865 km             |
| Data 1. rej./rok prod.      | 30-01-2018/2018        |
| Data nast. bad. techn.      | 25-01-2025             |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                |
| Lakier                      | Czarny/2-warstwowy uni |
| Skrzynia biegów             | manualna               |



### Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Dywaniki welurowe z przodu, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC), Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kierownica skórzana, Klimatyzacja manualna, Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z podłokietnikiem, otwartym schowkiem, gniazdem USB i 2 gniazdkami 12V, Lakier Uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Radio CD/MP3 (Wyświetlacz kolorowy 4.2, 6 głośników, zdalne sterowanie, USB), Radio CD/MP3 z Ford Sync i Applink 6 głośników (4.2-calowy wyświetlacz, Bluetooth, AUX-IN, USB, iPod), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa Twist, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniach HSA, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Koło zapasowe dojazdowe, Tempomat z funkcją regulowanego układu ograniczania prędkości (ASLD), Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED)

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | NOKIAN, WR D4  | 205/55 16 91H | 4,0 mm           |
|          | lewe  | NOKIAN, WR D4  | 205/55 16 91H | 4,0 mm           |
| tylna    | prawe | NOKIAN, WR D4  | 205/55 16 91H | 4,0 mm           |
|          | lewe  | NOKIAN, WR D4  | 205/55 16 91H | 4,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupki przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupki przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupki środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupki środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

### Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji                       | Opis uszkodzeń                         | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Dach                                | wgniecenie/odkształcenie               | NA        | 2             |
| 2    | Rama drzwi, przód R                 | wgniecenie/odkształcenie               | NA        | 0.5           |
| 3    | Okładzina zderzaka przedniego       | rysa/odprysk                           |           |               |
| 4    | Spoiler czołowy                     | rysa/odprysk                           |           |               |
| 5    | Błotnik przedni R                   | rysa/odprysk                           |           |               |
| 6    | Poszycie drzwi przednich L          | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie |           |               |
| 7    | Poszycie drzwi przednich R          | rysa/odprysk                           |           |               |
| 8    | Klamka zewnętrzna drzwi przednich R | rysa/odprysk                           |           |               |

|    |                                |              |  |  |
|----|--------------------------------|--------------|--|--|
| 9  | Kierunkowskaz boczny R         | rysa/odprysk |  |  |
| 10 | Poszycie drzwi tylnych L       | rysa/odprysk |  |  |
| 11 | Poszycie drzwi tylnych R       | rysa/odprysk |  |  |
| 12 | Zderzak, róg L                 | rysa/odprysk |  |  |
| 13 | Zderzak, róg R                 | rysa/odprysk |  |  |
| 14 | Światnik tylny CZ (fragment) L | rysa/odprysk |  |  |
| 15 | Światnik tylny CZ (fragment) R | rysa/odprysk |  |  |
| 16 | Przysłona dolna                | rysa/odprysk |  |  |
| 17 | Kołpak koła przód R            | rysa/odprysk |  |  |
| 18 | Nakładka pokrywy tylnej dół    | rysa/odprysk |  |  |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**


Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Dowód rej. Str. 1

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze

nowego pojazdu, ten znak jest ważny wyłącznie, gdy został wydany w momencie przekazania pojazdu, lub ich przedstawicieli, odpowiednio podpisany przez Dealera Sprzedawcę i właściciela pojazdu podany w niniejszej Książce Serwisowej.

IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA: PRIME CAR MANAGEMENT S.A.  
ADRES KLIENTA: UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 77 WARSZAWA

TYP POJAZDU: FORD FOCUS  
NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU: NF06XXGCC67L13368  
DATA PRZEKAZANIA PIERWSZEMU WŁAŚCICIELOWI: 07.02.2018 r.

Dealer Sprzedawca poświadczam, że powyższe dane są prawidłowe, że pojazd został rzetelnie przygotowany zgodnie ze standardami przeglądu przedsprzedażnego firmy Ford, i że zostało to zapisane w Elektronicznym Rejestrze Przeglądów Okresowych pojazdu lub w niniejszej Książce Serwisowej.

Pieczęć Gwaranta - Autoryzowanego Dealera: Auto Brzezińska sp. z o.o.  
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 26  
tel. 42 203 55 55, fax 42 203 55 50  
NIP: 725-196-86-42, Regon 100486726

Podpis Autoryzowanego Dealera: [Podpis]  
Data: 07.02.2018 r.

Zasady i warunki gwarancji oraz wymagania dotyczące obsługi obowiązujące dla tego pojazdu zostały mi wyjaśnione przez Gwaranta - Dealera Sprzedawcę. Niniejszym poświadczam, że otrzymałem niniejszą Książkę Serwisową i przeczytałem zasady, warunki oraz wymagania dotyczące obsługi obowiązujące w ramach gwarancji. Rozumiem, że gwarancja uzupełnia i nie wpływa na moje prawa wynikające z umowy kupna pojazdu zawartej z Dealerem Sprzedawcą.


**FORD BLUE**  
Dziękujemy za wybór Forda. Jesteśmy Państwa usługą, która zapewni Państwu jak najlepszy stan. Jeden numer telefonu umożliwia kontakt z nami w dowolnej sprawie, od zamówienia broszury reklamowej, po umówienie się na jazdę próbną lub zarezerwowanie terminu przeglądu. Patrz **Kontakt z firmą Ford** (strona 4).  
Bezpłatna Europejska pomoc drogowa trwająca do 12 miesięcy (lub do czasu, gdy konieczny jest kolejny przegląd), jeśli pojazd jest serwisowany zgodnie z naszymi zaleceniami. Patrz **Ford Assistance** (strona 12).  
Bezpłatna kontrola stanu technicznego dowolnego pojazdu Ford, niezależnie od wieku lub przebiegu.  
Przejrzysta ocena i konkurencyjne koszty wymaganych prac przed ich wykonaniem.  
Alternatywny środek transportu oferowany na czas pobytu Państwa pojazdu w serwisie.

**ELEKTRONICZNY REJESTR PRZEGŁĄDÓW OKRESOWYCH**  
Poniższe informacje dotyczą wyłącznie

Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 32**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



**Fot. 34**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Zderzak - Rysa/odprysk 2



**Fot. 36**

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Kierunkowskaz boczny/lusterka P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 46**

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 48**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Dach - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 54**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 56**

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 58**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 60**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 62**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 64**


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 66**

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**

Kanapa tyl. - Inne 1



**Fot. 68**

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



**Fot. 70**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71**

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3