

Nr zlecenia: 53/08/04/2024/CarArena STANDARD

z dnia: 2024/04/08

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Janusz Chomicz /zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2024	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WBY8P210907H43712
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	PZ007WJ
Model pojazdu:	i3 MR`18 I01	Nr Info-Ekspert:	003-04239
Wersja:	120Ah Aut.	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza		19365 km	
Data pierwszej rejestracji		2020/12/17	
Data ważności badania technicznego		2025/12/17	
Rodzaj nadwozia		hatchback 5 drzwiowy	
Dop. masa całkow.		1710 kg*	
Jednostka napędowa		elektryczna	
Moc silnika		125kW (170KM)	
Rodzaj napędu		tylny zblokowany (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.		Nazwa elementu wyposażenia	
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	25	Przewód do ładowania Mode 3
2	Certyfikat baterii 8 lat	26	Radioodtwarzacz BMW Professional
3	Czujniki parkowania - tył	27	Reflektory przednie LED
4	Dach z tworzywa sztucznego wzmacniany włóknem węglowym (CRP)	28	Spoiler tylny
5	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	29	Stylizacja wnętrza BMW i Atelier
6	Hamulec ręczny elektromechaniczny	30	System ładowania prądem zmiennym Professional
7	Immobilizer	31	System ochrony pieszych (symulowany dźwięk silnika)
8	Kierownica 2-ramienna	32	System stabilizacji toru jazdy DSC
9	Kierownica pokryta skórą	33	System szybkiego ładowania prądem stałym
10	Klimatyzacja manualna z funkcją wstępnego	34	Szyba tylna ogrzewana

	nagrzewania samochodu		
11	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	35	Światła tylne LED
12	Kurtyny powietrzne boczne	36	Tapicerka tekstylna Neutronic
13	Lakier Biały kapar z akcentem w kolorze niebieskim BMWi	37	Tarcze kół aluminiowe 19" "Star Spoke 427"
14	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym błyszczące	38	Tuner radiowy cyfrowy DAB
15	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	39	Układ dynamicznej kontroli jazdy (ARB)
16	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	40	Usługi Connected Drive
17	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	41	Usługi Zdalne
18	Poduszka powietrzna kierowcy	42	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
19	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	43	Wyświetlacz 5,7" TFT
20	Poduszki powietrzne boczne przednie	44	Wyświetlacz radia 6,5"
21	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)	45	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
22	Powierzchnie wewnętrzne srebrny anodezyt, matowy	46	Zestaw naprawczy opon
23	Półka bagażnika	47	Złącze "USB"
24	Przewód do ładowania Mode 2		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm
2	Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata) Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył
3	Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany
4	Hotspot Wi-Fi
5	Lakier metalizowany (dopłata)
6	Pakiet Business System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL Audio System Harman Kardon System Dostęp komfortowy Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
7	Reflektory adaptacyjne LED
8	Serwis Real Time Traffic Information
9	Systemy asystujące kierowcę Plus Tempomat aktywny System wspomagania nagłego hamowania System Stop & Go System ostrzegający przed zjechaniem z pasa ruchu Asystent jazdy w korku System rozpoznawania ograniczeń prędkości Speed Limit Info System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym dla prędkości powyżej 60 km/h System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego Kamera w przednim lusterku
10	Szyby tylne przyciemniane
11	Uchwyt na napoje
12	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 155/70 R19 BLIZZAK LM	6,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 155/70 R19 BLIZZAK LM	6,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 155/70 R19 BLIZZAK LM	6,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 155/70 R19 BLIZZAK LM	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU	
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Dodatkowy komplet opon	(+)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Przebieg zweryfikowany na stronie historiapojazdu.gov.pl

21.06.2023 - Powstanie szkody istotnej: Uszkodzenie elementów układu hamulcowego, układu kierowniczego

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Uwzględniono w wycenie dodatkowy komplet opon o parametrach:
Bridgestone Ecopia EP500
155/70 R19 - 4,5mm 2szt.
175/60 R19 -4,5mm 2szt.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej	
Karoseria z tworzywa sztucznego	

 NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
2	Poszycie zderzaka tylnego		Zarysowane		

 NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne	
Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów	

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15km/h		

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu

Krajowy
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu