

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	285821/3/24-14707	Data raportu	27-03-2024
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) inż. Michał Dzik	Data oględzin	22-03-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/20064/24/03/15	Miejsce oględzin	ul. Wolności 153, 41-800 Zabrze

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZT8EH2K1040899
Marka, model	OPEL Insignia B Sports Tourer...
Typ, wersja	Insignia 2.0 CDTI 4x4 Elite S&...
Numer rejestracyjny	PO9JS15
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1956 ccm/155 kW
Stan licznika	172 147 km
Data 1. rej./rok prod.	31-01-2019/2019
Data nast. bad. techn.	15-02-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

7 głośników premium, Antena radiowa w tylnej szybie, Antena zdyspersyfikowana w tylnej szybie, Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Bezkluczykowy dostęp do auta (BTM), Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH), Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, tył, Elektrycznie otwierane i zamykane drzwi bagażnika (Zawierają: System Open&Start), Felgi aluminiowe 18, 15 ramion, Opony 245/45, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją, Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach, Fotele przednie ogrzewane, Gniazdko USB 2x do ładowania w tylnej części podłokietnika, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB w podłokietniku do przesyłania danych i ładowania, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lampy tylne LED, Lane Keep Assist, Listwa czarna błyszcząca w linii dachu, Listwa czarna matowa w lini dachu, Listwa stalowa chroniąca próg załadunkowy, Listwy progowe "Opel" w drzwiach przednich, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie, Lusterka w osłonie przeciwsłonecznej bez podświetlenia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Oparcie składane jednym ruchem, Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1, Ostrzeżenie o potencjalnej kolizji, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Podłokietnik centralny z tyłu, Reflektory matrycowe LED, Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie halogenowe, Regulacja wysokości świecenia reflektorów - automatyczna, Relingi dachowe - srebrne, Schowek na okulary w konsoli środkowej, zamykany, Sterowanie radiem z kierownicy, System Start&Stop, System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie), System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny Navi 900 IntelliLink (USB, Bluetooth, ekran 8.0, 7 głośników), System wykrywania pieszych z przodu, System świateł drogowych zapobiegający oślepieniu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tunel centralny z podłokietnikiem, Tylna kanapa składana na płasko, dzielona 40/20/40, Tylne oparcie składane, dzielone 40/60, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wycieraczka szyby tylnej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wzmocnienie odgłosów silnika, Zagłówki tylny, środkowy, Zawieszenie Flex Ride, Zestaw Dobrej Widoczności, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Lakier metalik, Tapicerka materiałowa Monita łączona ze sztuczną skórą, Wyświetlacz wskaźników kierowcy DIC 8-calowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, PZERO	245/45 18 100V	3,9 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	245/45 18 100V	3,8 mm
tylna	prawe	PIRELLI, PZERO	245/45 18 100V	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	245/45 18 100V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.5
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Okładzina zderzaka przedniego	liczne, zarysowanie	NA	1
4	Błotnik przedni R	wgniecenie	NA	2.5
5	Dach	ślady korozji	NA	0.3
6	Okładzina zderzaka tylnego	liczne, zarysowanie	NA	1
7	Pokrywa tylna	wgniecenie	NA	1.5
8	Reflektor LED z kierunkowskazem kpl. L	zaparowanie		
9	Pokrywa przednia	zarysowanie		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	zarysowanie, odpryski lakieru		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
12	Oslona lusterka zewnetrznego R	zarysowanie		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
14	Pas bezpieczeństwa przedni L	inne		
15	Błotnik tylny L	zarysowanie		
16	Błotnik tylny R	zarysowanie		
17	Pojemnik schowka	zarysowanie		
18	Konsola środkowa	zarysowanie		
19	Wspornik pokrycia przestrzeni bagażowej L	zarysowanie		
20	Wspornik pokrycia przestrzeni bagażowej R	zarysowanie		
21	Nakładka wew.progu tylna L	zarysowanie		
22	Podsufitka	zarysowanie		
23	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		
24	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowanie		
25	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		
26	Tapicerka drzwi tylnych R	zarysowanie		
27	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
28	Dywaniki bagażnika	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

4 Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Przegląd przedsprzedażny i dostawa pojazdu

W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedsprzedażny.

Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedsprzedażnego.

 **WOVZT8EH2K1040899**

e8*2007/46*0264*08

0021VWVF/001000-161921

Dane pojazdu

Model: **Audi A8**

Numer identyfikacyjny pojazdu: **WOVZT8EH2K1040899**

Typ silnika, numer silnika: **D20DTR17F80900**

Skrzynia biegów: **AT8**

Kod koloru lakieru: **GRS**

Kod wykończenia wnętrza: **TSM**

Numer kluczyka: _____

Przygotował

Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd

85-889 Bydgoszcz, ul. Armii Krajowej 250

Adres: 85-719 Bydgoszcz, Fordońska 59, tel. 52 3650-200

NIP: 9671356059 REGON: 341366961

Miejscowość, data: **Bydgoszcz**

Dane rejestrowe: _____

 Konsultant / D/S Sprzedawcy

Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie czynności jest dokumentowane stronach Książeczki

Obsługę okresową należy przeprowadzać za każdym razem, gdy pojawi się odpowiedni sygnał na wyświetlaczu, lecz przed upływem okresu międzyprzeglądowego w Instrukcji obsługi.

Dopuszczalne klasy lepkości oleju silnikowego w Instrukcji obsługi.

W przypadku pojazdu benzynowego oraz po gazem ziemnym (CNG) zatankowany zbiornik

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

6 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 29.03.24 km 53 500	Data: _____ km _____	Data: _____ km _____	Data: _____ km _____
Olej silnikowy Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☒ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Lepkość: W- ☐ W- ☒ C3 ☐ Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: -30 °C Tak Nie ☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒ Filtr przeciwpyłkowy ☒ Wkład filtra powietrza ☒ Pasek wielorowkowy ☒ Pasek zębaty ☒ Filtr paliwa ☒ Filtr gazu ☒ Olej przekładniowy ☒ Płyn hamulcowy ☒ Zestaw do naprawy opon ☒ Elementy cieme hamulców z przodu / z tyłu ☒ Świece zapłonowe ☒ Płyn chłodzący ☒ Dodatki do paliwa	Olej silnikowy Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Lepkość: W- ☐ W- ☐ C3 ☐ Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: _____ °C Tak Nie ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☐ Filtr przeciwpyłkowy ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtr paliwa ☐ Filtr gazu ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy cieme hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący ☐ Dodatki do paliwa	Olej silnikowy Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Lepkość: W- ☐ W- ☐ C3 ☐ Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: _____ °C Tak Nie ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☐ Filtr przeciwpyłkowy ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtr paliwa ☐ Filtr gazu ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy cieme hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący ☐ Dodatki do paliwa	Olej silnikowy Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Lepkość: W- ☐ W- ☐ C3 ☐ Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: _____ °C Tak Nie ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☐ Filtr przeciwpyłkowy ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtr paliwa ☐ Filtr gazu ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy cieme hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący ☐ Dodatki do paliwa
Następny przegląd według wskaźnika Data: 29.03.24 km 83 500 (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	Następny przegląd według wskaźnika Data: _____ km _____ (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	Następny przegląd według wskaźnika Data: _____ km _____ (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	Następny przegląd według wskaźnika Data: _____ km _____ (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54


Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - Inne 1



Fot. 56


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Reflektor L - Inne 1



Fot. 62

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 2



Fot. 64

Pokrywa schowka deski rozd. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Ośłony fotela prz. P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 70


Uchwyt drzwi prze L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Uchwyt drzwi prze L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Podsufitka - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Pas bezpieczeństwa przedni lewy - Inne 1



Fot. 74

Wykładzina podłogi bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3



Fot. 78

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2