

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	284814/2/24-14707	Data raportu	05-02-2024
Rzeczoznawcy	Emilian Wesołowski (NEW) inż. Michał Dzik	Data oględzin	31-01-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/05348/24/01/22	Miejsce oględzin	Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Wa...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD6ER7MG003570
Marka, model	OPEL Astra V Hatchback 19-21
Typ, wersja	Astra V 1.2 T Edition S&S
Numer rejestracyjny	WD2172P
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/81 kW
Stan licznika	37 415 km
Data 1. rej./rok prod.	29-12-2020/2020
Data nast. bad. techn.	28-12-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwslonecznych, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Reflektory przednie LED, Spoiler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Talino, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radia cyfrowego DAB, Tyłne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16", Lakier metaliczny/brylantowy, Pakiet Komfort, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL	205/55 17 91H	5,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL	205/55 17 91H	5,0 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL	205/55 17 91H	5,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL	205/55 17 91H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	rozerwanie	WY	0.3
2	Nakładka pedału sprzęgła	brak	WY	0.1
3	Tapicerka drzwi tylnych R	pęknięcie	WY	0.3
4	Dywaniki podłogi komplet	rozerwanie	WY	1.5

5	Oslona przeciw kamieniom boczna L	nieprawidłowe mocowanie	NA	0.3
6	Blotnik przedni L	wgniecenie, zarysowanie	NA	2
7	Pokrywa przednia	zarysowanie, odpryski lakieru	NA	0.5
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	liczne, zarysowanie, odpryski lakieru	NA	0.5
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie, odpryski lakieru	NA	0.5
10	Próg L	zarysowanie, wgniecenie	NA	0.5
11	Okładzina zderzaka tylnego	odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej, zarysowanie	NA	2
12	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
13	Blotnik przedni R	zarysowanie		
14	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
15	Oslona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie		
16	Oslona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
17	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
18	Próg R	zarysowanie		
19	Dodatkowe Światło stop kpl.	zarysowanie		
20	Blotnik tylny L	zarysowanie		
21	Blotnik tylny R	zarysowanie, wgniecenie		
22	Pokrywa tylna	zarysowanie		
23	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie		
24	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
25	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		
26	Pokrywa schowka	zarysowanie		
27	Nakładka konsoli środkowej przód R	zarysowanie		
28	Nakładka słupka A góra L	zarysowanie		
29	Nakładka słupka B L	zarysowanie		
30	Nakładka słupka C L	zarysowanie		
31	Nakładka słupka C R	zarysowanie		
32	Nakładka wew.pasa tylnego	zarysowanie		
33	Listwa tapicerki drzwi R	zarysowanie		
34	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		
35	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
36	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zarysowanie		
37	Nakładka oparcia 1 rząd lewe R	zarysowanie		
38	Tapicerka siedziska 2.rząd	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Drzwi przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55


Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Dodatkowa lampa stopu - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Dodatkowa lampa stopu - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64


Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 68

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 70

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 74

Drzwi tylne L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Próg L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Próg L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Próg L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 80

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 82

Próg L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Błotnik przedni L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 86

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 88

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 2



Fot. 90

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 92

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 2



Fot. 94

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 2



Fot. 96

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 2



Fot. 98

Kanapa tyl.(.) - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 100

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 102

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 104

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 106

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107

Wykładzina(y) słupka środkowego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 108

Listwy progowe lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 109

Listwy progowe praw. - Rysa/odprysk 1



Fot. 110

Pedały - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 111

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 112

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 113

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 114

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2