

Nr zlecenia: 07/09/04/2024/CarArena STANDARD

z dnia: 2024/04/09

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Janusz Chomicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2024	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	U5YHM816AGL154070
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	PO4M337
Model pojazdu:	Cee'd 1.6 CRDi MR`16 E6	Nr Info-Ekspert:	052-00988
Wersja:	M	Rok produkcji:	2015
Wskazanie drogomierza		293923 km	
Data pierwszej rejestracji		2015/09/25	
Data ważności badania technicznego		2024/09/18	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe	
Dop. masa całk.		1920 kg	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		1582 ccm / 81kW (110KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		manualna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Biały 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm	30	Sterowanie radiem w kierownicy
2	Czujnik zajętości miejsc w pojeździe	31	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
3	Czujnik zmierzchu	32	Sygnalizacja otwartych drzwi
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	33	System kontroli trakcji TCS
5	Głośniki 6 szt.	34	System podpowiedzi ruchu kierownicy VSM
6	Gniazdo 12V dodatkowe	35	System stabilizacji toru jazdy ESC
7	Immobilizer	36	System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS

8	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	37	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
9	Klimatyzacja	38	System wspomagania nagłego hamowania BAS
10	Kolorystyka wnętrza czarna	39	Szyby barwione
11	Kolumna kierownicy regulowana	40	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Koło zapasowe dojazdowe	41	Światła do jazdy dziennej LED
13	Komputer pokładowy	42	Światła mijania projekcyjne
14	Kurtyny powietrzne boczne	43	Światła mijania włączane automatycznie
15	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	44	Światła p/mgielne przednie
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	45	Światła z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	46	Światło dodatkowe STOP LED
18	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	47	Tapicerka w kolorze czarnym
19	Podłokietnik centralny przedni	48	Tarcze kół stalowe 15"
20	Poduszka powietrzna kierowcy	49	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
21	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	50	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
22	Poduszki powietrzne boczne przednie	51	Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
23	Radioodtwarzacz CD + MP3	52	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Relingi dachowe	53	Zderzaki w kolorze nadwozia
25	Schówek chłodzony	54	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
26	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	55	Złącze "AUX"
27	Sortownik pod podłogą bagażnika	56	Złącze "iPod"
28	Spoiler tylny	57	Złącze "USB"
29	Sterowanie głosem telefonu		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 Czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KLEBER 195/65 R15 KRISALP HP3	4,0
Przednie prawe:	*KLEBER 195/65 R15 KRISALP HP3	4,0
Tylne lewe:	*HANKOOK 195/65 R15 WINTER I*CEPT RS2	5,0
Tylne prawe:	*HANKOOK 195/65 R15 WINTER I*CEPT RS2	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić

specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej		
6	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Rama dachu	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-120	

2	Dach		120-140	
3	Błotnik przedni	L	120-140	
4	Drzwi przednie	L	100-120	
5	Drzwi tylne	L	100-120	
6	Błotnik tylny	L	120-140	
7	Błotnik przedni	P	90-120	
8	Drzwi przednie	P	100-120	
9	Drzwi tylne	P	100-120	
10	Błotnik tylny	P	120-140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Szyba przednia		Odpryski, pęknięcie		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

Ogniska korozji na elementach zawieszenia.

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wyatrte		

JAZDA KONTROLNA

- 1

Głośność pracy silnika

BEZ UWAG
- 2

Praca układu kierowniczego

BEZ UWAG
- 3

Głośność (stuki) zawieszenia

BEZ UWAG
- 4

Zmiana biegów, działanie sprzęgła

BEZ UWAG
- 5

Skuteczność hamulca zasadniczego

BEZ UWAG
- 6

Skuteczność hamulca pomocniczego

BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1

Książka serwisowa

TAK
- 2

Kluczyki (ilość sztuk)

okazano 2szt.
- 3

Dowód rejestracyjny

TAK
- 4

Zestaw narzędzi fabrycznych

TAK

5	Podnośnik samochodowy	TAK
6	Instrukcja obsługi	TAK
7	Gaśnica	TAK
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
9	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72


REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH	
Wzrost (cm)	Waga (kg)
174	70
175	71
176	72
177	73
178	74
179	75
180	76
181	77
182	78
183	79
184	80
185	81
186	82
187	83
188	84
189	85
190	86
191	87
192	88
193	89
194	90
195	91
196	92
197	93
198	94
199	95
200	96
201	97
202	98
203	99
204	100
205	101
206	102
207	103
208	104
209	105
210	106
211	107
212	108
213	109
214	110
215	111
216	112
217	113
218	114
219	115
220	116
221	117
222	118
223	119
224	120
225	121
226	122
227	123
228	124
229	125
230	126
231	127
232	128
233	129
234	130
235	131
236	132
237	133
238	134
239	135
240	136
241	137
242	138
243	139
244	140
245	141
246	142
247	143
248	144
249	145
250	146
251	147
252	148
253	149
254	150
255	151
256	152
257	153
258	154
259	155
260	156
261	157
262	158
263	159
264	160
265	161
266	162
267	163
268	164
269	165
270	166
271	167
272	168
273	169
274	170
275	171
276	172
277	173
278	174
279	175
280	176
281	177
282	178
283	179
284	180
285	181
286	182
287	183
288	184
289	185
290	186
291	187
292	188
293	189
294	190
295	191
296	192
297	193
298	194
299	195
300	196
301	197
302	198
303	199
304	200
305	201
306	202
307	203
308	204
309	205
310	206
311	207
312	208
313	209
314	210
315	211
316	212
317	213
318	214
319	215
320	216
321	217
322	218
323	219
324	220
325	221
326	222
327	223
328	224
329	225
330	226
331	227
332	228
333	229
334	230</

Fot. nr 73


REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH	
Nazwa pojazdu	Wykonano przegląd
12 KML 2018	
Kilometry przejeżdżony (km)	
3638 km	
Miejsce badania (ST)	
Ch	
Data wydania przeglądu - Data przeglądu	
24-2020 - 17.10.20	
Czy przeprowadzono badania techniczne (T)	
wymagane badania	
Czy przeprowadzono badania techniczne (T)	
Sobota	
Ważność badania technicznego (dni)	
12 m.	
Podpis FSC / podpis wykonawcy	
FSC	

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH	
Nazwa pojazdu	Wykonano przegląd
12 KML 2018	
Kilometry przejeżdżony (km)	
3638 km	
Miejsce badania (ST)	
Ch	
Data wydania przeglądu - Data przeglądu	
24-2020 - 17.10.20	
Czy przeprowadzono badania techniczne (T)	
wymagane badania	
Czy przeprowadzono badania techniczne (T)	
Sobota	
Ważność badania technicznego (dni)	
12 m.	
Podpis FSC / podpis wykonawcy	
FSC	


Fot. nr 74




Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu