

Nr zlecenia: 105/11/04/2024/CarArena STANDARD

z dnia: 2024/04/11

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Janusz Chomicz /zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2024

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**VIN: **WBA4M310X09H92353**Marka: **BMW**Nr rejestracyjny: **PZ153XR**Model pojazdu: **X4 Diesel MR`18 E6 G02**Nr Info-Ekspert: **003-05773**Wersja: **xDrive30d xLine Step**Rok produkcji: **2021**

Wskazanie drogomierza	69177 km
Data pierwszej rejestracji	2021/09/28
Data ważności badania technicznego	2024/09/28
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy 5 osobowy
Dop. masa całkow.	2530 kg*
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 210kW (286KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Autoalarm
- 3 Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania
- 4 Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie
- 5 Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane
- 6 Dywaniki welurowe

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 33 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 34 Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
- 35 Przełącznik właściwości jezdnych
- 36 Reflektory diodowe o rozszerzonym zakresie
- 37 Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
- 38 Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy

7	Elementy dekoracyjne w kolorze matowego aluminium i srebra	39	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
8	Fotele przednie sportowe	40	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
9	Gniazdo 12V	41	System kontroli zjazdu ze wzniesienia
10	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	42	System mocowania bagażu
11	Immobilizer	43	System ochrony pieszych pasywny
12	Kierownica wielofunkcyjna	44	System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
13	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	45	System Performance Control
14	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	46	System Start/Stop bezkluczykowy
15	Kurtyny powietrzne boczne	47	Szyby atermiczne
16	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	48	Tapicerka tekstylno-skórzana Vivus
17	Listwa bagażnika ze stali nierdzewnej	49	Tarcze kół aluminiowe 19" "Y-Spoke 694"
18	Listwy ozdobne czarne błyszczące z listwą akcentową w perłowym chromie	50	Tempomat z funkcją hamowania
19	Listwy progowe przednie z emblematem "xLine"	51	Trójkąt ostrzegawczy
20	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z podstawą w kolorze czarnym	52	Tuner radiowy cyfrowy DAB
21	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	53	Układ kierowniczy sportowy zmienny
22	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	54	Usługi Connected Drive Services
23	Obramowania szyb czarne	55	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
24	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	56	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
25	Oświetlenie Ambiente	57	Zagłówki foteli przednich regulowane
26	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	58	Zagłówki siedzeń tylnych regulowane
27	Oznaczenie modelu	59	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Pakiet schowków dodatkowych	60	Zawieszenie sportowe M
29	Podłokietnik centralny przedni	61	Zawieszenie standardowe
30	Podłokietnik siedzeń tylnych	62	Zbiornik paliwa powiększony
31	Poduszka powietrzna kierowcy	63	Zestaw naprawczy opon
32	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- BMW Live Cockpit
 - Komputer pokładowy
 - Głośniki 6 szt.
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - Złącze "USB"
 - Wyświetlacz 8,8"
 - Wzmacniacz audio 100W
- Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- Kierownica sportowa pokryta skórą
 - Kierownica sportowa
 - Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Connected
 - Usługi Concierge Services
 - Usługi Zdalne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Asystent parkowania (dopłata)
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył

- System automatycznego parkowania samochodu
- 2 BMW Live Cockpit Professional

System nawigacji satelitarnej

Kontroler iDrive Touch

Wyświetlacz wskaźników 12,3"

System operacyjny BMW 7.0

Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720

Pamięć wewnętrzna 32GB
- 3 Dach panoramiczny
- 4 Fotele przednie podgrzewane

Fotel kierowcy podgrzewany

Fotel pasażera podgrzewany
- 5 Fotele przednie z podparciem odcinka lędźwiowego

Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego

Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
- 6 Głośniki Hi-Fi zestaw (dopłata)

Głośniki 12 szt.

Wzmacniacz audio 205W
- 7 Hak holowniczy sterowany elektrycznie
- 8 Hotspot Wi-Fi
- 9 Kierownica podgrzewana
- 10 Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD
- 11 Lakier metalizowany (dopłata)
- 12 Ogrzewanie postojowe
- 13 Reflektory adaptacyjne LED (dopłata)

Reflektory adaptacyjne

Reflektory przednie LED

Asystent świateł drogowych
- 14 Relingi dachowe satynowe aluminium
- 15 System Dostęp komfortowy
- 16 Systemy asystujące kierowcę (dopłata)

System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu

System ostrzegania przed kolizją z tyłu

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu

Asystent martwego pola lusterek

System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
- 17 Szyby przednie z izolacją akustyczną
- 18 Szyby tylne przyciemniane
- 19 Tapicerka ze skóry Vernasca (dopłata)
- 20 Tarcze kół aluminiowe 20" "Y-Spoke 695" (dopłata)
- 21 Wyświetlacz projekcyjny Head-Up Display
- 22 Zawieszenie adaptacyjne z elektrycznie regulowaną siłą tłumienia

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI	245/45	R20	103W	XL P ZERO R-FLAT (PZ4) *	6,0
Przednie prawe:	PIRELLI	245/45	R20	103W	XL P ZERO R-FLAT (PZ4) *	6,0
Tylne lewe:	PIRELLI	275/40	R20	106W	XL P ZERO R-FLAT*	6,0
Tylne prawe:	PIRELLI	275/40	R20	106W	XL P ZERO R-FLAT*	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Dodatkowy komplet kół	(+)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Przebieg zweryfikowany na stronie historiapojazdu.gov.pl

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Uwzględniono w wycenie dodatkowy komplet kół o parametrach:
Opony Pirelli Sottozero
225/60 R18, 104H , 5mm

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej,		
2	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		130	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Drzwi przednie	L	100	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	120	
7	Błotnik przedni	P	120	
8	Drzwi przednie	P	120	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie zderzaka przedniego		Zarysowane		

2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
---	----------------	--	------------------------------	--	--



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła tylnego	P	Przecięty bok opony		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15km/h

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 4 | Gaśnica | TAK |
| 5 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu